

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**KONYA KİLİSTRA (GÖKYURT) TARİHSEL YERLEŞİMİ
MEKÂNSAL GELİŞİMİ VE KORUMA ÖNERİLERİ**

Mimar H.Sümeyye ARITAN

**FBE Mimarlık Anabilim Dalı Rölöve- Restorasyon Programında
Hazırlanan**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Tez Danışmanı: Yrd. Doç.Dr. Z. Gül ÜNAL

İSTANBUL, 2010

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
ŞEKİL LİSTESİ.....	iv
ÇİZELGE LİSTESİ	v
RESİM LİSTESİ.....	vi
ÖNSÖZ	ix
ÖZET	x
ABSTRACT.....	xi
1. GİRİŞ	1
1.1 Amaç, kapsam, yöntem.....	1
2. YERLEŞİMİN FİZİKSEL VE TARİHSEL OLUŞUM VE GELİŞİMİ.....	3
2.1 Yerleşimin Coğrafyası ve İklim Özellikleri	3
2.1.1 Konumu- Ulaşımı.....	3
2.1.2 Topoğrafya, İklim ve Bitki Özellikleri	7
2.1.2.1 Topoğrafya.....	7
2.1.2.2 Toprak Yapısı ve Bitki Örtüsü.....	8
2.1.2.3 İklim	9
2.1.3 Demografik ve Sosyal Yapı	10
2.1.4 Ekonomi	11
2.2 Yerleşimin Tarihsel Oluşumu ve Gelişimi	11
2.2.1 Roma Dönemine Kadar.....	11
- Neolitik ve Kalkolitik Dönem	11
-Tunç Devri.....	11
-Eski Hitit Krallık Dönemi.....	12
-Hitit İmparatorluk Dönemi	13
2.2.2 Roma Dönemi	14
2.2.3 Bizans Dönemi.....	16
2.2.4 Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi	17
2.2.5 Osmanlı Dönemi	18
3. KİLİSTRA GELENEKSEL YERLEŞİM DOKUSUNUN MEVCUT DURUM ANALİZLERİ.....	19
3.1 Mevcut Durum Analizleri	19
3.1.1 İşlev Analizi	19
3.1.2 Yapım Sistemi Analizi.....	22
3.1.3 Kat Adedi Analizi	25
3.1.4 Özgünlük Durumu Analizi.....	28
4. GELENEKSEL YERLEŞİM DOKUSUNUN BİÇİMLENMESİ.....	32

4.1	Geleneksel Doku Biçimlenme Özellikleri	32
4.2	Anıtsal Nitelikli Yapılar.....	38
4.2.1	I.Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda Bulunan Önemli Yapılar.....	38
4.2.2	Günümüz Yerleşim Sınırları İçinde Bulunan Anıtsal Yapılar	45
4.2.2.1	Dini Yapılar	45
4.2.2.2	Eğitim Yapıları.....	49
4.3	Konut Yapıları	51
4.3.1	Arazi Kullanımı	51
4.3.2	Plan Özellikleri	53
4.3.3	Cephe Özellikleri	60
4.3.4	Taşıyıcı Sistem Özellikleri.....	63
4.3.5	Örnek Konutlar	66
4.3.5.1	KL008 Envanter No'lu Konut	67
4.3.5.2	KL082 Envanter No'lu Konut	71
4.3.5.3	KL087 Envanter No.'lu Konut	74
4.3.5.4	KL030 Envanter No.'lu Konut	77
4.3.5.5	KL088 Envanter No.'lu Konut	80
4.3.5.6	KL018 Envanter No.'lu Konut	83
4.3.5.7	KL104 Envanter No.'lu Konut	86
4.3.5.8	KL081 Envanter No.'lu Konut	89
4.3.5.9	KL092 Envanter No.'lu Konut	92
5.	DEĞERLENDİRME VE SONUÇ.....	95
KAYNAKLAR		99
EKLER.....		101
Ek3	"Konya-Meram-Gökyurt Köyü Kilistra Antik Kenti Kurtarma Temizlik ve Onarım Çalışmaları (1998-1999)" Raporunda Hazırlanan Başpınar Harmanlar Mevkii'nde Bulunan 7 No.'lu Manastır.	101
Ek 4	Arazide Hazırlanan 330 Adet Envanter Formu.....	101
Ek 1	"Konya-Meram-Gökyurt Köyü Kilistra Antik Kenti Kurtarma Temizlik ve Onarım Çalışmaları (1998-1999)" Raporunda Hazırlanan Konacak Mevkii'nde Bulunan 10 No.'lu Şapel.....	102
Ek 2	"Konya-Meram-Gökyurt Köyü Kilistra Antik Kenti Kurtarma Temizlik ve Onarım Çalışmaları (1998-1999)" Raporunda Hazırlanan Bayram Hacı İnleri Mevkii'nde Bulunan 1 No.'lu Manastır.	103
Ek 3	"Konya-Meram-Gökyurt Köyü Kilistra Antik Kenti Kurtarma Temizlik ve Onarım Çalışmaları (1998-1999)" Raporunda Hazırlanan Başpınar Harmanlar Mevkii'nde Bulunan 7 No.'lu Manastır.	105
Ek 4	Arazide Hazırlanan 330 Adet Envanter Formu	106
ÖZGEÇMİŞ		438

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 2.1 Kilistra'nın Türkiye'deki yeri	3
Şekil 2.2. Kilistra (Gökyurt) 'nın Konya'daki yeri (encarta.msn.com.)	4
Şekil 2.3. Küçük Asya Kral Yolu (Sevin,2001).	5
Şekil 2.4. St.Paul' un yol haritası (Dünya Tarih Atlası).	6
Şekil 2.5. Konya Yükselti Haritası (Yurt Ansiklopedisi,1981).	8
Şekil 2.6. Konya Jeoloji Haritası (Yurt Ansiklopedisi,1981).	9
Şekil 2.7. Hitit Dönemi Haritası'nda Kilistra (Bahar,2004)	14
Şekil 2.8. Yerleşimin merkezinden geçen Via Sebasta (Özkan, 2003).	15
Şekil 3.1. İşlev Analizi.....	21
Şekil 3.2. Yapım Sistemi Analizi.....	24
Şekil 3.3. Kat Adedi Analizi.....	27
Şekil 3.4. Özgünlük Durumu Analizi	31
Şekil 4.1 Yerleşimin mahalleleri, 2008.	36
Şekil 4.2 Konacak Mevkii Şapel Planı ,(Özkan, 2000)	39
Şekil 4.3. Konacak Mevkii Şapel İzometrik Perspektif, (Mimiroğlu, 2005).....	39
Şekil 4.4. Bayram Hacı İnleri Mevkii'nde bulunan Manastır Planı, (Mimiroğlu, 2005).	41
Şekil 4.5. Başpınar Harmanlar Mevkii'nde bulunan Sarnıç Planı ,(Özkan).	42
Şekil 4.6. Topoğrafya-Yapı İlişkisi İlişkisi.....	52
Şekil 4.7. Arazi Kullanımı	53
Şekil 4.8. Plan Tipleri	55
Şekil 4.9. Sistem Kesiti.....	66
Şekil 4.10. KL008, 2008.....	70
Şekil 4.11. KL082, 2008.....	73
Şekil 4.12. KL087, 2008.....	76
Şekil 4.13. KL030, 2008.....	79
Şekil 4.14. KL088, 2008.....	82
Şekil 4.15. KL018, 2008.....	85
Şekil 4.16. KL104, 2008.....	88
Şekil 4.17. KL081, 2008.....	91
Şekil 4.18. KL092, 2008.....	94

ÇİZELGE LİSTESİ

Çizelge 3.1. İşlev Analizi	20
Çizelge 3.2. Yapım Sistemi Analizi	23
Çizelge 3.3. Kat Adedi Analizi	26
Çizelge 3.4. Özgünlük Kriter ve Değer Tablosu.....	29
Çizelge 3.5. Özgünlük Durumu Analizi	30

RESİM LİSTESİ

Resim 2.1. Kilistra'nın Kuzey Vadisi, Mayıs 1907 (Getrude Bell Arşivi, www.gerty.ncl.ac.uk.)	7
Resim 2.2. Kilistra, Mayıs 1907 (Getrude Bell Arşivi, www.gerty.ncl.ac.uk.)	7
Resim 2.3. Via Sebasta'nın doğu girişi, 2008.	16
Resim 4.1. Yerleşimin doğusundaki kayalıklar, 2008.	32
Resim 4.2. Köy Meydanı " Başpınar ", 2008.	33
Resim 4.3. Meydan Çeşmesi, 2007.	33
Resim 4.4. Duvar Kalıntısı, Başpınar Meydanı, 2007.	34
Resim 4.5. Kuzeydoğu yamacı görünümü, 2007.	34
Resim 4.6. Batı yamacı görünümü, 2007.	35
Resim 4.7. Höyüğün tepe noktasındaki Hristiyan mezarlarından örnek, 2008.	35
Resim 4.8. Meydandan Aşağı Mahalleye giden yol dokusu, 2008.	37
Resim 4.9. İki yapı arasında bulunan dar sokak dokusu, 2008.	38
Resim 4.10. Konacak Mevkii Şapel, 2007.	40
Resim 4.11. Bayram Hacı İnleri Mevkii'nde bulunan Manastır, 2007.	41
Resim 4.12. Başpınar Harmanlar Mevkii'nde bulunan sarnıç, 2008.	42
Resim 4.13. Başpınar Harmanlar Mevkii'nde bulunan Sarnıç iç mekân görünümü, 2008.	43
Resim 4.14. Devrek Karakol Kompleksi, (Özkan, 2000).	44
Resim 4.15. Cuma Camisi, 2007.	45
Resim 4.16. Cuma Camisi güney cephesi, 2007.	46
Resim 4.17. Cuma Camisi doğu cephesi, 2007.	46
Resim 4.18. Cuma Camisi doğu kapısı, 2007.	47
Resim 4.19. Cuma Camisi iç mekân, 2007.	47
Resim 4.20. Cuma Camisi minberi, 2007.	48
Resim 4.21. Cuma Camisi minber detayı, 2007.	48
Resim 4.22. Eski okul giriş cephesi, 2007.	49
Resim 4.23. Eski okul güney cephesinde bulunan kitabe, 2007.	49
Resim 4.24. Eski okul güney cephesi, 2007.	50
Resim 4.25. Kaya oyma mekânın alt katta kullanılışı (KL019), 2007.	53
Resim 4.26. Kaya oyma mekânın üst katta kullanılışı (KL088), 2007.	54
Resim 4.27. Özgün üst kat zemin döşeme malzemesi (KL104), 2008.	56
Resim 4.28. Tahtaboş (KL102), 2007.	56
Resim 4.29. Kilistra'dan bir oda görünümü (KL031), 2007.	57

Resim 4.30. Ocağın üst nakışları (KL172) , 2007.	57
Resim 4.31. Dolap örneği (KL172), 2007.	58
Resim 4.32. Yüklük ve raf örneği, 2007.....	58
Resim 4.33. Yüklük ve aynı zamanda gusülhane olarak kullanılan bölüm (KL109), 2007.....	59
Resim 4.34. Mutfak örneği, 2007.	59
Resim 4.35. Girişi damdan sağlanan tuvalet mekânı, 2007.....	60
Resim 4.36. Cephe çıkma yaparak sonlanan “ <i>tahtaboş</i> ” mekânı, 2007.....	60
Resim 4.37. Taş gönye çıkma, 2007.....	61
Resim 4.38. Örgü sistemi ve hatıllar, 2007.....	61
Resim 4.39. Devşirme malzeme (KL008), 2007.	62
Resim 4.40. Devşirme malzeme ve Kitâbe “Maşallah -1254” ve cephede kullanılan mısır denilen parçalar. (KL018), 2007.....	62
Resim 4.41. Yapının köşe taşları olarak kullanılan ve antik yapılara ait olan devşirme malzeme (KL132), 2007.....	63
Resim 4.42. Mağaranın yapı içinde kullanılması (KL019), 2008.	63
Resim 4.43. Binanın kaya üzerine oturumu (KL112), 2008.....	64
Resim 4.44. Duvar örgüsü, 2007.	65
Resim 4.45. Çatı örtüsü, 2007.....	65
Resim 4.46. KL008 Kuzeydoğu girişi, 2007.	68
Resim 4.47. KL008 Kuzeybatı hayat girişi, 2007.....	68
Resim 4.48. KL008 <i>Çardak</i> tan kuzey kısma açılan koridor, 2007.	69
Resim 4.49. KL008 Başodada buluna dolap, 2007.....	69
Resim 4.50. KL082 Üst kat giriş cephesi, 2007.	71
Resim 4.51. KL082 Alt kat giriş cephesi, 2007.....	72
Resim 4.52. KL082 Çardak ve tahtaboş, 2007.	72
Resim 4.53. KL087 Alt kat girişi, 2007.....	74
Resim 4.54. KL087 Çardağa bağlanan koridor, 2007.	75
Resim 4.55. KL087 Alt kat mağara, 2007.	75
Resim 4.56. KL087 Alt kat mağara, 2007.	75
Resim 4.57. KL030 Doğu cephesi giriş, 2007.....	77
Resim 4.58. KL030 Güney cephesi giriş, 2008.	78
Resim 4.59. KL030 Batı cephesi, 2008.	78
Resim 4.60. KL088 Güney cephesi, 2007.	80
Resim 4.61. KL088 <i>Tahtaboş</i> , 2007.....	81
Resim 4.62. KL088 üst kat mağara mekânı,2007.....	81

Resim 4.63. KL018 Batı cephesi, 2007.	83
Resim 4.64. KL018 Çardak ve çardağa bağlanan tahtaboş , 2007.	84
Resim 4.65. KL018 Alt kat samanlıkta bulunan kaya, 2007.	84
Resim 4.66. KL104 Batı cephesi, 2008.	86
Resim 4.67. KL104 Kuzey cephesi üst kat giriş kapısı, 2008.	87
Resim 4.68. KL104 Üst katta odada bulunan yüklük, 2008.	87
Resim 4.69. KL081 Güneybatı cephesi, 2007.	89
Resim 4.70. KL081 Kuzeydoğu giriş cephesi, 2007.	90
Resim 4.71. KL081 Tahtaboş , 2007.	90
Resim 4.72. KL092 Üst Kat giriş cephesi, 2007.	92
Resim 4.73. KL092 Güneybatı cephesi, 2007.	93

ÖNSÖZ

Çalışmalarım sırasında yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Z.Gül ÜNAL'a, arazi çalışmalarım sırasında beni güler yüzle ağırlayan Kilistra halkına, yüksek lisans dönemimde her zaman yanımda olan kıymetli arkadaşlarım ve dostlarıma teşekkür ederim.

En önemlisi İstanbul-Konya-Kilistra arası koşuşturmalarımda maddi manevi yardımlarını esirgemeyen, arazi çalışmalarında bana yardımcı olan kız kardeşim ve kuzenlerime, öğrenim hayatım boyunca her zaman beni motive eden kıymetli anne ve babama ve son olarak tezimin son aşamasında hayatıma girerek desteğini esirgemeyen sevgili eşime teşekkür ederim.

ÖZET

Bu çalışma, Konya İli'ne bağlı Kilistra'nın geleneksel yerleşim dokusunun ve bu dokuyu oluşturan yapıların incelenmesi, koruma sorunlarının tespit edilerek bölgenin özelliklerine uygun çözüm önerilerinin getirilmesini amaçlamaktadır.

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde; çalışmanın amacı, kapsam ve yöntemi anlatılmıştır.

İkinci bölümde; yerleşimin fiziksel ve tarihsel oluşum ve gelişimi incelenmiştir. Yerleşimin topografik, coğrafi ve fiziksel özellikleri ve tarihsel gelişiminin geleneksel doku ve yapılar üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Üçüncü bölümde; geleneksel yerleşimin mevcut durumunun tespit edilebilmesi için yerinde yapılan analiz çalışmaları, sayısal veriler haline getirilerek değerlendirilmesi yapılmıştır.

Dördüncü bölümde; geleneksel dokunun genel oluşum ve gelişim özellikleri ile dokuyu oluşturan konut yapılarının mekânsal biçimlenişi ve tipolojik özellikleri yerinde yapılan analiz ve belgeleme çalışmaları doğrultusunda tanımlanmaya çalışılmış, daha sonra da tek yapı ölçeğinde konut yapılarının detaylı anlatımı yapılarak krokileri çizilmiştir.

Ayrıca konut dışı yapıların doku biçimlenişine etkisinin belirlenmesi ve yakın çevrede bulunan kaya oyma yapıların incelenerek erken dönemdeki sosyal yapının devamlılığının ve günümüz yerleşimine yansımalarının araştırılması için, yerleşimde ve yakın çevredeki konut dışı yapılar incelenmiştir.

Beşinci ve son bölümde elde edilen veriler ışığında yerleşimin koruma sorunları değerlendirilerek çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

ABSTRACT

This study aims analysing the traditional placement pattern and the buildings that create this placement pattern of Kilistra in Konya and to determine conservation problems and to prefer solutions according to the characteristics of this zone.

The study consists of five sections.

In the first section; the purpose, content and the method of study presented.

The second part; the physical and historical formation and development of the placement were analysed. Topographical, geographical and physical characteristics and historical development impacts on traditional pattern and the buildings were analysed.

The third section, local analysis to determine the current status of the placement, turned into numerical data and were evaluated.

The fourth section, tried to define the building formings and typological characteristics of this placement with on-site analysis and documentation studies, and then the sketches drawn for single building.

In addition, non-residential buildings and stone structures carved in the early period analysed to determine the effect on the placement.

On the fifth and final part, tried to prefer solutions for conservation problems in light of the data obtained.

1. GİRİŞ

Kilistra (Gökyurt) yerleşimi, tarihi M.Ö. 7. bine kadar uzanan Konya iline bağlıdır.

M.Ö. 3000-2000, İlk Tunç yerleşimlerinden Zoldura Höyük, Kilistra yerleşiminin yakınındaki Hatunsaray kasabasına 500 m mesafededir. (Bahar, 2004). Yine bir İlk Tunç Çağ yerleşimi olan Mula Höyük de Kilistra'nın 1.5 km kuzeydoğusunda bulunmaktadır. (Bahar, 1999).

Yazılı kaynaklar Kilistra ve çevresinin M.Ö. 2000'li yıllardan bu yana Asurlular, Hititler, Lidyalılar, Persler, Pergamon Krallığı, Büyük İskender, Roma, Bizans, Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlıların hâkimiyetinde kaldığı göstermektedir.

Anadolu'da Hristiyanlığın yayılması için çalışan havarilerden biri olan St. Paul'un Hristiyanlığın ilk yıllarında baskılardan kaçarak geldiği bölgelerden biri de Lystra'dır.

Lystra'ya yakınlığı ile de önem kazanan Kilistra yerleşimi 25.12. 1987 gün ve 3 sayılı Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir.

Osmanlı döneminde antik kaya oyma yerleşiminin üzerine yeni bir yerleşim kurulmuş olup, bu oyma mekânların yapıların bünyesine katıldığı ve yeni mekânların bunların bir katmanı olarak geliştiği görülür.

Bu yeni yerleşim alanı 22.10.2001 tarih, 4294 sayılı Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile de Kentsel Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir.

Birçok farklı döneme ev sahipliği yapmış bu yerleşimle ilgili yapılan çalışmaların sayısı oldukça azdır. Kilistra'da 1998 yılında Konya Arkeoloji Müzesi tarafından Temizlik ve Onarım çalışmaları başlatılmış, yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildirileri'nde yayımlanmıştır. Sonrasında 2005 yılında İlker Mete Mimirolu tarafından "Ortaçağ'da Konya Kilistra Kenti Yapıları" adı altında bir yüksek lisans tezi hazırlanmış olup, bu çalışma Arkeolojik Sit Alanı sınırları içinde bulunan kaya oyma yapıları içermektedir. Ancak, Kentsel Arkeolojik Sit Alanı sınırları içinde kalan Osmanlı dönemi yerleşimine ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır.

1.1 Amaç, kapsam, yöntem

Bu çalışmanın amacı, Kilistra Arkeolojik Sit Alanı sınırları içinde bulunan kaya oyma yerleşiminin ve özellikle bu yerleşim üzerine kurulmuş Kentsel Arkeolojik Sit Alanı sınırları

içinde bulunan Osmanlı dönemi katmanının, tarihsel ve fiziksel gelişiminin, biçimlenmesinin, mimari özelliklerinin, sosyal hayatla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu ve kaya oyma mekânlar ve üzerindeki katmanın günümüzde kullanım sürekliliğinin incelenmesi ve zamanla geleneksel yerleşimde ortaya çıkan koruma sorunlarının belirlenerek çözüm önerilerinin getirilmesidir.

Çalışma alanı olarak yerleşimin bulunduğu Kentsel Arkeolojik Sit Alanı seçilmekle beraber yerleşimin tarihsel ve fiziksel oluşumunda etkili olan Arkeolojik Sit Alanı sınırları içinde kalan yapılar hakkında da bütüncü bilgiler verilmiştir.

Yazılı kaynak araştırmaları Kilistra özelinde tarihsel gelişim, sosyal yapı, fiziksel gelişim alanlarında detaylı bir çalışma bulunmadığını göstermektedir. Bu çalışmada, geleneksel dokunun fiziki oluşumunu tanımlayan yapıların incelenmesi dışında yazılı kaynaklarda bulunan yakın çevre verileri, yöre halkı ve köyde kalan tek taşçı ustası ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler de temel veri olarak kullanılmıştır.

Yerleşime ait henüz güncel ve günümüz teknolojisine göre oluşturulmuş sayısal harita bulunmamaktadır. Bu nedenle Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde bulunan Selçuk Üniversitesi Kartoğrafya Anabilim Dalı tarafından, hava fotoğrafı üzerinden çizilmiş fakat güncellenmemiş 1/1000 ölçekli halihazır harita bu aşamada çalışmaya altlık olarak kullanılmıştır.

Harita üzerinde yapılar ve yollara ilişkin bilgileri güncellemek amacıyla arazi kontrolleri yapılmış, gerekli güncellemelerle birlikte harita sayısal ortama aktarılmıştır. Harita üzerinde bir anahtar kod sistemi oluşturularak 330 adet yapıya ilişkin arazide envanter çalışması yapılmış ve fotoğraflık belgeleme yapılmıştır. Elde edilen veriler sayısal paftalara aktarılmıştır.

Çalışmada geleneksel dokunun fizik mekân biçimlenmesi ve kullanım özelliklerinin tanımlanabilmesi için, yerleşim içindeki yapılardan plan tipolojilerine örnek oluşturan yapılar seçilerek krokiler çıkartılmış ve sınıflama ana kat plan biçimlenmesine göre yapılmıştır.

2. YERLEŞİMİN FİZİKSEL VE TARİHSEL OLUŞUM VE GELİŞİMİ

2.1 Yerleşimin Coğrafyası ve İklim Özellikleri

2.1.1 Konumu- Ulaşımı

Kilistra (Gökyurt) , İç Anadolu Bölgesi'nde, Konya İli, Merkez Meram İlçesi'ne bağlı bir yerleşimdir.



Şekil 2.1 Kilistra'nın Türkiye'deki yeri

Kilistra, Konya'nın 34 km güneybatısında, Lистра'nın (Hatunsaray) 14 km kuzeybatısında bugünkü Gökyurt Höyüğü üzerinde yer almaktadır. Tuf şeklindeki kolay işlenebilen kayalardan ve verimli topraklardan oluşan bu yerleşimin güneyinden bir akarsu geçmekte, bu akarsu sebebiyle kent adının sonuna istra ekini almaktadır (Umar, 1993). Bu isim Konya'da bulunan 4. yy. başlarına tarihlenen bir mezar steli üzerinde de geçmektedir (Özlü, 1994). Yukarıda geçen akarsunun adı Söğütlü'dür. Halk arasında Kilistra'ya Gilissıra da denilmektedir.

Bölge Coğrafi olarak 36°41' ve 39°16' kuzey enlemleri ile 31°14' ve 34°26' doğu boylamları arasında yer alır(Konya Turizm Envanteri, 2000).



Şekil 2.2. Kilistra (Gökuyurt) 'nın Konya'daki yeri (encarta.msn.com.).

Neolitik dönemden başlayarak Akdenize ulaşım yollarına yakın olan bu yerleşim, Hititler'in de Akdeniz bölgesine özellikle Kıbrıs (Alaşiya)'ya ulaşımında, geçtikleri Lykonía Bölgesi içinde yer alır. Bu bölge Prehistorik devirlerden itibaren Orta Anadolu'nun merkezinde yer alması nedeniyle doğu-batı ve kuzey-güney ulaşımında önemli rol oynamıştır ve bu nedenle sık sık farklı uygarlıkların siyasi sınırları içinde kalmıştır. Çevresinde, Mula Höyük ve Zoldura Höyük (Hatunsaray II) gibi İlk Tunç dönemi yerleşimleri vardır.


Roma Dönemi'nde koloniler arası fiziksel bağlantının sağlanabilmesi ve askeri operasyonlar yapılabilmesi için M.Ö. 6 yılında Augustus'un emriyle yol inşaatı başlamış ve bu yola “**Via Sebatsa-Kral Yolu**” adı verilmiştir. Bu yol ağının başlangıç noktası Yalvaç olup, bu yol bölümlere ayrılarak adlandırılmıştır. Kilistra bu sınıflandırmaya göre A2 yolu üzerinde bulunmaktadır. A2 yolu Kızılören Mevkii'nden Kilistra'yı geçerek Listra'ya ulaşır (Özlü, 1994).



Şekil 2.3. Küçük Asya Kral Yolu (Sevin,2001).

Yerleşim, Hristiyanlığın yayılması ile birlikte Bizans Dönemi'nde de önemini devam ettirmiştir. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde St. Paul yeni dinî yaymak için Konya'ya gelmiş, ancak Yahudilerin çıkarttıkları kışkırtıcı hareketlerden sonra, St. Paul ve rahip Barnaba saldırıya uğrayacaklarını anlayarak yakındaki Lykonía bölgesi şehirlerinden Listra ve Derbe'ye gelmişlerdir (Bayladı,1998). Kaynaklarda açık bir şekilde belirtilmemesine rağmen Kilistra ile Listra'nın çok yakın olmasından dolayı St. Paul'ın Kilistra'ya da gelmiş olduğu düşünülmektedir. Kaynaklarda ise St.Paul'un bu bölgeye M.S. 47,50 ve 53 tarihlerinde olmak üzere üç kez geldiği belirtilmektedir (Freely, 2002).

Günümüzde Konya merkezden 34 km asfalt, 16 km stabilize yolla Kilistra'ya ulaşılmaktadır. Toplu ulaşım olarak, haftada iki gün sabahları Kilistra'dan yola çıkıp Konya il merkezine giden akşam da tekrar dönüş yapan köy otobüsleri bulunmaktadır.



Şekil 2.4. St.Paul' un yol haritası (Dünya Tarih Atlası).

2.1.2 Topoğrafya, İklim ve Bitki Özellikleri

2.1.2.1 Topoğrafya

Kilistra, üç tarafı vadilerle ayrılmış dağlarla kapalı bir yamaç yerleşimidir.




Resim 2.1. Kilistra'nın Kuzey Vadisi, Mayıs 1907 (Getrude Bell Arşivi, www.gerty.ncl.ac.uk.)



Resim 2.2. Kilistra, Mayıs 1907 (Getrude Bell Arşivi, www.gerty.ncl.ac.uk.).

Konya İl alanını, batıdan, güneyden ve doğudan eğimi % 20'nin üzerinde olan sarp ve dağlık kesimler kuşatır. Güney Anadolu kıvrım sistemine bağlı ve Toroslar dizisinden ayrılan bu kollar, yaklaşık 1.400 m den başlamakta ve 3000 metrenin üzerine çıkmaktadır. İl topraklarını çevreleyen dağlık alan, iç platolar üzerinde, yer yer belirginleşerek, geniş alanlar kaplayan yükseltiler oluşturmakta ve bu yükseltilerin arasında da akarsuların açtığı vadiler bulunmaktadır (Yurt Ansiklopedisi,1981). 1000-1500 m yüksekliğinde bir yamaç yerleşimi olan Kilistra da, bu dağ sıralarından bir vadi ile ayrılmakta olup bu vadide Söğütlü Deresi bulunmaktadır.




Şekil 2.5. Konya Yükselti Haritası (Yurt Ansiklopedisi,1981).

2.1.2.2 Toprak Yapısı ve Bitki Örtüsü

Kilistra'nın toprak yapısı, iklimi, bitki örtüsüne dair veriler Konya'nın güneybatı iklim verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Yerleşim lav yığılmaları ile meydana gelmiş volkanik araziler üzerinde bulunmakta olup Volkanik püskürtmeler sonucu yüzeye çıkan andezitik, bazaltik lavlar ile sipilit porfirite ve tüflerden oluşmuştur (Sür, 1959).

Konya'nın güneyini kuşatan Toros Dağları, kalkerli kum taşları ve kalker kayaları üzerinde oluşan sarı-kırmızı podzolik topraklarla kaplıdır.



Şekil 2.6. Konya Jeoloji Haritası (Yurt Ansiklopedisi,1981).

Bu topraklar fazla eğim ve yetersiz bitki örtüsü nedeniyle şiddetli aşınımına uğramış ve sığlaşmıştır. Bu topraklar çoğunlukla orman, funda ve mera kullanımına ayrılmış alandır (Yurt Ansiklopedisi,1981). Kilistra'ya bakıldığı zaman da zeminin kaya olmasından dolayı bitki örtüsünün fakir olduğu söylenebilmekte ve seyrek olarak ağaca rastlanmaktadır. Fakat yerleşimin vadi kısmında dereden dolayı verimli topraklar bulunmakta, halk günlük sebze meyve ihtiyacını dereye yakın bahçelerden sağlamaktadır.

2.1.2.3 İklim

Konya’da yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk geçen karasal iklim egemendir. Yıllık yağış ortalaması, 1000 mm’ yi aşarsa da, ova ve platoların büyük bölümünde bu miktar çok daha düşüktür (Yurt Ansiklopedisi,1981). Ancak, Kilistra’nın Akdeniz Bölgesi ile sınır teşkil eden konumundan dolayı bu bölgede Akdeniz iklim özelliklerine de rastlanır. Akdeniz’den gelen nemli ve ılık rüzgârlara yer yer açıktır. Özellikle Güneybatıdan esen lodos rüzgârı bir yamaç yerleşimi olan Kilistra’da oldukça etkilidir.

2.1.3 Demografik ve Sosyal Yapı

XIX. yy' ın başlarında Eyalet-i Karaman olarak anılan Konya Bölgesi'nin adı 1867'de Vilayet Nizamnamesi uyarınca yapılan yönetsel bölünmede, Konya Vilayeti olarak değiştirilmiştir. Bu dönemde, Konya Vilayeti'nin sancakları Konya Merkez, İçel, Niğde, Isparta ve Teke'dir. Günümüzde Konya İli'ne denk düşen Konya Merkez Sancağı'nın ise aynı dönemde, toplam 10 kazası vardı. Bunlar Konya Merkez Kazası, Akşehir, Karaman, Ilgın, Seydişehir, Ereğli, Hadim, Aşiret-İ Rişvan ve Esbkeşan, Bozkır Beyşehir ve Yalvaç idi (Yurt Ansiklopedisi,1981). Kilistra, bunlardan Konya Merkez Sancağı'na bağlı Hatunsaray Nahiyesi'ne bağlı bir köydür.

Tez kapsamında Konya Vilayeti Salnameleri üzerinde yapılan incelemede Kilistra ile ilgili olarak ismen sadece H.1289, M.1872 tarihli olan nüshadan bilgi bulunabilmiştir, bunun dışında H. 1291, M.1874 tarihli, H.1292, M.1875 tarihli, H.1301, M.1883 tarihli ve H. 1305, M. 1887 tarihli Salname'lere bakıldığında ise Hatunsaray Nahiyesi'nin tümü için bilgi elde edilebilmiş, Kilistra özelinde bilgiye ulaşılamamıştır. Bu salnamelere göre; Hatunsaray Nahiyesi'nde 34 köy, 2 adet medrese, 26 adet cami 22 adet mescid, 28 çeşme, 4 tekke, 47 kuyu, 34 sarnıç, 28 köprü ve 35 su değirmeni bulunmaktadır. Ancak kaydı olan yapıların hangi köylerde kaç adet olduğunu belirten bir bilgiye ulaşılamamıştır.

H.1289, M.1872 tarihli Salname'de ise Kilistra yerleşiminin hane sayısının 208, nüfusunun ise 577 olduğu görülmektedir (1289 Konya Vilayeti Salnamesi). 1984 Sonrası Konya'nın durumuna baktığımızda, Kilistra (Gökyurt) Köyünün nüfusunun 903 olduğu görülmektedir. Köyün şu andaki durumuna bakıldığında ise köy muhtarından alınan bilgiye göre 241 adet evde yaz-kış oturulduğu, sürekli nüfusun 575, yerleşim dışında yaşayan köy halkının özellikle yaz aylarında köye gelmesiyle oluşan nüfusun ise 680 kişi civarında olduğu görülmektedir.*

Yerleşim karakterinde etkili olan, sosyal yaşamdaki dinî yapının Hristiyanlık sonrası dönemine baktığımızda ise 1882-1883 tarihli Salname' ye göre Hatunsaray nahiyesindeki Nahiye heyetinde hiçbir gayrimüslimin ismi geçmemektedir. Ancak yerleşimde kilisenin olması, Hristiyanlık döneminde cemaat oluşturabilecek kadar Hristiyan nüfusun var olduğunu ortaya koymaktadır.

* Salnâme çevirisi bu araştırma kapsamında araştırmacı tarafından yapılmıştır.

2.1.4 Ekonomi

Konya bölgesi önemli ticaret yollarının üzerinde yer alması nedeniyle tarih boyunca hareketli bir ekonomiye sahip olmuştur. Bu bölgede kaya oyma yapılarında şarap üretiminin yapıldığı şaraphanelerin varlığı dikkat çeker. Konya yerleşiminin ticaret etkinliklerine bakıldığında ise Konya ve yöresinde dokumacılığın özellikle 16. yy da geliştiği görülür (Yurt Ansiklopedisi,1981). Arazi çalışmalarında, yapılarda dokuma tezgahlarına rastlanması Kilistra'da dokumacılığın bir zamanlar önemli bir geçim kaynağı olduğunu göstermektedir. Günümüzde ise bu üretimin devam etmediği görülmektedir.

Tarım ve hayvancılığın da yaygın olduğu bölgede köy halkı geçimini bu şekilde sağlamaktadır.

2.2 Yerleşimin Tarihsel Oluşumu ve Gelişimi

2.2.1 Roma Dönemine Kadar

- Neolitik ve Kalkolitik Dönem

Prehistorik dönem, Anadolu'da M.Ö.11. binin başlarına kadar devam eder (Özlü, 1994). Fakat Konya bölgesinde Prehistorik dönem VII. bine tarihlenir. Günümüze kadar kesintisiz olarak süregelmiş, yerleşim tarihinin Neolitik Dönem'le başladığı saptanan Konya, Orta Anadolu'nun en eski kentlerinden biridir (Yurt Ansiklopedisi,1981). Konya bölgesinde, kazılarla ortaya çıkarılan Suberde, Can Hasan, Er Baba ve Neolitik kültürün doruğunu simgeleyen Çatalhöyük yerleşimlerinin yanı sıra, bölgedeki Büyük Çumra'ya bağlı Küçükköy yakınlarındaki ve Merkez İlçeye bağlı Hatıp Bucağı yakınlarındaki höyüklerde yapılan yüzey araştırmalarında bulunan heykelcikler Konya'da Neolitik döneme tarihlenebilecek başka yerleşmelerin de olabileceğini göstermektedir (Yurt Ansiklopedisi,1981).

Kalkolitik dönemde ise bölgede Can Hasan, Çatalhöyük Batı ve Konya- Karaman Ovası'nın haricinde Çukurkent, Yılanhöyük, Kızılviranhöyük ve Kanalhöyük yerleşim merkezleri bulunmaktadır (Yurt Ansiklopedisi,1981).

-Tunç Devri

Kalkolitik dönemi takip eden Tunç Devri, İlk Tunç, Orta Tunç ve Yeni Tunç olarak üç bölüme ayrılmaktadır. Bu devirlerde verilen tahmini tarihlerden anlaşıldığına göre yazılı tarih öncesi son devir olan İlk Tunç Devri İ.Ö. 3000-2000 arasına tarihlenmekte ve izleri

Konya’da da bulunmaktadır.

Konya-Karahöyük kazı çalışmalarında elde edilen sonuçlarda bu döneme ait ocaklar, sunak yerleri, nişler gibi mimari öğelerin yanı sıra el yapımı çanak-çömlekler ve başkaca buluntular bulunmaktadır (Yurt Ansiklopedisi,1981). Zamanla Konya Ovası’nın merkezinde yer alan yerleşimlerin güvenlik nedeni ile yamaç ve dağlık alanlara yaklaştığı görülür. Özellikle Suğla ve Çarşamba havzası çevresi İlk Tunç Devri yerleşimlerine sahne olmuştur. Bunlardan Zoldura (Hatunsaray II) ve Mula Höyük önemli yerleşimlerdenidir (Özlü,1994). Çünkü Zoldura Höyük ve Mula Höyük, Prehistorik yerleşimlerin bağlantı noktasında önemli bir jeopolitiğe sahiptir. Toros Dağları’nın kuzey eteklerinde bulunan bu alanlar, Konya Ovası ve Toros Dağları arasındaki su kaynaklarıyla da önem kazanmıştır (Bahar,2004).

Zoldura Höyük (Hatunsaray II), Konya Merkez ilçelerinden Meram’ın 50 km güneyindeki Hatunsaray Kasabası’nın (Hitit Dönemi Lusna ;Antik Lystra) yaklaşık 500 m. Kuzeyinde yer alır ve 300x300x30 m boyutlarındadır. Bu yerleşimde Kalkolitik, İlk Tunç, Orta Tunç, Helenistik ve Roma Devri keramikleri ile ağırsak ve toprak cürufları ele geçmiştir (Bahar,2004).

Kilistra Gökyurt (Gilissıra) köyünün 1.5 km kuzeydoğusunda bulunan Mula Höyük’te de 200x 150x150 m boyutlarında İlk Tunç Devri yerleşimi bulunmuştur (Bahar,1999).

Orta Tunç Devri, Asur Ticaret Kolonileri ve (M.Ö. 1950-1190) ve Eski Hitit (M.Ö. 1700-1550) devirlerini içine alır (Özlü,1994). Bu dönemde Anadolu’da Lukkarlar, Luwiler, Gaşkalar gibi kavimler beylikler halinde yaşamışlar ve Asur ticaret kolonileriyle yoğun ilişkide bulunmuşlardır (Kınalı,1991). Bu dönemde Konya Ovası merkezinde ve civarında yerleşim devam etmiştir. Kaynaklardan anlaşıldığına göre Mula Höyük ve Zoldura Höyük’te de yerleşimin sürekliliği görülmektedir.

-Eski Hitit Krallık Dönemi


İÖ. 1650’de I. Hattuşil önderliğinde kurulan Hitit Devleti’nin ana yerleşme bölgesi, Kızılırmak yayı içindeydi. Bunun güneyinde kalan bölgede, bugünkü Konya’nın doğusunda, Niğde yörelerinde ise küçük kent devletleri vardı. Bunlarla ilgili kesin bilgiler, İÖ. 1525-1500 de Hitit Devleti’nin başında bulunan Telepinus’un, kendinden önceki dönemlerin siyasal olaylarını aktardığı fermanından elde edilmektedir (Yurt Ansiklopedisi,1981). Fermana, “...Vaktiyle Labarna büyük kraldı, oğulları, biraderleri, akrabaları ve aile efradı ve askerleri arasında birlik vardı. Memleket küçüktü, fakat o hangi memlekete giderse, o düşman

memleketini tabiiyeti altına alırdı. O memleketleri mağlup etti, denizi hudut yaptı. Oğullarından herbirini mağlup ettiği memleketlere yolladı...” denilmektedir (Kınalı,1991). Bu mağlup memleketler arasında yerleri tayin edilebilenler şunlardır: Hupışna (Konya-Ereğili), Tunanuva (Tyana- Kilisehisar), Nenaşsa (Nenassos-Aksaray), Landa (Larende-Karaman). Bunlardan başka, Kültepe Çağında meşhur bir Karum olan Puruşhattim, Luşna ve Zalarra gibi, yerleri henüz belli olmayan şehirler de I.Labarna ile aynı şahıs olduğu kabul edilen I.Hattuşili’nin zaptettiği memleketler arasında sayılmaktadır (Memiş,1989). Çeşitli kaynaklarda Luşna’nın Lystra olduğu belirtildiğinden, Kilistra’da da Eski Hitit Krallık döneminin yaşandığı düşünülebilir.

-Hitit İmparatorluk Dönemi

I.Hattuşil sonrasında, Konya Bölgesi tümüyle Hitit egemenlik sınırları içine girdi. İ.Ö. 1400-1385 zamanında devlet bünyesindeki zayıflıktan yararlanan Arzavahılar Konya ve doğusuna saldırdılar. Kuzeyden Kaşka, güneybatıdan Arzava ve doğudan İşuva saldırılarıyla karşı karşıya kalan Hitit devleti pek çok kenti elinden çıkarmaya zorlandı. İ.Ö. 1375- 1335 tarihlerinde Yeniden sağlanan Hitit siyasi birliği söz konusu kentlerin Hitit Devleti’ne katılmasını sağladı. Hitit Devleti III. Hattuşil Dönemi’nde (İ.Ö. 1275- 1250) Hitit tarihinin altın çağını yaşar. Siyasal gelişmelerin yanı sıra Hititler’in Babil ve Mısır’la kurdukları kültürel ilişkiler ve etkileşimler III. Hattuşil döneminden kalma anıtlarda izlenmektedir. Bunlardan bir tanesi “Fasıllar Anıtı” diye bilinen, kabartmalı taş stel, Konya’nın güneybatısında, Beyşehir- Konya yolu yakınında bulunmaktadır. Mısır etkisinin yoğun olduğu bir dönemde yapılmıştır. Hitit İmparatorluk Dönemi’nin en son yapıtlarından biri olduğu kabul edilmektedir (Yurt Ansiklopedisi,1981). Beyşehir’in 22 km kuzeyinde, gölün doğu kıyısında bulunan ve 14 büyük taş bloktan oluşan Eflatunpınar Anıtı da, İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen bir başka anıttır (Yurt Ansiklopedisi,1981).

Ayrıca Kilistra’ya yakın olan Hatıp Köyü’nde de kaya kabartması bulunmuş, İshak Özlü de “Konya’nın Hatıp köyünde son yıllarda bulunan kaya kabartması, Hititler’in Hatıp’a dolayısıyla ona çok yakın olan Listra’ya geldiklerini kanıtlar.”demektedir (Özlü,1994).



Şekil 2.7. Hitit Dönemi Haritası'nda Kilistra (Bahar,2004)*


2.2.2 Roma Dönemi

Yerleşimin içinde bulunduğu bölge M.Ö. 7. yy başlarında İkonion Lidyalıların egemenliğine girmiş daha sonra Perslere geçmiş, Hellenistik dönemde ise Pergamon Krallarının eline geçtikten sonra M.Ö. 333 te İskender tarafından ele geçirilen bölge M.Ö.129'da Roma İmparatorluğu'nun Asya Eyaleti'ne dâhil edilmiştir (Freely, 2002).

Roma döneminde koloniler arası bağın oluşması ve askeri operasyon yapılabilmesi için M.Ö. 6 yılında Augustus'un emriyle yol inşaatı başlamış ve bu yola **Via Sebasta** (Kral Yolu) adı verilmiştir. Bu yol ağının başlangıç noktası Yalvaç'tır (Özlü,1994). ve çeşitli isimlerle sınıflandırılmıştır. Kilistra bunlardan A2 yolu üzerindedir (Özlü,1994). A2 yolu Kızılören mevkiinden Kilistra'yı geçerek Litra'ya ulaşır

* Kaynaktan alınan harita üzerinde Kilistra'nın yeri araştırmacı tarafından işaretlenmiştir.

Yerleşimin merkezinden geçen Via Sebasta Kral Yolu köyün doğusunda bulunan mezarlıkların arasından geçerek yerleşimin merkezine giren ve kuzeybatısından çıkan taş döşemeli bir yoldur. Doğu girişinde kale kapısına ait olduğu düşünülen izler bulunmaktadır. Burada kapının iki tarafında kaya oyma gözcü kulesi dikkat çeker.



Şekil 2.8. Yerleşimin merkezinden geçen Via Sebasta (Özkan, 2003).



Resim 2.3. Via Sebasta'nın dođu giriři, 2008.

2.2.3 Bizans Dönemi

Trajan döneminde Konya önemli bir yerleşim haline gelmiş ve buna bağılı olarak nüfusu da artmıştır. Çok sayıda Yahudi ve Rum bu bölgede yaşamaktaydı. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde St. Paul yeni dinî yaymak için Kapadokya'ya yaptığı gezi sırasında, Konya'da durarak yabancı ve putperestleri yeni dine davet etmiştir. Yahudilerin çıkardığı bir ayaklanma sonucu Pisidya'nın Antiochus şehrinden kovulan St. Paul ve arkadaşları Konya ve çevresine kaçmış ve burada dinlerini telkin etmişlerdir (Texier, 2002). St. Paul ve rahip Barnaba Yahudilerin çıkarttıkları kışkırtıcı hareketlerden sonra, saldırıya uğrayacaklarını anlayarak yakındaki Lykonía bölgesi şehirlerinden Listra ve Derbe'ye gelmiştir. (Bayladı,1998). St.Paul'un bu bölgeye M.S. 47,50 ve 53'te üç kez geldiğı belirtilmektedir (Freely, 2002). Hristiyanlığın tarihinde önemli olan bu telkinler bu bölgelere birçok Hristiyanı çekmiş ve yakın çevrelerde de Kilistra'da olduğu gibi birçok dinî yapı ve etrafında yerleşim yerlerinin inşa edilmesine sebep olmuştur. Ancak yapılan araştırmalara göre buradaki yapıların büyük bir çoğunluğu VII. ve X. yüzyıla aittir. Bölgenin tercih edilmesinde en önemli etkenlerden biri ise dağlar arasında mahfuz bir coğrafik yapıya sahip olmasıdır.

312 yılında Hristiyanlığın resmen tanınmasıyla baskılar ortadan kalkmış, dini yapıların kullanımı daha serbest hale gelmeye başlamıştır. Sonrasında Bizans döneminde iç

çekişmelerin olduğu 7. yy'da, idari teşkilat değişmiş, bölge Themalara ayrılmıştır (Konyalı, 1964).

Kolordu anlamına gelen “Thema” kelimesi; sonradan askeri birliklerin iskân edildikleri bölgelerin adları olarak kullanılmıştır. Askeri birliklere, sürekli ordu hizmetini yüklenmeleri karşılığında evlatlarına da bakabilecekleri arazi parçaları verilmiş, böylece toprağa bağlı yerleşik askerler düzeni oluşturulmuştur. “Thema” ların başına da bölgenin en yüksek askeri ve sivil gücü olan ve “stratagos” olarak adlandırılan kişiler getirilmiştir. Iconium, Lystra ve çevresi Anatolikon Theması'na dahil edilmiştir (Ostrogrsky,1995).

10. yüzyıla kadar bir Bizans eyaleti olan Konya; Müslüman Arapların akınlarına maruz kalmış, Konya sınır şehirlere yakın olduğu için bu akınlardan etkilenmiştir. Fakat Araplar Konya'da devamlı ve uzun müddet kalamamıştır (Konyalı, 1964).

2.2.4 Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi

Büyük Selçuklu sultanı Alparslan, 1071'de Bizans İmparatoru Romen Diyojen'i Malazgirt'te kesin bir yenilgiye uğratarak, Türkler'e Anadolu'nun kapılarını açmıştır.

Konya bölgesi; Seçuklu Kutalmış oğlu Sultan Süleymanşah tarafından fethedilmiştir. Fetih tarihi hakkında değişik eserlerde farklı görüşlere yer verilmektedir. Kutalmışoğlu Süleymanşah I.'in Konya'yı fethettikten sonra batıya yöneldiği, merkez olarak İznik'i seçerek, Anadolu Selçuklu Devletini 1074 tarihinde kurduğu göz önünde tutulursa Konya'nın fetih tarihinin 1074'ten önce olması gerekmektedir. Fetihle bölgede Türk-İslam egemenliği dönemi başlamış, 1097'de I. Haçlı Seferi sırasında ise İznik kaybedilince Başkent Konya'ya taşınmıştır.

II. Haçlı Seferi'nde Almanya İmparatoru Friedrik Barbarossa, Konya'yı kuşatmış (18 Mayıs 1190) fakat 2. Kılınç Arslan'ın savunduğu kaleyi alamamıştır. Selçukluların düşmesine kadar (1308) da Konya başkent olarak kalmıştır (Konya Turizm rehberi,2000).

Anadolu Selçuklu Devleti'nin ortadan kalkmasıyla birçok beylik tarafından ele geçirilen Konya Bölgesi hiçbir beyliğin uzun süre hâkimiyetinde kalmamış, 1320 yılında Karamanoğulları tarafından hâkimiyet altına alınmıştır. Anadolu Selçuklular döneminde Konya'da çok fazla yapı yapıldığı görülmektedir. Ancak beylikler dönemine ait yapı sayısı daha azdır.

2.2.5 Osmanlı Dönemi

Karamanoğulları ile defalarca mücadele içine giren Osmanlılar, I. Beyazıd döneminde, 1398'te Konya'yı Osmanlı topraklarına katmışlardır (Ana Britanicca). Bundan sonra bu toprakların bir kısmı iade edilmiştir. Ayaklanmalar sonucu Karaman ve Konya çevresine defalarca taarruz yapılmış, Karamanoğlu beyleriyle defalarca anlaşma yapılmış, toprakları iade edilmiş, fakat onlar sözlerinde durmadıklarından anlaşmalar bozulmuştur. Ancak Konya ve kazaları kesin olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından 1467 yılında Osmanlı topraklarına dâhil edilmiştir (Konyalı,1964).

3. KİLİSTRA GELENEKSEL YERLEŞİM DOKUSUNUN MEVCUT DURUM ANALİZLERİ

3.1 Mevcut Durum Analizleri

Bu çalışma çerçevesinde incelenen Konya Kilistra Kentsel Sit alanı içinde yer alan geleneksel yapıların oluşum ilkeleri ile mevcut durumlarının saptanabilmesi için bu yerleşime özel bir envanter formu hazırlanmıştır. 330 adet yapı bu çerçevede incelenerek veriler envanter formlarına aktarılmış, sonrasında da elde edilen bilgiler harita üzerinde gösterilmiştir.

Yerleşimin katmanlı bir yapı göstermesi, düzenli bir parselasyon sistemi oluşmasını engellemiştir, bu nedenle parsel sınırları net olarak tespit edilememiştir. 330 adet yapı için envanter numaralarına göre işlev, yapım sistemi, kat adedi ve özgünlük durumu analizleri olmak üzere dört çeşit analiz yapılmıştır.

3.1.1 İşlev Analizi

Kilistra yerleşiminde 330 adet yapı için yapılan analizler yapıların % 73.9' unun konutlardan oluştuğunu göstermektedir. Konut yapılarından iki katlı olanlarının alt katları genellikle bölgede *hayat* olarak anılan ahır mekânı olarak kullanılmaktadır. Üst katlarda ise yaşama mekânları bulunmaktadır. Ancak bazı yapıların üst katları tamamen kapalı mekân olmayıp kısmi olarak ahırın üstünde teras "*dam*" kullanımı görülmektedir. İşlev analiz haritalarında bu farkın okunması amacıyla *dam* olan kısımların işlevi ahır olarak gösterilmiştir. Ancak iki farklı gösterimin tek bir yapıya ait olduğunu vurgulamak için binanın tamamına bunu tanımlayan bir lejand konulmuştur.

Yerleşimde, konutlardan sonra harabe halinde bulunan ve işlevini yitirmiş olan yapılar sayıca 59 yapı ile ikinci sırada bulunmaktadır. Harabe halindeki yapılar büyük ölçüde bakımsızlığın ve tabiat şartlarının etkisiyle bu duruma gelmişlerdir.

Yerleşimde konut yapılarının dışında 6 adet cami, 2 adet sağlık yapısı, 1 adet ilköğretim okulu, bir adet Kur'an kursu, 2 adet ticaret yapısı (bakkal), 12 adet konutlardan bağımsız ahır, 1 adet köy konağı ve 2 adet eşya deposu bulunmaktadır.


Yerleşimde bulunan camilerin doku içerisinde homojen bir yayılım gösterdiği görülmektedir. İlköğretim okulu ve sağlık yapıları ise köyün kuzey doğusunda bulunan Allı Mahalle'de konumlanmıştır. Bu sağlık yapılarından bir tanesi kullanılır durumda olup, diğerinin ise

alışma sırasında inřaat halinde olduėu grlmřtr. Ticaret yapılarına bakıldığında ise iki adet ticaret yapısının, zgn iřlevi konut olan yapıların gnn ihtiyalarına gre iřlev deėiřtirmesiyle kullanıldığđ grlr. Yerleřimde bu kadar az sayıda ticaret yapısının olması blgede tarım ve hayvancılık dıřında retim ve satıřa dayalı ticaretin bulunmadığını gstermektedir.


Kydeki tek sosyal amalı yapı Ky Konaėı'dır. Tař temeller zerine betonarme olarak yapılan ky konaėı halkın toplandıėđ, gelen misafirlerin aėırlandıėđ bir yapıdır.

	YAPI İřLEVİ	ADET	YZDE		YAPI İřLEVİ	ADET	YZDE
■	Konut	244	% 73,9	■	Depo	2	% 0,6
■	Harabe	59	% 17,8	■	Saėlık Yapısı	2	% 0,6
■	Ahır+Aėıl	12	% 3,6	■	Sosyal Amalı Yapı	2	% 0,6
■	Dini Yapı	6	% 1,8	■	Eėitim Yapısı	1	% 0,6
■	Ticaret Yapısı	2	% 0,6	■			

TOPLAM	330	%100
---------------	------------	-------------



izelge 3.1. İřlev Analizi



Şekil 3.1 İşlev Analizi


Şekil 3.1. İşlev Analizi

3.1.2 Yapım Sistemi Analizi

Kilistra yerleşiminde yapım sisteminin belirlenmesine yönelik analizler iki farklı dönemde gerçekleştirilmiştir. 2007 ve 2008 yıllarında gerçekleştirilen çalışmada incelenen 330 yapının 40 adedine girilmemiştir. Girilemeyen yapıların alt katlarında oyma mekânların olması ihtimaline karşılık bu yapılar sınıflama dışında tutulmuştur.


Yapım sistemi belirlenemeyen yapılar dışında köyde 156 adet yığma, 76 adet “yığma+ oyma”, 17 adet betonarme, 17 adet “yığma+betonarme” ve 9 adet oyma yapı bulunmaktadır. Analiz paftasında da görüldüğü gibi “oyma” ve “yığma+ oyma” yapılar köyün kuzey doğu kısmında daha az olmakla birlikte köyün tamamına yayılmış durumdadır. Ayrıca “yığma+ oyma” yapıların genellikle gruplanmış olarak doku içerisinde konumlandığı görülmektedir. Yerleşimde özgün yapım sistemli yapılar dışında yeni betonarme ve betonarme ekli özgün yapıların bulunduğu görülmektedir. Fakat bu tip yapıların oranı diğerlerine kıyasla daha azdır. Yığma yapılarda kullanılan malzeme çoğunlukla taş olmakla birlikte kısmi olarak tamir aşamasında tuğla ve briket gibi malzemelerin de kullanıldığı görülmektedir.

YAPIM SİSTEMİ ANALİZİ



	YAPI SİSTEMİ	ADET	YÜZDE
	Yığma	156	% 47
	Betonarme	17	% 5
	Oyma	9	% 3
	Yığma+Betonarme	17	% 5
	Yığma+Oyma	76	% 23
	İncelenemedi	55	% 17
	Toplam	330	% 100

Çizelge 3.2. Yapım Sistemi Analizi



Şekil 3.2. Yapım Sistemi Analizi


3.1.3 Kat Adedi Analizi

Yerleşimde yer alan konut yapıları genellikle iki katlı olup yapıların alt katları genellikle ahır *“hayat”* olarak kullanılmakta, üst katlarda ise yaşama mekânları bulunmaktadır. Ancak üst katın tamamının kapalı mekan olarak kullanılmadığı bazı yapılarda hayatın üstünün teras *“dam”* olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu durumda yapının teras *“dam”* kısmı tek katlı diğer kısmı ise iki katlı olarak algılanmaktadır. Bu dokunun haritada okunabilmesi için iki farklı renkle gösterim yapılmış, bu gösterimin tek yapıya ait olduğunu vurgulamak için de yapının tümüne tarama yapılmıştır.

Yerinde yapılan incelemede alt katına girilemeyen yapılardan 28 adedinin alt katında oyma mekan olma ihtimaline göre bu yapıların kaç katlı olduğu kesin olarak bilinemediği için, *“incelenemedi”* kategorisine alınmıştır. Çünkü iki katlı yapıların içine girildiğinde, alt kat döşemesinin genellikle topoğrafyaya uyumlu olarak düzenlendiği dolayısıyla yapıların alt kat yüksekliğinin bazı noktalarda iki kat yüksekliğine çıktığı görülmektedir. Bu kademe farkından dolayı açılan farklı hizalardaki pencere boşlukları da yapının dışarıdan üç katlı gibi algılanmasına sebep olmaktadır.


Analiz sonuçlarına bakıldığında yerleşimde oran olarak %64 ile en fazla iki katlı yapılar görülmektedir. Yerleşimde bulunan tek katlı yapılar ise genellikle ahır yapıları olup harita üzerinde belli bir gruplanma oluşturmamaktadır. Üç katlı yapılara bakıldığında ise çoğunlukla betonarme yapılar ya da yığma yapı üzerine yine tekrar yığma ya da betonarme ekli yapılardan oluştukları görülmektedir.

KAT ADEDİ ANALİZİ



	YAPI SİSTEMİ	ADET	YÜZDE
■	Tek Katlı	29	% 9
■	İki Katlı	211	% 64
■	Üç Katlı	14	% 4
■	Harabe	48	% 15
■	İncelenemedi	28	% 8
	Toplam	330	% 100

Çizelge 3.3. Kat Adedi Analizi



Şekil 3.3. Kat Adedi Analizi

3.1.4 Özgünlük Durumu Analizi

Yerleşimdeki yapıların özgünlük durumu bir kriter tablosu oluşturularak değerlendirilmiştir. Özgünlük değerlendirmesinde Kilistra yerleşiminin fiziksel oluşum ve gelişimi için çok önemli olan kaya oyma mekanlar ve bu mekanlara eklenen yeni dokunun birlikte kullanımı ve tarihsel belge niteliği olabilecek yöreye özgü geleneksel teknikler dikkate alınmış, bu özellikler kriterlerin belirlenmesinde kullanılmıştır. Her kritere bir değer atanmış, yapılar bu kriterlere göre puanlanarak özgünlük durumları harita üzerine işlenmiştir.

ÖZGÜNLÜK KRİTER VE DEĞER TABLOSU

<u>I. Cephe</u>	
<u>I.A. Cephe Özgünlüğü</u>	
Kütlesel Özgünlük	1 puan
Cephede Doluluk – Boşluk Özgünlüğü	1 puan
Kaplama Malzemesinin Özgünlüğü	1 puan
<u>I.B. Cephe Özgünlüğü</u>	
	4 puan
Kapı Biçim Özgünlüğü	1 puan
Kapı Malzeme Özgünlüğü	1 puan
Pencere Biçim Özgünlüğü	1 puan
Pencere Malzeme Özgünlüğü	1 puan
<u>I.C. Üst Örtü Özgünlüğü</u>	
	2 puan
Biçim Özgünlüğü	1 puan
Malzeme Özgünlüğü	1 puan
<u>II. Yapım Sistemi Özgünlüğü</u>	
	2 puan

Özgünlüğünü korumuş	2 puan
Kısmen Özgün (Takviye görmüş)	1 puan
<u>III. Plan Şeması Özgünlüğü</u>	<u>2 puan</u>
Özgünlüğünü korumuş	2 puan
Kısmen Özgün (mekânda bölünme-eklenme)	1 puan
<u>IV. İşlev Özgünlüğü</u>	<u>1 puan</u>
Özgün İşlev	1 puan
Değişen İşlev	0 Puan

Çizelge 3.4. Özgünlük Kriter ve Değer Tablosu

Kriterler doğrultusunda ortaya çıkan değerlendirmeye göre yapılar özgün, kısmen özgün, özgünlüğünü kaybetmiş ve çevreye aykırı yeni yapılar olarak sınıflandırılmıştır.

Özgünlük Durumu


1- Özgün Yapılar	14 puan
2- Özgünlüğünü Kısmen Kaybetmiş Yapılar	13-8 puan
3- Özgünlüğünü Büyük Oranda Kaybetmiş Yapılar	7-0 puan
4- Çevreye Aykırı Yeni Yapılar	0 puan

330 adet yapının her biri için belirlenen özgünlük değerlendirilmesine bakıldığında 18 adet yapının özgünlüğü koruduğu görülmektedir. Belirlenen kriterlere göre özgünlüğünü kısmen kaybetmiş yapıların 142, özgünlüğünü büyük oranda kaybetmiş yapıların 78, Çevreye Aykırı yapıların 17 adet olduğu görülmektedir.

Bunların dışında yapılardan 70 adedi harabe durumdadır. Özgünlük Durumu Analizi'nde kısmen yıkılmış olan yapılar için değerlendirmeye dahil edilmediği için bu durumdaki yapılar da harabe yapılar kategorisine alınmıştır. Belirsiz diye nitelendirilen 5 yapı için ise değerlendirme için yeterli veri elde edilememiştir.


Yerleşimin geneline bakıldığında özgünlüğünü kısmen ve özgünlüğünü tümüyle kaybetmiş yapıların çokluğu dikkat çekmektedir, bu durum geleneksel yapıların günün ihtiyaçlarına göre farklı malzeme ve biçimsel değişikliğe uğradığını göstermektedir.

Yeni yapılan binalarda betonarme sistemin tercih edilmiş olduğu göz önünde bulundurulursa, taş işçiliğinin köyde devam etmediği, özgün yapım sistemini uygulayabilecek ustaların artık kalmadığı görülmektedir. Köyde bulunan tek ve son Taşçı Ustası Ramazan Semerci ile yapılan görüşmede, taş işçiliğinin maliyeti ve zorluğundan dolayı eski yapılara yapılan ek mekânlarda ve yeni yapı inşasında betonarme sistemin tercih edildiği söylenmiştir.



ÖZGÜNLÜK DURUMU	ADET	YÜZDE
Özgün Yapılar	18	% 5
Özgünlüğünü Kısmen Kaybetmiş Yapılar	142	% 43
Özgünlüğünü Kaybetmiş Yapılar	78	% 23
Çevreye Aykırı Yeni Yapılar	17	% 1,8
Harabe	70	% 21
Belirlenemedi	5	% 2

Çizelge3.5. Özgünlük Durumu Analizi



Şekil 3.4. Özgünlük Durumu Analizi

4. GELENEKSEL YERLEŞİM DOKUSUNUN BİÇİMLENMESİ

4.1 Geleneksel Doku Biçimlenme Özellikleri

Kilistra yerleşimi üç tarafı tüf esaslı kayalarla çevrili olan Gökyurt Höyüğü üzerinde konumlanmıştır. Günümüz yerleşimi, erken Bizans dönemi kaya yerleşmesinin üzerinde konumlanmaktadır ve bu nedenle farklı kültür katmanlarının mimari ürünleri gözlemlenebilmektedir. Kilistra'nın yakınında bulunan ve St. Paul'un bölgede ilk olarak geldiği yerleşim olan Lystra'dan gelen Antik Kral Yolu, yerleşimin doğusundaki kayaların arasından yerleşime ulaşır ve topoğrafyaya paralel olarak da kuzeybatısından yerleşimi terk eder. Müslüman Mezarlığı, antik yolun köye giriş noktasının iki tarafında konumlanmıştır, Hristiyan mezarları ise çevrede bulunan kaya oyma kiliseler ve Gökyurt Höyüğü'nün en üst noktasında bulunmaktadır.



Resim 4.1. Yerleşimin doğusundaki kayalıklar, 2008.

Yerleşimin şu andaki ana girişi kuzeyden sağlanmakta ve gelenleri, halkın meydan çeşmesinden dolayı “*Başpınar*” olarak adlandırdığı köy meydanı karşılamaktadır. Çeşmenin dışında meydanda Köy Konağı ve konutlar bulunmaktadır.



Resim 4.2. Köy Meydanı “*Başpınar*”, 2008.



Resim 4.3. Meydan Çeşmesi, 2007.

Köy meydanında çeşmeye bitişik olarak konumlanan bir duvar bulunmaktadır. Bu duvarın kale duvarı ya da su kemerinin bir parçası olduğuna ilişkin düşünceler olmakla birlikte Salnamelerde herhangi bir yapının parçası olduğuna ilişkin bir veriye rastlanmamıştır.



Resim 4.4. Duvar Kalıntısı, *Basınar* Meydanı, 2007.

Köy meydanı olarak tanımlanan alanın nispeten daha düz olduğu Kilistra yerleşiminde, kuzeydoğuya bakan yamaçların diğer yamaçlara göre daha küçük olması nedeniyle bu yamaçlardaki yerleşim yoğunluğu diğer yamaçlarda nazaran daha seyrek. Yapılar yerleşim genelinde topoğrafyaya uygun şekilde yayılım göstermektedir.



Resim 4.5. Kuzeydoğu yamacı görünümü, 2007.



Resim 4.6. Batı yamacı görünümü, 2007.


Kilistra yerleşimin bulunduğu tepenin yamaçlarında yerleşim dokusu olmasına rağmen Hristiyan mezarlarının bulunduğu tepe noktasında yerleşim bulunmamaktadır.



Resim 4.7. Höyüğün tepe noktasındaki Hristiyan mezarlarından örnek, 2008.

Yerleşim **Başpınar, Allı, Orta ve Aşağı** olmak üzere dört mahalleden oluşmaktadır.

Başpınar Mahallesi, köyün kuzeyinde bulunan ve köyün giriş meydanını da içine alan bir mahalledir. Köyün doğu ve güney doğu yamaçlarında kurulmuş olan Allı Mahalle ise ilköğretim okulu ve sağlık ocağını içine almaktadır. Bu mahallenin topoğrafyasından dolayı yapıların araziye yerleşimi diğer mahallelerdeki yapılara göre daha düzdür ve yerleşim daha seyrek. Aşağı Mahalle, yerleşimin güneybatı yamaçlarında vadi yakınında kurulmuş bir mahalledir. Bu mahallede konut yapıları dışında Kur'an kursu ve Cuma Camisi bulunmaktadır. Yerleşim karakterine bakıldığında ise burada topoğrafyadan dolayı teraslı “dam” yapıların çokluğu dikkat çekmektedir. Orta Mahalle ise Başpınar’ dan köy içine giren yolun kenarında sağlı sollu yerleşmiş yapılardan oluşmaktadır. Bu bölgenin karakteri de köyün genel yerleşim karakteri gibi olup arazi eğimine göre şekillenmektedir.



Şekil 4.1 Yerleşimin mahalleleri, 2008.

Geleneksel dokusuya bakıldığında yapıların genelde ikişer ve üçerli gruplar halinde bitişik düzende konumlandıkları görülür. Bu düzen, arazinin durumuna göre yapıların aynı yol üzerine sıralanması ve girişlerini aynı yönden alması şeklinde olabildiği gibi, eğimli arazilerde, teraslı ev şeklinde, birinin diğerinin terasını “**dam**” olarak kullanması formunda da

gelişmiştir. Yerleşim genelinde yapılar bahçeli olmakla birlikte parsel yol ayrımını belirleyen fiziksel sınırlar net değildir. Zemin kayalık olduğu için bu bahçeler tarım yapmak için elverişli olmayıp, daha çok kümes hayvanlarının beslendiği ve ev işlerinin yapıldığı alanlardır. Bazı bahçelerde nadir olarak meyve ağaçlarına rastlanmaktadır.

Köyün girişi **Baspinar**' dan köyün mahallelerine giden üç ana yol aksı bulunmaktadır. Bu akslar topoğrafyanın eğim çizgilerine paralel olduğu için kıvrımlı ama çok dik değildir. Yolların döşemesi yer altındaki kaya oluşumundan dolayı taş ve topraktır. Yol dokusunda bulunan bu kayaların amorf yapısından dolayı da yollar çok düzensiz olup araç trafiğine elverişli değildir. Bu ana akslar dışında yapı gruplarını düzenleyen ara yollar da bulunmaktadır. Bu ara yollar ana akslara nispeten daha diktir. Yolların genişliklerine bakıldığında ise ana yolların genişliğinin ortalama olarak 3m, ara yolların genişliklerinin ise değişken olduğu görülür. Kimi zaman ara yol algısını yok edecek kadar geniş, kimi zaman da yarım metreye kadar düşen darlıkta patika biçimindedir.



Resim 4.8. Meydandan Aşağı Mahalleye giden yol dokusu, 2008.



Resim 4.9. İki yapı arasında bulunan dar sokak dokusu, 2008.

4.2 Anıtsal Nitelikli Yapılar

4.2.1 I.Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda Bulunan Önemli Yapılar

Kilistra'da Arkeolojik Sit Alanı'nda manastır, şapel, mezar, şaraphane, sarnıç, gözetleme kulesi, karakol ve konut gibi kaya oyma yapılar bulunmaktadır. Yine bugünkü yerleşim dokusunun bulunduğu höyüğün altının bir yer altı şehri olduğu düşünülmektedir.


Bu yapılarla ilgili ilk önemli çalışma 1998 yılında Konya Arkeoloji Müzesi tarafından başlatılan temizlik ve onarım çalışmalarıdır. Arkeolog Osman Ermişler başkanlığında yürütülen çalışmalar daha sonra Uzman Nurettin Özkan tarafından devam ettirilmiştir. Yapılan çalışmalar ve buluntular 2000, 2001, 2002 yıllarında Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazılan Sempozyumu Bildirileri ile 2002 yılında ayrı bir makalede topluca yayınlanmıştır. Daha sonra İlker Mete Mimiroğlu tarafından 2005 yılında bir yüksek lisans tezi hazırlanarak yapıların planları çıkarılmıştır.

Tez kapsamında daha önceki çalışmalardan yararlanılmış, günümüz yerleşiminin


gelişmesinde etkisi olan Arkeolojik Sit Alanı'nda bulunan yapılarla ilgili açıklayıcı bilgiler verilmiştir.

Konacak Mevkii'nde Bulunan Bir Şapel

Köy yerleşimin doğusunda, Konacak Mevkii diye adlandırılan bölgede bulunan şapel 7-10yy. lar arasına tarihlenmektedir. Doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş olan şapel, serbest haç planlıdır. Apsis, naos, köşe mezar odası ve giriş bölümlerinden oluşmaktadır (Özkan, 2001). (Ek1)



Şekil 4.2 Konacak Mevkii Şapel Planı ,(Özkan, 2000)



Şekil 4.3. Konacak Mevkii Şapel İzometrik Perspektif, (Mimiroğlu, 2005).




Resim 4.10. Konacak Mevkii Şapel, 2007.

Bayram Hacı İnleri Mevkii'nde Bulunan Bir Manastır

Köy yerleşimin kuzeyinde, Bayram Hacı İnleri Mevkii diye adlandırılan bölgede bulunan manastırın yapım tarihi saptanamamıştır.

Manastır kompleksi, doğu-batı doğrultusunda sıralanan on iki mekân ve üç mezardan oluşmaktadır. Üç büyük kaya kütesinin güney yamacına oyularak yapılan manastırdaki mekânların beşi zemin ile aynı kotta iken, ikisi daha yüksek, kalan beşi ise daha alçak kotlarda yapılmıştır. Manastır kompleksindeki mekânlardan ikisi kilise, üçü mezar, ikisi keşiş odası ve biri mutfaktır. Diğer yedi mekânın işlevi saptanamamıştır.

Kompleksin doğusunda yan yana bulunan iki kiliseden doğuda olanı tek nefli bazilikal planlıdır. Doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş olan kilise, doğuya yönelik apsis ile düzgün olmayan dikdörtgen planlı naostan oluşmaktadır. (Ek2)




Şekil 4.4. Bayram Hacı İnleri Mevkii'nde bulunan Manastır Planı, (Mimiroğlu, 2005).



Resim 4.11. Bayram Hacı İnleri Mevkii'nde bulunan Manastır, 2007.

Başpınar Harmanlarında Bulunan Kaya Oyma Bir Sarnıç

Düzgün olmayan dikdörtgen planlı olan sarnıç Kilistra'ya batıdan bağlanan yolun kuzeyinde bulunmaktadır. Bir ana kayanın zemin kotu altına oyularak yapılan eser, giriş bölümü ve ana mekândan oluşmaktadır (Özkan, 2001). (Ek3)



Şekil 4.5. Başpınar Harmanlar Mevkii'nde bulunan Sarnıç Planı ,(Özkan).



Resim 4.12. Başpınar Harmanlar Mevkii'nde bulunan sarnıç, 2008.



Resim 4.13. Başpınar Harmanlar Mevkii'nde bulunan Sarnıç iç mekân görünümü, 2008.

Devrek Mevkii'nde Gözetleme Kulesi

Kral yolu ile kente girişin solunda ve yola göre 2.5 m yüksekliğindedir. Kareye yakın oyma mekân olup yol girişine hâkim bir mazgal penceresi vardır. Kapı ölçüsü 0.60x1.13 m dir. İç hacim ölçüleri 3.30x4.10x1.90 m' dir. (Özkan,2000)

Devrek Mevkii'nde Karakol Ünitesi

Kral yolu ile kente girişin solunda bulunan kaya kütesinin üzerinde, yola ve çevreye hâkim, kent girişini kontrol altında tutan bir noktada inşa edilen bu yapı grubu ikisi geniş, birisi küçük üç oyma inden oluşmaktadır.

Küçük oda: Ünitenin kuzeydoğu köşesindedir. Kapı bitişiğinde seki şeklinde eyvan, önünde ise küçük hacimli bir karlık sarnıcı bulunmaktadır.

Doğu Koğuşu: Ünitenin güneydoğu köşesinde yer alır. 3.10x2.90 m ölçüsünde bir açıklıktan kare bir mekâna girilir. Sağında ise batı koğuşuna bağlantı sağlayan yaklaşık 0.50 m çapında bir geçit vardır. Kare iç mekânın yarısı +30 cm yükseklikte bölme şeklindedir. Üstte bir havalandırma deliği vardır. Sağında ise 1.00x0.85x1.10 hacminde bir çukur bulunmaktadır. Tümü ana kayaya oyulmuştur.

Batı Koğuşu: Ünitenin güneybatı köşesinde yer alır. İçerisi üç ayrı kotta ve üç ayrı bölüm görünümündedir. Geniş açıklıklı giriş kapısının sol karşısı iç zeminden 0.50 m yüksekliğinde yarım kubbe biçimindedir. Üstte bir havalandırma deliği vardır. Girişin solundaki doğu duvarında doğu koğuşu ile bağlantılı kemerli bir geçit söz konusudur. Girişin karşısındaki düşük kotlu bölmede bulunan taş kurnalı su yatağı, bu koğuşun hamamlık bir ünite olduğu izlenimini vermektedir.

Açık Avlu: üç mekânın ortasında yer alır. Zeminde su akıntıları için inceli-kalın tahliye kanalları açılmış ve tam bir akıntı sistemi kurulmuştur. (Özkan,2000).



Resim 4.14.Devrek Karakol Kompleksi, (Özkan,2000).

4.2.2 Günümüz Yerleşim Sınırları İçinde Bulunan Anıtsal Yapılar

Yerleşimde konut dışı fonksiyonda kullanılan altı adet cami, bir adet okul ve depolama amaçlı binalar bulunmaktadır.

4.2.2.1 Dini Yapılar

Cuma Camisi

Cuma Camisi yerleşimde bulunan camilerden en büyüğüdür. Cuma namazları çoğunlukla burada kılındığı için bu isim verilmiştir.



Resim 4.15. Cuma Camisi, 2007.

Kitabesine göre H.1279, M. 1862 yılında yapıldığı düşünülen Cuma Camisi Aşağı Mahallede bulunmaktadır. Yapı Gökyurt Höyüğü'nün eteklerinde olup oldukça eğimli bir arazide konumlanmıştır.

Doğu ve batıdan iki girişi olan yapı, eğimden dolayı kuzey cepheden tek güney cepheden ise üç katlıdır. En alt kat caminin deposudur. Onun üzerinde çok ayaklı ana mekânı vardır. Buradan basamaklarla kadınlar mahfiline ulaşılır.

Yığma sistemde inşa edilen camide cephe boyunca ahşap hatıllar kullanılmıştır. Kullanılan taşların işçiliğinin geleneksel konutlarda uygulanan işçiliğe göre daha özenli olduğu dikkat

çekmektedir. Cephedeki derzlemeden yapının onarım geçirdiği anlaşılmaktadır.

Cephelerdeki doluluk boşluk oranlarına bakıldığında pencere boşluklarının oldukça dar ve az sayıda olduğu görülmektedir. Pencereilerin çoğu düz atkılı sistemde inşa edilmiş olup, yalnızca orta katta bulunan pencereilerin üzerinde sivri kemerle hafifletme kemerleri kullanılmıştır. Bu pencereilerin ölçüleri geleneksel konutlarda kullanılan pencereilerle benzer olmakla birlikte alt ve üst katlarda bulunan pencereilerden daha büyüktür. Pencere ve kapı doğramaları zaman içinde değişmiştir. Çatı ise konut çatılarından farklı olarak beşik çatıdır.



Resim 4.16. Cuma Camisi güney cephesi, 2007.

Doğu ve batı cephelerde muhdes giriş mekânları bulunmaktadır.



Resim 4.17. Cuma Camisi doğu cephesi, 2007.

Pencereilerdeki sivri kemer kullanımı dışında caminin doğu kapısı basık kemerlidir.



Resim 4.18. Cuma Camisi doğu kapısı, 2007.

Yapı çok ayaklı enine gelişmiş cami tipindedir. Ahşap dikmelerin taşıdığı ahşap döşeme kirişleri açıkta bırakılmıştır.



Resim 4.19. Cuma Camisi iç mekân, 2007.

Caminin içinde konut yapılarındaki ahşap işçiliğine benzer işçilikle yapılmış minber dikkat çekmektedir.



Resim 4.20.Cuma Camisi minberi, 2007.



Resim 4.21. Cuma Camisi minber detayı , 2007.

Diğer Camiler

Yerleşimde Cuma Camisi dışında beş adet cami bulunmaktadır. Bu camilerden bir tanesi yine aşağı mahallede, ikisi orta mahallede ve diğer ikisi de Allı mahallede bulunur. Vakit namazları dışında kapalı olan bu camiler de geleneksel yapım sistemiyle yapılmış olmakla birlikte Cuma Camisi kadar nitelikli ve büyük değildir. Hemen hepsi onarım görmüş

olduğu için büyük ölçüde özgünlüklerini yitirmiş oldukları görülmektedir.

4.2.2.2 Eğitim Yapıları

Yerleşimde özgün işlevi ilkokul olan tek bir yapı bulunmaktadır fakat günümüzde bu yapı konut olarak kullanılmaktadır. Binanın girişi kuzey cephesinden olup arazinin yapısından dolayı yapı kuzey cepheden bir, güney cepheden iki katlı olarak algılanmaktadır.



Resim 4.22. Eski okul giriş cephesi, 2007.

Yapının güney cephesi kayanın üzerine oturtulmuştur. Alt katta sadece havalandırma için yapılmış olan küçük düz atkılı pencere boşlukları görülmektedir. Üst katta ise köyün geleneksel dokusunda görülen düz atkılı pencerelerden farklı olarak bu yapıda pencereler kemerlidir. Ayrıca cephede bir kitabe bulunmaktadır. Bu kitabe yerleşimdeki en önemli yazılı kaynaktır.



Resim 4.23. Eski okul güney cephesinde bulunan kitabe, 2007.

Kitabenin Latin harfleriyle okunuşu² :

fî 17 Cîm³ sene 1330

1- hamiyetmendân sâyesinde oldu ...

kâfîdir bu tıfl-ı nûrs kâfîdir? duâ

2- deryâ-yı îlmine?

cür‘a cür‘a fazlında idüb edâ

3- dâru’l-...viyye? yâd olunsun

ilm ü hüner marifet? ki zâd olunsun

4- Mâşâallah di nazar kıl ilmile

târîhine (şuğl)⁴ gerek ilmile



Resim 4.24. Eski okul güney cephesi, 2007.

Yapının iç mekânında ahşap döşemenin büyük ölçüde hasar gördüğü, tamir derzlerinden cephedeki taşların zaman içerisinde tamir görerek değişmiş olduğu görülmektedir.

² Kitabe Ahmet Gedik tarafından okunmuştur.

³ Cemâziye’l-âhir.

⁴ (şuğl) kelimesi ebced hesabıyla: Şîn (300) + ğayn (1000) + lâm (30) = 1330.











4.3 Konut Yapıları

4.3.1 Arazi Kullanımı


Kilistra'da yapıların arazi kullanımlarını belirleyen önemli faktör topoğrafya ve kaya oyma mekânlarıdır. Genelde yapılar oyma mekânların üzerine eklemelenmiş, topoğrafyaya uyumlu olacak şekilde de eğimden yararlanılmıştır. Bazı yapılarda bahçe görülmezken bazılarında yan ya da arka bahçe kullanımının olduğu görülür. Yapıların genellikle ikişer ve üçerli gruplar halinde bazen de tek başına konumlandığı görülür. Grup halinde olan yapılar genellikle eğimi fazla olan parsellerde konumlanmıştır. Grup halinde olan yapılar eğimli arazilerde yol ile ilişkili olarak eğime paralel şekilde konumlanmakla birlikte, eğime dik olarak da bitişik nizam konumlandıkları görülür. Bu tür gruplanmalarda eğimden dolayı çoğunlukla bir yapı diğerinin damını kullanmış ve yapı girişleri birbirine zıt yönlerden sağlanmıştır.

Eğimi fazla olan veya set oluşmuş ve gruplanması eğime paralel olacak şekilde yan yana olan arazilerde yapılar genelde üst kotta bulunan yoldan tek katlı olarak algılanır ve yapı ana girişleri genellikle doğrudan yol ile ilişkili olarak bu kattan sağlanırken, yapı alt kotta bulunan yoldan ise 2 ya da 3 katlı olarak algılanır ve ahır girişi alt kattan yan cephe ya da arka cepheden sağlanır. Bazı durumlarda ise çatısı düz dam olan Kilistra yapıları dik eğimden dolayı yolla aynı hizada konumlanmıştır. Bu tip yapılarda giriş üst kottan sağlanamadığı için çoğunlukla eğimle açığa çıkan yan cephelerden sağlanırken ahır girişi alt kotta yan ya da arka cephe bulunur. Eğime dik olan gruplanmalarda ise üst kotta bulunan yapının girişi doğrudan yol ile ilişkili olarak, ahır girişi ise alt kotta ikinci bir yapı olduğundan eğim ile açığa çıkan yan cephelerden sağlanmaktadır.

Arazinin düz ya da az eğimli olduğu parsellerde topoğrafyanın avantajına bağlı olarak bahçe oluşumu daha fazla görülmekte olup çoğunlukla ana giriş yine üst kattandır. Ancak bunun için merdiven ya da rampa ile girişe ulaşım sağlanmaktadır.

	ADA ORTASINDA	ADA KÖŞESİNDE
EĞİME GÖRE YATAY GRUPLANMA		
		
		
		
		
		
EĞİME GÖRE DİKEY GRUPLANMA		
ANA YAPI KOMŞU YAPI BAHÇE ANA KAPI HAYAT KAPISI		

Şekil 4.6. Topoğrafya-Yapı İlişkisi



Şekil 4.7. Arazi Kullanımı

4.3.2 Plan Özellikleri

Kilistra'da geleneksel konut yapıları genelde iki katlıdır. Yapılardan kaya oyma mekânlar üzerinde konumlanmış olanlarda, arazinin durumuna göre kaya oyma mekânlar alt ya da üst katta kullanılmaktadır. Bu oyma mekânlar alt katta samanlık ya da ahırın bir parçası olurken üst katta konumlandığı durumda konutun diğer mekânlarına göre daha soğuk olması nedeniyle depo olarak kullanılırlar.






Resim 4.25. Kaya oyma mekânının alt katta kullanılışı (KL019), 2007.



Resim 4.26. Kaya oyma mekânın üst katta kullanılışı (KL088), 2007.

Alt katlar genelde servis alanlarına ayrılmıştır, üst katlarda ise yaşama mekânları yer alır. Alt katlarda halk tarafından *hayat* olarak adlandırılan ahır ve samanlık mekânları bulunmaktadır. Bu mekânların döşemeleri taş ya da topraktır.

Üst katlarda, halkın “*çardak*” diye adlandırdığı giriş sofası, odalar ve mutfak mekânları bulunur. Çardakta halkın “*tahtaboş*” diye adlandırdığı, bir kısmı cepheye ahşap çıkma olarak yansıyan mekânlar bulunmaktadır. Çardak kotundan üç basamak yukarıda yapılan bu mekânlar daha çok yaz aylarında kullanılmakta olup, kış aylarında sert iklim koşulları nedeniyle genellikle kullanılamamaktadır. Yapılarda çardağa giriş kapısı ve tahtaboşun çardakla olan ilişkisi plan şemasının oluşumunu belirler. Tahtaboşun giriş kapısına göre karşıda ya da yanlarda olduğu örnekler görülürken, genellikle diğer odalar çardağa doğrudan bağlanırlar. Zamanla ortaya çıkan ihtiyaca bağlı olarak mekân eklenen yapılarda ise çardakla odalar arasında bir koridor oluştuğu görülür.

PLAN TİPLERİ		
		
ENVANTER NO: KL008	ENVANTER NO: KL082	ENVANTER NO: KL087
		
ENVANTER NO: KL030	ENVANTER NO: KL088	ENVANTER NO: KL018
		
ENVANTER NO: KL104	ENVANTER NO: KL081	ENVANTER NO: KL092
		

Şekil 4.8. Plan Tipleri

Yaşama katının döşeme kaplaması sıkıştırılmış topraktır. Zamanla günün ihtiyaçlarına göre çimento sıvalı örneklerin de yapıldığı görülmektedir.



Resim 4.27. Özgün üst kat zemin döşeme malzemesi (KL104), 2008.

Tahtaboş kısmının döşeme kaplaması ise ahşaptır, döşeme kotundan birkaç basamak yukarıda olan bu döşemenin altı eşya deposu olarak kullanılmaktadır.



Resim 4.28. *Tahtaboş* (KL102), 2007.

Binaların büyüklüğüne göre çardağın etrafında odalar ve mutfak bulunmaktadır. Genelde mutfaklar odalardan daha büyük olup, odalar arasında da büyüklük farkı bulunmaktadır. Baş oda diye tanımlanmasa da genellikle işçiliği ve büyüklüğü ile diğer odalardan ayrılan başoda niteliğinde bir oda bulunur.

Pencerelerin odalardaki dizilimi ve sayısı mekânın büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Başoda olarak oluşturulan odaların dış cephe duvarlarında genelde iki adet pencere ve ortalarında ocak bulunmaktadır. Bu ocaklarda yerleşim genelinde sayısı az olmakla birlikte nitelikli ahşap işçiliği görülür.



Resim 4.29. Kilistra'dan bir oda görünümü (KL031) , 2007.



Resim 4.30. Ocağın üst nakışları (KL172) , 2007.

Sofa ile oda arasında kalan kalın duvarlarda, ölçüleri pencere boyutları ile yakın olan nişler bulunmaktadır. Bu nişler açık raf şeklinde olabildiği gibi kapaklı da olabilmektedir. Aynı zamanda odanın bütün duvarları boyunca pencere üstü hizasında da raflar dolaşmaktadır.



Resim 4.31. Dolap örneği (KL172), 2007.

İki oda arasındaki duvarlarda ise çiçeklik, kandillik ve yüklük bulunur. Yıkanmak için çoğunlukla bu yüklükler kullanılmakta ise de bazen yüklükten geçilen ayrı bir gusülhanenin olduğu da görülür. Bunların dışında yıkanma ihtiyacı için bazen odanın sağır duvarına birleşik, bir perde arkasına yapılmış yıkanma yerleri de görülebilmektedir.



Resim 4.32. Yüklük ve raf örneği, 2007.



Resim 4.33. Yüklük ve aynı zamanda gusülhane olarak kullanılan bölüm (KL109), 2007.

Yaşama katındaki mekânlardan mutfağın düzenlemesi ise şöyledir: Ocak ve bulaşık yıkamak için musluk ve önünde de bir haznesi bulunur. Bu haznenin özgün döşeme malzemesi taştır.



Resim 4.34. Mutfak örneği, 2007.

Yapılarda tuvaletler yapıların içinde olabildiği gibi çoğunlukla ya bahçede ya da damda bulunmaktadır.



Resim 4.35. Giriş damdan sağlanan tuvalet mekânı, 2007.

4.3.3 Cephe Özellikleri

Geleneksel Kilistra konutlarının ana malzemesi taş olan cephelerinin en dikkat çekici unsuru çıkmalardır. Bu çıkmalar çoğunlukla ahşap olmakla birlikte taştan yapılmış örnekler de görülmektedir. Bu çıkmaların ahşap olanlarına “tahtaboş” adı verilir. Çıkma taşıyıcıları ise ahşaptır. Çoğunluğu paralel çıkma olmakla birlikte, manzara ve parselin yolla olan ilişkisine göre şekillenmiş gönye çıkmalar da görülür.



Resim 4.36. Cephe çıkma yaparak sonlanan “*tahtaboş*” mekânı, 2007.



Resim 4.37. Taş gönye çıkma, 2007.

Parselin durumuna göre farklılık gösterse de çıkmalar genelde hâkim manzara yönü ve eğime göre konumlanmış olup genelde giriş cephesinde yer almaz.

Pencere düzenlerinin alt katlarda üst katlardakilere göre daha küçük ve doğramasız olduğu görülür. Üst katlarda ise özellikle çıkmanın bulunduğu cephede genellikle iki kanatlı ve giyotin bazen de üç kanatlı pencereler görülmektedir.

Döşeme kirişlerinin cephe hizasından çıkartılmasıyla oluşan ve konstrüksiyonu açıkta olan çıkmaları, ahşap eli böğründeler taşır.

Cephelerde taş sıraları arasında döşeme ve pencere hizalarında ahşap hatıllar kullanılmaktadır. Köşelerde daha muntazam kesilmiş iri taşlar kullanılırken cephe genelinde daha küçük taşlar ve aralarında tamamlayıcı olarak “*mısır*” denilen küçük parçalar kullanılmıştır.



Resim 4.38. Örgü sistemi ve hatıllar, 2007.

Bazı yapıların cephelerinde, kitabeler ve antik yapılara ait olan devşirme malzemelerin kullanıldığı görülür.



Resim 4.39. Devşirme malzeme (KL008), 2007.



Resim 4.40. Devşirme malzeme ve Kitâbe “Maşallah -1254”
ve cephede kullanılan mısır denilen parçalar. (KL018), 2007.



Resim 4.41. Yapının köşe taşları olarak kullanılan ve antik yapılara ait olan devşirme malzeme (KL132), 2007.

4.3.4 Taşıyıcı Sistem Özellikleri

Yığma sistemle inşa edilen Kilistra yapıları eski kaya oyma yerleşimin üzerinde kurulduğundan, mağaraların üzerine inşa edilen yapıların taş duvarları, mağara çeperlerini kullanacak biçimde düzenlemiştir, mağaralar dışında da kayalık bir zemin yapısı olan Kilistra'da bu kayalar temel olarak kullanılmış, duvarlar kayanın üzerinde yükselmiştir. Çoğu zaman kaya yüzeyi alt kat döşemesi olarak kullanılmış yeni bir döşeme yapılmamıştır.



Resim 4.42. Mağaranın yapı içinde kullanılması (KL019), 2008.



Resim 4.43. Binanın kaya üzerine oturumu (KL112), 2008.

Yapılardaki duvar kalınlığı çoğunlukla 60 ile 70 cm arasında değişmektedir. Tuf esaslı kaba yonu taşlarla ve çamurla örülen duvarlarda belli aralıklarla ölçüleri değişkenlik gösteren ahşap hatıllar kullanılmıştır. Kaba yonu taş örme işi bittikten sonra yörede “*mısır*” olarak adlandırılan küçük boyutlu taşlarla boşluklar doldurulur. Bazı iç duvarlarda nadiren bağdadi duvar tekniği de görülür.

Döşeme kirişleri duvarların üzerine oturtulmuş, mekânın geniş olduğu sofalarda döşeme ahşap dikmelerle desteklenmiştir.


Üst örtüde genelde düz dam kullanılmıştır. Düz damın yapımında ahşap kirişler üzerine sırasıyla küçük taşlar ve daha büyük taşlar serilir. Daha sonra üzerine Konya Sillesinden getirilen suya dayanıklı toprak serilerek “yuvak” yardımıyla sıkıştırılır.



Resim 4.44. Duvar örgüsü, 2007.



Resim 4.45. Çatı örtüsü, 2007.



Şekil 4.9. Sistem Kesiti

4.3.5 Örnek Konutlar

Yerleşimde bulunan konut örneklerinin seçiminde, eski kaya oyma mekânların üzerine Osmanlı döneminde inşa edilen katmanın oluşum ilkelerini yeni yerleşim kurulurken eski dönem kaya oyma yerleşimlerinin nasıl kullanıldığını, yapıların araziye farklı oturum

biçimlerinin çeşitlerini gösteren, arazi, zemin yapısı, hâkim manzara yönü gibi etkenlere bağlı olarak gelişen **çardak**, **tahtaboş** ve diğer mekânların mekân kurgusunda oluşturduğu farklılıkları belgeleyen ve özgünlüğünü büyük oranda koruyan yapılar seçilmiştir. Dokuz adet yapı üzerinde inceleme yapılmış, bunlardan iki tanesi zaman içerisinde ihtiyaca bağlı müdahaleleri gösteren yapılardır.

4.3.5.1 KL008 Envanter No'lu Konut

Başpınar Mahallesinde bulunan yapı, Başpınar'dan Orta mahalleye giden yol üzerinde bulunur ve kuzey yönünden Başpınar meydanına bakar.

Arazi eğimli olduğu için kuzey ve doğudan tek katlı gibi algılanmakta iken doğal eğimle birlikte diğer cephelerde alt katın açığa çıktığı yapı kayanın üzerine oturmaktadır.

Geleneksel Kilistra evlerinde nadir görülen ve yol kotundan birkaç basamak yukarda bulunan avlu oluşumu ile kuzeydoğudan yaşama katına girilir.

Avlu iki kanatlı ahşap bir kapıyla "**çardak**" olarak adlandırılan sofaya açılır, çardağa girildiğinde sol duvarda lavabo nişi, kapı aksında ise mutfak mekânı bulunur.

Giriş kapısı doğrultusundaki duvar yapının iki evreden oluştuğunu göstermekte olup bu duvar yapıyı kuzey ve güney kısım olarak ikiye böler. Yapının güney kısmında üç oda, mutfak ve tahtaboş mekânı bulunmaktadır. Bu odalardan bir tanesi baş oda niteliğinde olup içinde yörenin nitelikli ahşap işçiliğinin örneğini sergileyen dolap ve yüklük kapakları görülür. İki basamakla çıkılan **tahtaboş** ve tahtaboşun yanında bulunan başoda cephede çıkma yaparak sonlanmaktadır.

Yapının kuzey kısmında ise bir koridor ve koridora bağlanmış iki oda bulunmaktadır. Nitelikli ahşap işçiliğinin görüldüğü bu odalar günümüzde kullanılmadığından bakımsız durumdadır.

Yapının alt katında bulunan **hayat** mekânına kuzeybatıdan iki kanatlı ahşap bir kapı ile girilir. Samanlık ve depolama mekânları da buraya bağlanır. Yapı kaya üzerine oturduğu için zeminde ve bazı duvarlarda kayalar görülür.



Resim 4.46. KL008 Kuzeydoğu girişi, 2007.



Resim 4.47. KL008 Kuzeybatı hayat girişi, 2007.



Resim 4.48. KL008 *Çardak*tan kuzey kısma açılan koridor, 2007.







Resim 4.49. KL008 Başodada bulunan dolap, 2007.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RESTORASYON ANABİLİM DALI

KİLİSTRA (GÖKYURT) TARİHSEL
YERLEŞİMİ

İL : KONYA İLÇE : MERAM
MAHALLE BAŞPINAR ENV NO: KL008
İŞLEV : KONUT



2010

HAZIRLAYAN : H.SÜMEYYE ARITAN

Şekil 4.10. KL008, 2008.

4.3.5.2 KL082 Envanter No'lu Konut

Yapı Aşağı Mahallede yerleşimin vadiye yakın yamacında bir kayaya oturur. Tek taraftan bitişik olan yapı iki katlıdır ancak parselin eğimli oluşundan dolayı giriş cephesinden tek katlı gibi algılanır.

Yapı kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda eğime oturmuştur. Üst katın girişi kuzeydoğudan olup iki kanatlı ahşap bir kapı yöresel olarak *çardak* diye adlandırılan sofaya açılır. Giriş kapısının karşısındaki kapıdan alt katında *hayat* mekânı bulunan *dama* çıkılır. Yine kapının karşısında *damın* hemen yanında *çardak* mekânından birkaç basamak yukarıda bulunan *tahtaboş* mekânı bulunur.

Yaşama katı olarak kullanılan bu katta kapıları *çardak* mekânına açılan bir adet mutfak ve üç adet oda vardır, odalarda raf ve dolap bulunmakla birlikte işçilik olarak çok nitelikli değildir.

Alt katın girişi üst katın girişine göre yandan yani güneydoğudan olup, *hayat* mekânına açılır. Yapının eğime oturduğundan dolayı daha küçük olan alt katta *hayatla* birlikte sadece bir samanlık mekânı vardır.




Resim 4.50. KL082 Üst kat giriş cephesi, 2007.



Resim 4.51. KL082 Alt kat giriş cephesi, 2007.



Resim 4.52. KL082 Çardak ve tahtaboş, 2007.



Şekil 4.11. KL082, 2008.

4.3.5.3 KL087 Envanter No.'lu Konut

İki katlı olan yapı aşağı mahallede vadiye yakın yamaçta bulunur. Bina kaya zemin üzerine oturur. Eğimli bir parsel üzerinde konumlanan yapının yaşam katı girişi üst kattan olup, giriş cephesinde yapı tek katlı gibi algılanır.

Yaşama katı girişi kuzeyden olup, giriş kapısı tek kanatlı bir kapı ile **çardağa** açılır. Sağ tarafta, yapının batı kısmında ve girişin karşısında çardağa açılan bir oda bulunur. Çardakla bağlantılı, doğu batı doğrultusunda uzayan bir koridor bulunmakta, mutfak, **dam**, bir adet oda, **hırçerevi** (depo) ve **tahtaboş** bu koridora bağlanmaktadır. Binanın üzerine oturduğu kaya mutfağın kuzey duvarında görülebilmektedir.

Nitelikli olmamakla birlikte sadece koridora bağlanan odada raf düzeni mevcut olup diğer odalarda yüklük kısmı bir perde ile oluşturulmuştur. **Tahtaboş** ve odanın arasında konumlanan dam manzara yönündedir. Bu katın bütününe bakıldığında müdahale gördüğü özellikle tahtaboş çıkmasının cephe hizasına çekildiği görülür.

Alt katın girişi doğu cephesindendir. İki kanatlı metal bir kapı ile **hayata** girilir. **Hayata** bağlanan üç adet samanlık mekânı vardır. Bu mekânların içerisinde kaya oyma mekânlar görülebilir.

Alt katın kontürüne bakıldığında aşağı yukarı üst kat ile aynı sınırlarda olup üst kat duvarlarının alt katın mağaralarının üzerine oturduğu görülür.



Resim 4.53. KL087 Alt kat girişi, 2007.



Resim 4.54. KL087 ardaęa baęlanan koridor, 2007.



Resim 4.55. KL087 Alt kat maęara, 2007.



Resim 4.56. KL087 Alt kat maęara, 2007.

4.3.5.4 KL030 Envanter No.'lu Konut

İki katlı olan yapı **Orta** mahallede, **Başpınar** meydanından gelen ana aks üzerinde bulunur. Oldukça eğimli bir parsel üzerinde konumlanan yapının yaşama katı girişi üst kattan olup, giriş cephesinde yapı tek katlı gibi algılanır.

Yapının yaşama katı girişi doğudan olup yapı doğu batı doğrultusunda eğimli ve kayalık bir zemine oturur. İki kanatlı ahşap bir kapıdan **çardağa** girilir, solda (güneyde) her yapıda bulunmayan **dama** açılan bir kapı mevcuttur. Bu **dam** seyir terası olarak kullanıldığı gibi dışarıdan kule görünümü olan tuvaletin girişi de buradan sağlanır.

Çardak “T” tipinde olup, iki oda ve bir mutfak **çardağa** açılır. **Tahtaboş**, giriş cephesinin aksine batıda yer alır ve basamaklarla yükseltilmiştir. Yaz aylarında kullanılan bu mekânın cephesinin tamamı pencereden oluşmuş ve doğrama olarak giyotin pencere kullanılmıştır.

Çardağın güney kısmında kalan odada yönden dolayı hem güneyde hem de batıda pencere boşluğu açılmış, kuzeyde kalan odada ise sadece tek yönde pencere boşluğu bulunmaktadır. Odalarda raf düzeni ve yüklük bulunmayıp yıkanma için perde ile bölünen bir mekân kullanılır.

Alt katın planına bakıldığında aşağı yukarı üst katın kontüründe bir planlama var olup alt katta görülen kayanın üzerine üst katın duvarlarının yapıldığı görülür

Alt katın girişi güneyden iki kanatlı ahşap bir kapı ile **hayata** açılmakta, **hayatın** üstü üst katta **dam** olarak kullanılmaktadır.

Yapının geneline baktığımızda tamir gördüğü ancak plan şeması ve malzeme olarak çok fazla değişiklik geçirmediği görülür.




Resim 4.57. KL030 Doğu cephesi giriş, 2007.



Resim 4.58. KL030 Güney cephesi giriş, 2008.



Resim 4.59. KL030 Batı cephesi, 2008.



Şekil 4.13. KL030, 2008

4.3.5.5 KL088 Envanter No.'lu Konut

Aşağı mahallede vadiye yakın yamaçta bulunan yapı iki katlıdır ve oldukça eğimli ve kayalık bir parsel üzerindedir. Bitişik nizamda bir yapı grubunun içerisinde bulunan yapının **damı** kendisine göre daha üst kottaki yapı tarafından kullanılmaktadır. Yapının güney cephesi eğimden dolayı açığa çıkmakta iken kuzey cephesi, yapının damının yolla aynı kotta olmasından dolayı sağırdır.

Yaşama katı girişi doğudan olup çift kanatlı ahşap bir kapı **çardak** mekânına açılır. Diğer yapılarda **çardak tahtaboşa** bağlanmakta iken bu yapıda çardağı ikiye bölen bir duvar bulunur. Çardağın kuzeyde kalan kısmında, giriş kapısı aksında bir tane ve onun yanında bir tane daha olmak üzere iki adet mekân mevcuttur. Yerleşim genelinde mağara oluşumu genellikle alt katlarda görülürken bu yapıda mağara oluşumu üst katta(yaşama katında) dır. Çardağın güney kısmında çardağa açılan manzara yönünde konumlanmış **tahtaboş**, iki oda ve bir mutfak, odalardan bir tanesinde ise yıkanma ve depo için yüklük bulunur.

Alt katın planına bakıldığında üst katın konturunun tamamının kullanılmadığı görülür. Üst kattaki bölücü duvar alt katta kaya üzerine rast gelmekte olup bu katta **hayat** ve **samanlık** mekânları bulunur.

Yapının geneline bakıldığında plan şemasının çok fazla değişmediği, yapının zamanla mekân eklemeleriyle tamamlandığı ve yapı genelinde bozulmalar olduğu görülür.




Resim 4.60. KL088 Güney cephesi, 2007.



Resim 4.61. KL088 *Tahtaboş*, 2007.



Resim 4.62. KL088 üst kat mağara mekânı, 2007.



Şekil 4.14. KL088, 2008

4.3.5.6 KL018 Envanter No.'lu Konut

İki katlı olan yapı **Başpınar** mahallesinde olup **Başpınar** meydanından gelen ana aksa yolun doğusundan bağlanır. Eğimli bir parselde oturan yapının ana girişi üst kottandır ve eğimden dolayı bu kottan yapı tek katlı gibi algılanır.

Üst katta yapının doğu duvarında bulunan iki kanatlı ahşap bir kapı **çardak** mekânına açılır, kapının aksında olmamakla birlikte karşısında bulunan ve yapının batı cephesinde çıkma yaparak sonlanan **tahtaboş** mekânı ise **çardağa** bağlanır. Bunun dışında çardağın kuzeyinde bir adet oda ve bir adet mutfak, güneyinde ise iki adet oda bulunur.

Alt katın girişi yapının batı cephesindendir. İki kanatlı ahşap bir kapı ile **hayata** girilir. Alan olarak üst katın konturlarının muhafaza edildiği alt katta hayat mekânına doğudan ve kuzeyden bağlanan samanlıkta mevcuttur. Doğuda bulunan samanlıkta duvarların kayanın üzerine oturduğu görülür.

Yapının genelinde plan şeması ve cephelerde önemli bir değişikliğin olmadığı ancak zaman içerisinde tamirler görerek malzeme değişikliklerinin yapıldığı görülür.




Resim 4.63. KL018 Batı cephesi, 2007.



Resim 4.64. KL018 *Çardak* ve *çardağa* bağlanan *tahtaboş*, 2007.



Resim 4.65. KL018 Alt kat samanlıkta bulunan kaya, 2007.



Şekil 4.15. KL018, 2008.

4.3.5.7 KL104 Envanter No.'lu Konut

Aşağı mahallede vadiye yakın yamaçta bulunan yapı, iki katlı olup eğimli bir araziye oturur. Bahçeli olan yapıda üst kat girişi yapıya doğrudan değil, yapının kuzey kısmında bulunan *damın* üzerinden sağlanır. Yapıya kuzeyinden, duvardaki izden daha önce iki kanatlı olduğu görülen günümüzde ise tek kanatlı olan ahşap bir kapı ile girilir.

Üst kat giriş kapısının açıldığı mekânın batı duvarında balkona çıkan bir kapı ve ocak bulunur. Duvardaki izlerden balkonun daha önce tahtaboş olarak mekânın içerisinde olduğu görülür. Giriş mekânının haricinde, aynı katta dolap kapaklarında nitelikli ahşap işçiliğinin sergilendiği bir oda mevcuttur, ancak zamanla kapakların tahrip olduğu görülmüştür.

Alt kat planına bakıldığında kuzeyden ahşap iki kanatlı bir kapı *hayata* açılır iken hayatın güneyinde de samanlık mevcuttur. Batı cephesine bakıldığında ise cephede çıkma olarak balkonun ve odanın gönye çıkmasının olduğu görülür.

Yapının genel olarak müdahale gördüğü ve onarıma ihtiyaç duyduğu görülmüştür.




Resim 4.66. KL104 Batı cephesi, 2008.



Resim 4.67. KL104 Kuzey cephesi üst kat giriş kapısı, 2008.



Resim 4.68. KL104 Üst katta odada bulunan yüklük, 2008.



Şekil 4.16. KL104, 2008.

4.3.5.8 KL081 Envanter No.'lu Konut

Yapı *Aşağı* Mahallede yerleşimin vadiye yakın yamacında bir kayaya oturmuştur. Tek taraftan bitişik olan yapı iki katlıdır ancak parselin eğimli oluşundan dolayı giriş cephesinden tek katlı gibi algılanır.

Yapı kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda eğime oturmuştur. Üst kata kuzeydoğudan iki kanatlı ahşap bir kapı ile girilir. Ahşap kapının açıldığı *çardak* diye adlandırılan sofaya, giriş kapısının aksında bulunan, basamaklarla yükseltilmiş ve cephede çıkma yaparak sonlanan *tahtaboş* mekânı bağlanır. Bunun dışında *çardağa* üç adet oda ve bir mutfak mekânı açılmakta, odalardan ikisinde raf ve niş bulunmakla birlikte işçiliğin çok nitelikli olmadığı görülmektedir.

Alt katın planına bakıldığında üst katın konturuna göre yamaca doğru biraz daha büyük olduğu görülür. Alt katın girişi üst katın girişine göre yandan yani kuzeybatıdan olup, kapı *hayat* mekânına açılır. Bunun dışında *hayata* açılan samanlık ve depo mekânlarının olduğu görülür.

Yapının geneline bakıldığında plan şeması ve cephelerin büyük ölçüde özgünlüğünü koruduğu görülürken kısmen malzemelerde bozulmalar vardır.




Resim 4.69. KL081 Güneybatı cephesi, 2007.



Resim 4.70. KL081 Kuzeydoğu giriş cephesi, 2007.



Resim 4.71. KL081 *Tahtaboş*, 2007.



Şekil 4.17. KL081, 2008.

4.3.5.9 KL092 Envanter No.'lu Konut

Aşağı mahallede bir yapı grubunun içinde bulunan yapı oldukça eğimli bir parselde oturur. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda bir eğime oturan yapı iki katlı olup üst kat girişi güneydoğu cephesindendir ve eğimden dolayı yapı bu cepheden tek katlı gibi algılanır.

Üst kat giriş kapısı *çardağa* açılırken, giriş kapısına göre sol tarafta yapının güneybatı cephesinde çıkma yaparak sonlanan *tahtaboş* bulunur. Bunun dışında çardağa bağlanan dört adet oda olup, kuzeydoğuda bulunan odanın içinden başka bir odaya daha geçilir. Odalarda bulunan niş ve raflardaki işçiliğin çok nitelikli olmadığı görülmüştür.

Üst kata göre alan olarak daha az kullanımın alanı olan alta katta plan kurgusunun yamaçta bulunan mağara oluşumuna göre olduğu görülürken üst katın plan kurgusunun da aşağıdaki mağara duvarlarının üzerine gelecek şekilde geliştiği görülür. Güneydoğu cephesinden alt katta ilk olarak *hayata* girilir, *hayat* yamacın içine doğru gelişen ve samanlık olarak kullanılan mağara oluşumlarına bağlanır.


Günümüz fonksiyonunu yitirmiş olan yapı özgünlüğünü korumaktadır.



Resim 4.72. KL092 Üst Kat giriş cephesi, 2007.



Resim 4.73. KL092 Güneybatı cephesi, 2007.



Şekil 4.18. KL092, 2008.

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Bu çalışma, Kilistra Arkeolojik Sit Alanı sınırları içinde bulunan kaya oyma yerleşim ile Kentsel Arkeolojik Sit Alanı sınırları içinde bulunan Osmanlı Dönemi katmanının, tarihsel ve fiziksel gelişiminin, sosyal değişimin, mimari özelliklerinin, kaya oyma mekânlarla başlayan katmanlı yerleşim yapısının günümüzde kullanım sürekliliğinin incelenmesi ve zamanla geleneksel yerleşimde ortaya çıkan koruma sorunlarının belirlenerek çözüm önerilerinin getirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında yapılan araştırmalarda elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle varılan sonuçlar aşağıda verilmiştir:

Yerleşimin Fizik Mekân Oluşumunun Çözümlemesine İlişkin Sonuçlar

Kilistra yerleşimi, Konya'nın 34 km güneybatısında Kilistra (Gökyurt) Höyüğü üzerinde konumlanmıştır. Üç tarafı vadilerle sınırlanmış dağlarla çevrili bu bölgede karasal iklim etkindir. Nüfusu yaz ve kış aylarına göre farklılık gösteren yerleşimde köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Kaynaklardan M.Ö. 3000'li yıllara dayanan bir geçmişinin olduğu tahmin edilmekle beraber Hristiyanlığın ilk yayılmaya başladığı M.S. 30'lu yıllara ait olduğu düşünülen yapılar yerleşimin fiziksel ve sosyal oluşumunu belirlemek açısından önemlidir.

Farklı kültürlerle ev sahipliği yapmış olan yerleşimde bulunan, çoğunun M.S.30'lu yıllarda inşa edildiği belirtilen ve açığa çıkarılan sarnıç, şapel, karakol ve gözetleme kulesi gibi kaya oyma mekânlar ve günümüz konut dokusunun altında bulunan kaya oyma mekânlar yerleşim dokusunun şekillenmesinde etkin olan temel yapılar olarak tanımlanabilir.

Kilistra bir yamaç yerleşimi olup, yapılar gruplar halinde eski kaya oyma kent üzerine eklenilerek kaya oyma mekânları kullanmış ve süreklilik oluşturmuştur. Yapıların fiziksel kurgusu, arazi eğimi, varsa eklenildiği kaya ya da kaya oyma mekân ve hâkim manzara yönüne göre organik olarak gelişmiş ve çatıların düz dam olduğu Kilistra yapılarında eğimden dolayı teraslı bir doku oluşmuştur. Bu oluşum yapıların manzaradan faydalanmasına imkân sağlamıştır. Ayrıca genelde iki katlı olan konutlarda kot farklarından dolayı birinin damı diğerinin terası olarak kullanılmakta, bu ortak mekân kullanımı da bu bölge için belirleyici bir karakter oluşturmaktadır.

Yerleşim genelinin özgün yapım sistemi yığma olup malzeme olarak taşın yanında özellikle bazı çıkmalarda ahşap yapım sistemi görülür. Cephelerde sade bir taş işçiliği algılanırken, özellikle iç mekânlarda üst düzey ahşap işçiliği dikkat çekmektedir.

Kilistra’da yapıların bölgeye özgü mekân kurgu karakteristiğini yansıtan en önemli yapısal öge **tahtaboş** olarak tanımlanır. Ahşap karkas sistemde inşa edilen bir çıkma olan **tahtaboş** cephede farklı malzeme kullanımıyla, iç mekânda ise oluşturulan kot farkı ile yörede geleneksel konutun mekân hiyerarşisindeki yönlendirici konumu vurgulamıştır.

Yapıların işlevine bakıldığında konut yapıları ve dini yapılar dışında halkın ve ziyaretçilerin sosyal amaçlı kullanacağı toplanma mekânının yalnızca köy konağı olduğu, ancak yapının bu amaca yeteri kadar hizmet etmediği görülmüştür.

Yerleşimde bulunan yapılar üzerinde araştırmacı tarafından gerçekleştirilen analiz sonuçlarına bakıldığında; özgünlüğünü korumuş yapı sayısının oldukça az, özgünlük değerlerini kısmen kaybetmiş yapıların çoğunlukta olduğu görülür.

Koruma Sorunlarına İlişkin Saptamalar ve Çözüm Önerileri

Koruma Sorunları

İklim şartları; Kilistra’nın yamaç yerleşimi olması, hâkim rüzgârı önemli bir hasar faktörü haline getirmektedir. Rüzgârdan yapıların kargir kısımlarının zarar gördüğü ve ahşap çıkmaların zaman içinde bozulmaya uğradığı, bu nedenle de bazı yapılarda çıkmanın kaldırıldığı görülmüştür.

İlk yapımdan kaynaklanan yapısal sorunlar; yanlış ve yetersiz malzeme kullanımı zamanla bozulmalara neden olmaktadır.

Yanlış onarım ve malzeme kullanımı; Kilistra’da yaygın olarak görülen yanlış uygulama, özellikle onarımlarda kargir malzeme ile çimento esaslı malzemelerin birlikte kullanımınıdır. Kimyasal olarak farklı olan bu iki malzemenin birlikte kullanılması zamanla taşın yapısında bozulmalar meydana getirmiştir.

Değişen ihtiyaçlar; sosyal yapının değişimine bağlı olarak mekânlarda yeni işlevlere ihtiyaç duyulmuş, bazı mekânlar ise günümüzde kullanılamaz duruma gelmiştir. Özellikle yeni doğumlar ya da evlenmeye bağlı nüfusun arttığı durumlarda, mekân ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan eklerde kullanılan uygun olmayan malzeme ve teknikler fiziksel bozulmalara neden olmaktadır. Yine, banyo, wc gibi ıslak hacimlerin iç mekâna alınmasına bağlı olarak yapılan değişikliklerle de plan şemaları özgünlüğünü büyük oranda yitirmiştir.

Yapı ustası sorunu; yerleşimde geleneksel yapım sistemini bilen tek usta Ramazan Semerci’dir. O da ilerleyen yaşından dolayı çalışmamaktadır. Yapıların içlerinde görülen

nitelikli ahşap işçiliğini bilen usta ise kalmamıştır.

Yapıların kullanılmaması; göç sebebiyle sürekli kullanımın olmadığı yapılarda periyodik bakım eksikliği sonucu bozulmalar meydana gelmektedir.

Değişen değerler; gelişen teknoloji ile birlikte kitle iletişim araçları, kültürde değişimi hızlandırmaktadır. Bu da karşılaştırma değerlerinin oluşmasına bağlı olarak kullanıcıların yapılarını eski ve değersiz diye nitelendirmelerine ve yeni yapıda yaşama isteğinin artmasına neden olmuş ve çağdaş yapım sistemi ile modernleşme arasındaki şekilsel bağ, geleneksel yapıların negatif olarak algılanması sonucunu getirmiştir.

Koruma kavramına bakış açısı; koruma, ülkemizde yeni tanımlanmakta ve anlaşılmakta olan bir kavramdır. Buna dayalı olarak halkta bir koruma kültürü oluşmamıştır. Özellikle kullanıcıların o bölgede devamlı yaşamamaları, atadan gelen aidiyet duygusunu da kaybettirmiştir. Bu nedenle yerleşim ile kopuk, buna bağlı da geçmişe değer vermeyen bir düşünce yapısı hâkimdir. Eskinin kötü ve tamamıyla değişmesi gerektiği düşünülmektedir.

Koruma Önerileri

Çağdaş koruma kuramlarında yapıların korunması, sadece fiziksel olarak değil, fiziksel yapısını etkileyen sosyal, kültürel vb. değerlerin korunması ile tam anlamıyla sağlanmış olacaktır. Bu nedenle konuya her yönüyle ve yerleşim bütününde bakmak gerekmektedir.

Katmanlı bir yapıya sahip olan yerleşimde her dönemin eşit değere sahip olduğu bakış açısına bağlı bir koruma felsefesinin yerleştirilmesi, planlama ve uygulamaların bu yönde gerçekleştirilmesi gereklidir.

Mal sahiplerinin benimseyerek ve içselleştirerek yapmadıkları, yasalarla sağlanan hiçbir şey dışarıdan kontrolle sürekli hale getirilemeyeceğinden, öncelikle halkın koruma konusunda farkındalığının ve katılımının sağlanması gereklidir. Korumada sürekliliğin sağlanması için bu çok önemlidir.

Bu konuda devlet desteği verilmeli, yerleşimin bağlı olduğu Konya Büyükşehir ve Meram İlçe Belediyelerinin desteği ve uzman kişilerin yönetiminde doğru koruma yöntemleri uygulanmalı ve halk bu anlamda da eğitilmelidir.

Geleneksel yapım sistemini bilen yerli ustalar yetiştirilmeli, yapılarını onarmak isteyen mülk sahiplerine malzeme ve işçilik konusunda teknik ve maddi destek sağlanmalıdır.

Köy ile dış yaşam arasında telefon iletişiminin, sıhhi alt yapının yetersizliği kış aylarında

çoğunluğu şehirlerde yaşayan köy halkının yaz ayları da köyü tercih etmemelerine sebep olmaktadır. Bu nedenle uzman ekipler gözetiminde yeraltında bulunan kaya oyma mekânlara zarar verilmeden alt yapı çalışmaları yapılması yerinde olacaktır.

İlk Hristiyanlardan ve Hz. İsa'nın havarilerinden olan St.Paul'un bu yöreye gelmiş olması burada inanç turizminin oluşmasını sağlamıştır. Bununla birlikte bölgede inanç turizmi için yerleşime gelen kişilerin temel konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak ve bölge hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak mekân düzenlemeleri yoktur. Burada yerleşimi kitle turizminin zararlı etkisinden koruyacak bir politikaya bağlı kalarak en kısa zamanda konaklama ihtiyacını karşılayacak konum ve nitelikteki yapıları seçerek işlevlendirmek ve bölgeyi tanıtan bir "tema müzesi" oluşturmak gereklidir. Ayrıca Konya kent merkezine yakın bir yerleşim olan Kilistra'nın günübirlik ziyaretçileri için de tesislerin yapılması yerinde olacaktır.

Organik tarıma elverişli bir iklim ve arazi yapısı olan köy eteklerinde organik tarım teşvik edilerek hem köye ekonomik bir katkı sağlanmalı, hem de kentlerin hızlı büyüme tehlikesine karşı yerleşim, tarım alanları ile çevrelenerek bir koruma zonu oluşturulmalıdır.

Köy bütününde organik sokak dokuları korunmalı ve temizlenmeli, müdahale edilmiş yapılardaki özgün olmayan ekler kaldırılmalıdır.

Mevcut yapı potansiyeli korunarak, yıkık olan yapılarda yeterli veri bulunması durumunda rekonstrüksiyona gidilmesi aksi durumlarda ise alt katmandaki yapılarda kazı çalışmaları yapılarak yeni ve eski dokunun birlikte korunmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması yerinde olacaktır.

Teraslı ve tahtaboş'lu yapısı ile silüeti önem kazanan Kilistra'da onu bozan kırma çatılar kaldırılmalı, yok olmuş tahtaboşlar aslına uygun olarak yeniden yapılmalıdır.

Bütün bu öneriler ışığında özellikle farklı dönem yerleşimlerini dikkate alarak bütüncül bir korumayı amaçlayan Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmalı ve geçmişte önemli bir yeri olan Kilistra yerleşimine hak ettiği değer verilerek günümüz insanına ve gelecek nesillere aktarılmalıdır.

KAYNAKLAR

“Konya Tarihi”, (2000), Konya Turizm Rehberi, Konya Turizm Envanteri.

05.02.03 tarih, bila sayılı Kazı Raporu.

1289 Konya Vilayeti Salnamesi

Bahar, H., (2000), Konya Bölgesi Tarih Araştırmaları, S.Ü. Araştırma Fonu, Proje No: 98/021, Konya.

Bahar, H., Karauğuz, G. ve Koçak, Ö., (1996), Eskiçağ Konya Araştırmaları I (Phrygia Paroreus Bölgesi: Anıtlar, Yerleşmeler ve Küçük Buluntular), İstanbul.

Baykara, T., (2000), Anadolu’nun Tarihî Coğrafyasına Giriş I Anadolu’nun İdari Taksimatı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:160, Ankara.

Bayladı, D., (1998), Dinler Kavşağı Anadolu, Say Yayınları, İstanbul.

Cahen, C., (2000), Osmanlılardan Önce Anadolu, (Çev. E., Üyepazarcı), Tarih Vakfı Yurt Yayınları 100, İstanbul.

Can, C., (1985), Güzelyurt (Gelveri)’de Tarihsel Dokunun İncelenmesi ve Turizm Amaçlı Kullanım Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Cumhuriyet’in 75. Yılında Konya, 1998.

Freely, J., (2002), Türkiye Uygarlıklar Rehberi, (Çev.T., Birkan, G., Koca ve A., Biçen) C.5 Anadolu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Güney, E., (2000), Antik Çağ Türkiye Tarihi Coğrafya Bölgeleri, Bilgili Yayın ve Yapım, İstanbul.

Kınal, F., (1991), Eski Anadolu Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

Koçak, Ö. ve Bahar, H., (2004), Eskiçağ Konya Araştırmaları 2 (Neolitik Çağ’dan Roma Dönemi Sonuna Kadar), Kömen Yayınları, Konya.

Lloyd, S., (1997), Türkiye’nin Tarihi- Bir Gezginin Gözüyle Anadolu Uygarlıkları,(Çev.E., Varinlioğlu), Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara.

Mayerovitch, E., V., (2003), “Iconium’dan Konya’ya”, (Özetleyen: A., Bektaş), Tarih ve Kültür Başkenti Konya, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Konya.

Memiş, E., (1989), EskiÇağ Türkiye Tarihi(En Eski Devirlerden Pers İstilasına Kadar), Selçuk Üniversitesi Yayınları No:67, Konya.

Mimiroğlu, İ., M., (2005), Ortaçağ’da Konya-Kilistra Kenti Yapıları, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Özkan, N., (2001) "Konya-Meram-Gökyurt Köyü Kilistra Antik Kenti Kurtarma Temizlik ve Onarım Çalışmaları (1998-1999)" 11. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu 24-26 Nisan 2000 Denizli , Ankara.

Özkan, N., (2002) "Konya-Meram-Gökyurt Köyü Kilistra Antik Kenti Kurtarma Temizlik ve Onarım Çalışmaları" 12.Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu (25-27 Nisan 2001 Kuşadası), Ankara.

Özkan, N., (2003) "Konya-Meram-Gökyurt Köyü Kilistra Antik Kenti Kurtarma Temizlik ve Onarım Çalışmaları (2001)" 13.Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu (22-26 Nisan 2002 Denizli), Ankara.

Özkan, N., (2002) "Konya Meram Gökyurt Köyü Antik Kilistra Kenti Kurtarma Kazısı", VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (08-10 Nisan 2002), Kayseri.

Özlü, İ., (1994), Klasik Çağda Lykaonia Bölgesi'nin Tarihi Coğrafyası, Doktora Tezi, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Pekman, A., Strabon Antik Anadolu Coğrafyası, Arkeoloji ve Sanat Yayınları,.

Sevin, V., (2001), Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

Sür, E., (1959), Türkiye'nin Özellikle İç Anadolu'nun Genç Volkanik Alanlarının Jeomorfolojisi, Ankara.

Texier, C.,(2002), Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi (Çev. A., Suat), Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara.

Tuncer, Ö., (1993), "İşte Anadolu", Deneme, Eleştiri ve Tarih Dizisi 11, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Umar, B., (1993), Türkiye'de Tarihsel Adlar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

EKLER

- Ek 1 "Konya-Meram-Gökyurt Köyü Kilistra Antik Kenti Kurtarma Temizlik ve Onarım Çalışmaları (1998-1999)" Raporunda hazırlanan Konacak Mevii'nde Bulunan 10 No.'lu şapel.
- Ek 2 "Konya-Meram-Gökyurt Köyü Kilistra Antik Kenti Kurtarma Temizlik ve Onarım Çalışmaları (1998-1999)" Raporunda hazırlanan Bayram Hacı İnleri Mevkii'nde Bulunan 1 No.'lu Manastır.
- Ek3 "Konya-Meram-Gökyurt Köyü Kilistra Antik Kenti Kurtarma Temizlik ve Onarım Çalışmaları (1998-1999)" Raporunda Hazırlanan Başpınar Harmanlar Mevkii'nde Bulunan 7 No.'lu Manastır.
- Ek 4 Arazide Hazırlanan 330 Adet Envanter Formu

Ek 1 "Konya-Meram-Gökyurt Köyü Kilistra Antik Kenti Kurtarma Temizlik ve Onarım Çalışmaları (1998-1999)" Raporunda Hazırlanan Konacak Mevkii'nde Bulunan 10 No.'lu Şapel.

Doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş olan şapel, serbest haç planlıdır. 2 No.'lu manastır kompleksinin güneyindeki büyük bir ana kayanın zemin kotuna inşa edilen şapel, apsis, naos, köşe mezar odası ve giriş bölümlerinde oluşmaktadır

Doğuda yer alan apsis içten ve dıştan yuvarlak biçimindedir ve serbest haç planlı olan yapının doğu haç kolunu oluşturmaktadır. Altar, doğudaki apsis duvarına bitişik olarak ana kayaya oyulmuştur. Günümüze üst kısmı gelememiş olan altar 0.20 m. yüksekliğinde, dikdörtgen planlı bir kaideye oturmaktadır. Altarın güney ve kuzeyinde apsis duvarına bitişik kademeli ikişer seki bulunmaktadır. Güneydeki sekiler zeminden 0.13 ve 0.59 m. yüksekliğinde ve 0.30 m. genişliğindedir. Altarın kuzeyinde bulunan sekiler ise 0.45 ile 0.50 m. yüksekliklerine ve 0.33 m. genişliğine sahiptirler. Apsis duvarında, altar hizasında yan yana kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen planlı iki pencere açıklığı bulunmaktadır. Yaklaşık 0.25 m. genişliğinde olan bu pencereler 0.65 m. yüksekliğindedir.

Apsis, naostan ana kayaya oyulmuş templon ile zeminde bulunan kat farkı ile ayrılmaktadır. Templon dikdörtgen şeklinde ana kayaya oyulmuş templon duvarlarından meydana gelmektedir. Templon duvarlarının içi sadece dikdörtgen pano şeklinde işlenerek vurgulanmıştır. Duvarların iç köşe kısımları kırıktır. Apsis ile naos arasındaki zemin tek bir basamak ile birbirlerine bağlanmaktadır

Naos kuzey, güney, batı haç kolları ile haç kollarının kesiştiği orta bölümden meydana gelmektedir. Sırasıyla haç kolları 1.20x1.82 m., 1.18x1.85 m. ve 1.80x2.90 m. ölçülerindedir. Kuzey ve güney haç kollarının doğu yüzlerinde, yaklaşık 0.50x0.70 m. ölçülerinde yuvarlak kemerli olan dikdörtgen planlı nişler bulunmaktadır. Her iki nişin içine de ana kayadan oyulmuş altınlar yerleştirilmiştir. Üst kısımları daha geniş olan altınlar 0.40x0.55 m. ölçülerinde ve 1.20 m. yüksekliğindedir. Altınların üst yüzeyleri dikdörtgen şeklinde oyulmuştur. Nişlerin doğu duvarında altınlar hizasında 0.32x0.67 m. ölçülerinde yuvarlak kemerli birer niş bulunmaktadır. Güney haç kolunun güney duvarında ve kuzey haç kolunun kuzey duvarında yuvarlak kemerli birer niş daha görülmektedir. Kuzey haç kolundaki niş 0.22x0.50 m. ölçülerinde iken, güney haç kolundaki 0.25x0.68 m. boyutlarındadır. Batı haç kolunun batı duvarında yapıya girişi sağlayan açıklık bulunurken, kuzey haç kolunun batı duvarında mezar odasını naosa bağlayan açıklık yer almaktadır. 0.32 m. genişliğinde ve 0.33 m. genişliğinde olan sekiler kuzey ve güney haç kollarının doğu duvarları ile doğu haç kolunun kuzey ve güney duvarları boyunca yerleştirilmiştir. Yaklaşık 4.00 m. yüksekliğinde olan haç kolları beşik tonozlar ile örtülmüştür. Beşik tonozların kemer başlangıcı hizasında bulunan 0.12 m. genişliğindeki silme kuşağı bütün naosu dolaşmaktadır. Haç kollarının kesiştiği orta bölüm dikdörtgen prizmatik bir külah ile örtülmüştür. Külah gittikçe dört kademe ile daralmaktadır. Külahın merkezi ise yuvarlak planlı bir oyuk ile vurgulanmıştır

Şapelin kuzeybatı köşesinde bulunan mezar odasında kuzey haç kolunun batı duvarındaki 0.50x0.70 m. boyutlarında dikdörtgen planlı bir açıklıktan girilmektedir. Yaklaşık 1.80x2.15 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı olan mezar odasında doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş üç adet mezar nişi bulunmaktadır. Günümüzde moloz toprak ile dolu olan mezar nişleri yaklaşık 0.50x1.80 m. ölçülerindedir

Naosa batı haç kolunun batı duvarındaki dikdörtgen planlı bir açıklıktan girilmektedir. Açıklığın naos tarafında ufak bir basamak yer almaktadır. Dikdörtgen açıklığın batısında bulunan giriş bölümü dikdörtgen planlıdır. Yaklaşık 0.80x1.83 m. genişliğinde ve 2.84 m.

yüksekliğinde olan bu bölüm beşik tonoz ile örtülüdür. Beşik tonozun kemer başlangıçları içbükey profiller ile belirginleştirilmiştir. Ayrıca yapıya girişi sağlayan dikdörtgen açıklık etrafında bulunan üç kuşaklı çerçeve ile vurgulanmaktadır. Giriş bölümünün kuzeyinde ana kayaya oyulmuş yuvarlak biçimli bir seki bulunmaktadır. Sekinin iç kısmı 0.23 m. derinliğinde oyulmuştur.

Şapelin dış cephesinde örtü bölümü, güney haç kolu ile apsis cepheleri tamamen işlenmiştir Güney haç kolu dış cepheleri sade tutulurken, apsis cephesindeki pencere hizası üzerinde, örtü başlangıcında ve pencere etraflarında 0.8 m. kalınlığında silmeler yapılmıştır Şapelin naos ve apsis örtüsü dıştan işlenmiştir. Kuzey, güney ve batı haç kolları kırma çatı, apsis düz çatı, haç kollarının kesiştiği orta bölüm yüksek dikdörtgen prizmatik kaideli bir külah ile örtülmüştür. Kuzey haç kolunun kırma çatısının kasnak tarafında işlevi tam saptanamamış 0.58 m. genişliğinde düzgün bir oyuk bulunmaktadır. Orta bölümün örtüsü olan prizmatik yüksek kasnak 1.37 m. Yüksekliğindedir. Kasnak üzerinde yer alan külahın kenar kısımları 0.8 m. genişliğinde silmeler ile vurgulanmıştır.

Şapelde üç farklı çeşit süsleme programı görülmektedir. Bunlardan ilki ana kayaya oyularak yapılan kabartmalardır. Dış cephedeki kasnağın batı yüzünde görülen yuvarlak madalyon içinde yunan haçı motifi dışında kasnağın doğu yüzünde ve batı haç kolunun kırma çatısı altında yuvarlak madalyonlar görülmektedir. Giriş cephesinde yer alan dikdörtgen açıklığın üzerinde ise yuvarlak madalyon içinde kristogram motifi görülmektedir. Haç kollarının uçları ters "V" motifleri ile vurgulanmıştır

Şapeldeki ikinci tür süsleme ise freskodur. Freskolar ne yazık ki günümüze kalıntı şeklinde gelmiştir. Özellikle haç kollarının ve haç kollarının kesiştiği orta bölüm örtüsünde fresko izleri bulunmaktadır. Freskolardan herhangi bir figür veya motif saptanamamasına rağmen çerçeveyi oluşturan kırmızı ve san renkler görülmektedir

Yapıda görülen son süsleme çeşidi ise fresko izlerinin altında bulunan, kırmızı aşı boyasından yapılmış geometrik bezemelerdir. Özellikle bema kemerinde görülen dikdörtgen içinde çapraz motif ile dikdörtgen prizmatik örtü karnında yer alan yuvarlak madalyon içine yerleştirilmiş balık pulunu anımsatan geometrik süslemeler saptanabilmektedir

Yapının Tarihi: 7-10. yy

Ek 2 "Konya-Meram-Gökyurt Köyü Kilistra Antik Kenti Kurtarma Temizlik ve Onarım Çalışmaları (1998-1999)" Raporunda Hazırlanan Bayram Hacı İnleri Mevkii'nde Bulunan 1 No.'lu Manastır.

Manastır kompleksi, doğu-batı doğrultusunda sıralanan on iki mekân ve üç mezardan oluşmaktadır. Üç büyük kaya kütesinin güney yamacına oyularak yapılan manastırdaki mekânların beşi zemin ile aynı kotta iken, ikisi daha yüksek, kalan beşi ise daha alçak kotlarda yapılmıştır. Manastır kompleksindeki mekânlardan ikisi kilise, üçü mezar, ikisi keşiş odası ve biri mutfaktır. Diğer yedi mekânın işlevi saptanamamıştır.

Kompleksin doğusunda yan yana bulunan iki kiliseden doğuda olanı tek nefli bazilikal planlıdır. Doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş olan kilise, doğuya yönelik apsis ile düzgün olmayan dikdörtgen planlı naostan oluşmaktadır.

Naosun doğusunda bulunan apsis yuvarlak biçimdedir. Apsisin doğusunda duvara bitişik yaklaşık 0.50x0.75 m. ölçülerinde ve 1.08 m. yüksekliğinde düzgün olmayan dikdörtgen planlı bir altar bulunmaktadır. Apsisin güney duvarında altarla birleşmeyen 0.20 m. genişlikte ve 0.25 m. yükseklikte bir seki görülmektedir. Ayrıca duvarda; kuzeydeki 0.47x0.48 m. ölçülerinde ve 0.20 m. derinliğinde, güneydeki 0.22x0.17 m. ebatlarında ve

0.25 m. derinliğinde iki niş yer almaktadır.

Apsis ile naousu bir templon ayırmaktadır. 0.90 m. yüksekliğindeki templon duvarları üzerine yerleştirilen üç sütun ile kuzeyde bir, güneyde iki olmak üzere üç adet açıklık oluşturulmuştur. Bu sütunlardan sadece en güneydeki bugün mevcuttur.

Apsisin batısında bulunan naos 3.20x7.50 m. ölçülerinde düzgün olmayan dikdörtgen planlıdır. Naosun kuzeydoğu köşesinde ve güneydoğu duvarında 0.22 m. genişliğinde ve 0.19 m. yüksekliğinde sekiler bulunmaktadır. Ayrıca mekânın batı zemininde ortalama 0.60, 0.60 ve 0.35 m. genişliklerinde üç adet çukur yer almaktadır Yaklaşık 2.50 m. yüksekliğe sahip olan naos, kırma çatı ile örtülüdür.

Kilisenin girişi naosun güneybatı köşesinde bulunmaktadır. Buradaki derin bir yarığa yapılan giriş, 1.30x2.10 m. ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Zemine doğru genişleyen girişte herhangi bir vurgulama görülmemektedir Kilisede hiçbir süsleme ögesi saptanamamıştır.

Manastırın ikinci kilisesi doğu kilisesinin batısında bulunmaktadır. Tek nefli bazilikal planlı olan kilise doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiştir. Zeminden 0.30 m. daha yüksekte bulunan eser, doğuya yönelik apsis, dikdörtgen planlı naos ve giriş bölümünden meydana gelmektedir.

Naosun doğusuna bitişik olan apsis yuvarlak biçimdedir. Apsisin doğusunda, 0.20 m. yüksekliğindeki podyum üzerinde yaklaşık 0.60x0.30 m. ölçülerinde 0.68 m. yüksekliğinde dikdörtgen planlı bir altar bulunmaktadır. Apsis duvarına bitişik olan altarin üzerinde 0.45x0.33 m. ölçülerinde ve 0.18 m. derinliğinde yuvarlak kemerli bir niş yer almaktadır. Apsisin güneyinde ve kuzeyinde templon duvarlarına bitişik 0.70 m. yüksekliğinde sekiler bulunmaktadır.

Apsis ile naosun arasında templon yer almaktadır. Templon, kuzey ve güney yönlerinde bulunan 0.80 m. yüksekliğindeki iki templon duvarından oluşmaktadır. Apsis ile templonun zemini, naostan 0.15 m. daha yüksekte yapılarak vurgulanmıştır.

Naos 2.90x3.50 m. ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Mekânın kuzey, güney ve batı duvarlarını 0.22 m. genişliğinde ve 0.30 m. yüksekliğinde sekiler çevrelemektedir. Yaklaşık 2.35 m. yükseklikte olan naosun kuzey ve güney duvarları 0.03 m. genişlikte ve 0.08 m. kalınlıkta silmeler, eklenerek kırma çatı ile örtülmüştür.

Yapının giriş cephesi batıdadır. Giriş bölümü tahminen 2.00x1.20 m. ölçülerinde ve 0.50 m. derinliğinde, beşik tonoz örtülü bir niş içersindedir. Tonoz 0.05 m. genişliğinde ve 0.17 m. yüksekliğindeki karşılıklı konsollara oturmaktadır. Bu nişin içinde bulunan 0.80x1.80 m. ölçülerindeki dikdörtgen açıklıktan naosa girilmektedir. Giriş bölümündeki açıklığın kuzey ve güneyinde 0.26 m. genişliğinde ve 0.30 m. yüksekliğinde iki adet seki bulunmaktadır.

Kilisede özellikle apsis ve naosun güney duvarlarında oldukça tahrip olmuş fresko ve kırmızı aşı boyası izleri görülmektedir. Bugün kararmış olan freskolarda siyah, mavi, kahverengi gibi renkler seçilirken herhangi bir motif saptanamamaktadır. Yapıda kırmızı aşı boya süslemesinin görülmesi farklı bir süsleme programına işaret etmektedir. Giriş cephesinde kapının güneyinde görülen sıva izleri, dış cephede de fresko süslemenin olduğunu göstermektedir. Ayrıca kilisede apsis alınlığının iki yanında oyularak yapılmış birer yunan haçı bulunmaktadır.

Manastır kompleksinde bugün görülen üç adet mezar bulunmaktadır. Bu mezarlardan ilki zemin seviyesinden yüksekteki duvara yapılan bir niş içersine yerleştirilmiştir. Diğer mezarlar ise manastırın önündeki ana kaya zeminine yapılan mezar nişinden meydana

gelmektedir. İlk grup mezar manastırın doğusundaki iki kilisenin arasında, güneydoğu yönündeki ana kayaya uyulmuştur. Doğu-batı doğrultusunda uzanan mezar, zeminden 0.40 m. yükseldikte ve yaklaşık 2.00 m. uzunluğundadır. Düz çatı şeklinde örtülü olan nişin içinde 0.60x1.70 m. ölçüsünde bir mezar nişi yer almaktadır. İkinci grup mezarlar ise manastır kompleksi önündeki ana kayanın zeminindedir. Sadece mezar nişinden oluşan bu mezarların boyutları ortalama 1.80 m. derinlikleri ise 0.40 m. dir.

İkinci kilisenin batısında, yaklaşık 3.00x0.5 m. ölçülerinde, güney bölümü tamamen açık bir mekân bulunmaktadır. Doğu duvarında ufak bir niş de barındıran, işlevi belli olmayan bu mekânın batısında ise mutfak olabilecek bir oda yer almaktadır. Zemin ile aynı kotta bulunan mekâna 1.00x1.90 m. ölçülerindeki dikdörtgen bir açıklıktan girilmektedir. Bu açıklığın batısında günümüzde tahrip olmuş yuvarlak ve dikdörtgen planlı iki adet pencere yer almaktadır. Düzgün olmayan dikdörtgen planlı olan oda, 2.90x6.00 m. ölçülerindedir. Çeşitli büyüklüklerde batı ve doğu duvarlarında birer, kuzey duvarında ise üç nişe sahip olan mekânda yapılan kazılarda güneybatı köşe zemininde bir ocak bulunduğu yayınlarda belirtilmektedir. Bugün görülmeyen ocak dışında, mekânın zemininde iki büyük çukur görülmektedir. Mekân yaklaşık 2.40 m. yüksekliği olan basık tonoz ile örtülüdür.

Mutfak olabilecek bu mekânın 3.50 m. kadar yukarısında başka bir oda bulunmaktadır. Mutfağın önünden ana kayaya oyularak yapılan bir rampayla çıkılan odaya dikdörtgen planlı bir açıklıktan girilmektedir. Açıklığın üzeri yuvarlak kemer şeklinde oyularak vurgulanmıştır. Düzgün olmayan dikdörtgen planlı olan bu mekânın 3.80 m. yukarısında da birbiriyle bağlantılı iki oda bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı ufak bir açıklıktan girilen bu mekânların keşiş odaları olduğu düşünülmektedir.

Manastır kompleksinin batısında başka bir mekân bulunur. Güneydeki 0.90x1.85 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı bir açıklıktan odaya girilmektedir. Doğu-batı doğrultusunda 7.00x2.80 m. dikdörtgen planlı olan mekânın batı bölümü güneye doğru girinti yapmaktadır. Güney duvarında 0.30x1.25 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı bir niş olan odanın doğu duvarı boyunca 0.50 m. genişliğinde ve 0.65 m. yüksekliğinde bir seki bulunmaktadır. Bu seki güney yönünde, 0.17 m. kalınlığındaki bir ara duvar ile ikiye ayrılmıştır. Yaklaşık 2.20 m. yüksekliğinde olan mekân basık tonoz ile örtülüdür.

Manastırın işlevi belli olmayan diğer beş mekânı zemin kotunun altındadır. Batıda bulunan en büyük mekân kuzey-güney istikametindedir. Düzgün olmayan yuvarlak planlı olan mekânın doğu duvarına çeşitle ebatlarda iki niş açılmıştır. Doğudaki diğer dört mekânda aynı kotta, düzgün olmayan yuvarlak planlıdır. Günümüzde bazılarının moloz toprak ile dolu olan mekânların işlevi saptanamamaktadır.

Yapının Tarihi: Eldeki verilerin yetersizliği nedeniyle kesin tarihlendirme yapılamamıştır.

Ek 3 "Konya-Meram-Gökyurt Köyü Kilistra Antik Kenti Kurtarma Temizlik ve Onarım Çalışmaları (1998-1999)" Raporunda Hazırlanan Başpınar Harmanlar Mevkii'nde Bulunan 7 No.'lu Manastır.

Düzgün olmayan dikdörtgen planlı olan sarnıç Kilistra'ya batıdan bağlanan yolun kuzeyinde bulunmaktadır. Bir ana kayanın zemin kotu altına oyularak yapılan eser, giriş bölümü ve ana mekândan oluşmaktadır.

Sarnıca kuzey yönünden girilmektedir. Yapının önündeki 2.40 m. yüksekliğinde ve yaklaşık 3.00 m. genişliğinde olan kanal ana kayanın oyulmasıyla oluşturulmuştur. Bu kanal içine 0.15 m. derinliğinde ufak bir kanal daha eklenmiştir. Kanal, giriş cephesinden alttaki 0.10 m.

apındaki, stteki 0.57x0.44 m. llerindeki iki aıklıkla sarnıca baėlanmaktadır. Yapıya, kanal seviyesinden 2.40 m. yksekteki 0.96x1.97 m. llerindeki dikdrtgen planlı bir aıklıktan girilmektedir.

Ana mekânın zemini giriřten 1.90 m. daha ařaėıda bulunmaktadır. eřitli geniřliklerde beř basamakla inilen ana mekân yaklařık 12.5x17.5 m. llerinde dikdrtgen planlıdır. Ana kayaya oyularak yapılan eřitli ebatlardaki drder tařıyıcı ile  blme ayrılan mekânın orta blm gney ynnde uzatılarak geniřletilmiřtir. Tařıyıcılar birbirlerine kemerler ile baėlanmaktadır.

Ana mekânın doėu blm zemininde bir ukur grlmektedir. Bu ukur zerinde 0.35-0.50 m. apında bulunan delikten sarnıca su saėlanmaktadır. Mekânın orta blm 4.30 m. iken yan blmler 3.05 m. yksekliliėindedir. Sarnıcın her  blm de beřik tonozlar ile rtldr.

Yapının Tarihi: Eldeki verilerin yetersizliėi nedeniyle kesin tarihlendirme yapılamamıřtır.

Ek 4 Arazide Hazırlanan 330 Adet Envanter Formu

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL001	FOTO. NO:	KL001_040907_3
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet	X	Özel		
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Halk Evi
Günümüz Kullanımı	Halk Evi

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)		Set	X

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme	X	Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok		Elî Bögründe	Var	Yok	X	Malzeme	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin		Malzeme		Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Sıva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Kiremit

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL002	FOTO. NO:	KL002_040907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		X
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut+ticaret

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var		Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	X	Yok		Taş	X	Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X			Malzeme	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X			Malzeme	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Brikt
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL003	FOTO. NO:	KL003_040907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	Taş		Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	YAPI YIKIK

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X	Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL004	FOTO. NO:	KL004_040907_3
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrı	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok		Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var	X	Yok		Taş	X	Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı				Malzeme	Metal
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X			Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL005	FOTO. NO:	KL005_040907_7
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	X	Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	X	Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X	Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL006	FOTO. NO:	KL006_040907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		X
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var		Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras				
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe		Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor			
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok		Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		X	Tuğla		Taş		X	Sıva+Boya		Metal			
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok		Var	X	
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma	Var	X	Yok
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok		Eliböğünde	Var	X	Yok	
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı		Çok Kanatlı				Malzeme	Metal			
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı	X	Giyotin		X			Ahşap			X
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal	
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL007	FOTO. NO:	KL007_050907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var	X	Yok		Taş	X	Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal/pvc
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	05.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL008	FOTO. NO:	KL008_040907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Doğru Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok		Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	X	Yok		Taş	X	Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel		Üçgen	X	Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X	Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL009	FOTO. NO:	KL009_040907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	X	Yok		Taş	X	Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal/pvc
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL010	FOTO. NO:	KL010_040907_6
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		X
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var		Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	X	Yok		Taş	X	Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı		Çok Kanatlı			Malzeme	Metal
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		Giyotin		X		Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	X	Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL011	FOTO. NO:	KL011_040907_3
-------------	-------	-----------	----------------

YIKIK

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz				
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap				
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X		
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :				

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin		Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL012	FOTO. NO:	KL012_040907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
Kapı No :					
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		X
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet		Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet		Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet		Hayır



Mağara Oluşumu	Var		Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Doğru Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		Sıva+Boya	X	Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		Giyotin		Ahşap		
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Sıva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal/pvc
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL013	FOTO. NO:	KL013_050907_7
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL014	FOTO. NO:	KL014_040907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Ahır
Günümüz Kullanımı	Ahır

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	X	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL015	FOTO. NO:	KL015_040907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras				
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe		Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor			
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok		Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		X	Tuğla		Taş		X	Sıva+Boya		Metal				
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok	X	Var			
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma	Var	Yok	X	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap	Metal
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı		Çok Kanatlı			Malzeme		Metal				
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		Giyotin		X		Ahşap			X		
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap	X	Metal		
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal		

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL016	FOTO. NO:	KL016_040907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	Env. No.



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum		1 Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma		Betonarme		Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	X	Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	OYMA YAPI

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok	Var
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var	Yok
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı				Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin					Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap	Metal
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	x	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL017	FOTO. NO:	KL017_040907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		X
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi		X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok	
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır	Env. No. KL084



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik		Aynk		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat	X	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	X	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam		Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak		Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	X	Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok	X
Çıkma	Var	Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var	Yok
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	X		Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Sıva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL018	FOTO. NO:	KL018_040907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	x	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL019	FOTO. NO:	KL019_040907_6
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Depo

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik		Aynk		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras				
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe		Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok	X	Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap				Tuğla				Taş		X		Sıva+Boya				Metal						
Devşirme Malz	Var		X	Yok			Taş		X		Seramik				Kitabe		Yok		X	Var			
Çıkma	Var		X	Yok			Paralel		X		Üçgen				Çift Yönlü		Sundurma		Var	X	Yok		
Balkon	Var			Yok	X		Teras		Var		Yok	X	Eliböğünde		Var	X	Yok						
Pencere	Kemerli				Tek Kanatlı				Çok Kanatlı		X		Malzeme				Metal						
	Düz Atkılı		X		İki Kanatlı		X		Giyotin						Ahşap				X				
Giriş Kapısı	Kemerli				Düz Atkılı		X		Tek Kanatlı				İki Kanatlı		X		Malzeme		Ahşap		X	Metal	
Ahır Kapısı	Kemerli				Düz Atkılı		X		Tek Kanatlı				İki Kanatlı		X		Malzeme		Ahşap		X	Metal	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL020	FOTO. NO:	KL020_040907_10
-------------	-------	-----------	-----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	X	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	X
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL021	FOTO. NO:	KL021_050907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır



Mağara Oluşumu	Var		Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		X	Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	X
Taşıyıcı Sistem	Yığma		Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Doğru Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme	X	Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Beze	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Sundurma	
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Malz.	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok		Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok		Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok		Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	05.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL022	FOTO. NO:	KL022_050907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	X	Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş	Tuğla	X	
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	X	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor			
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		Sıva+Boya		X	Metal															
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe		Yok	X	Var												
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma		Var		Yok	X									
Balkon	Var		Yok	X	Teras		Var	X	Yok	Eliböğünde		Var		Yok	X	Malz.	Ahşap		Metal						
Pencere	Kemerli				Tek Kanatlı		X		Çok Kanatlı				Malzeme		Metal										
	Düz Atkılı		X		İki Kanatlı				Giyotin				Ahşap		X										
Giriş Kapısı	Kemerli				Düz Atkılı		X		Tek Kanatlı		X		İki Kanatlı				Malzeme		Ahşap				Metal		X
Ahır Kapısı	Kemerli				Düz Atkılı				Tek Kanatlı				İki Kanatlı				Malzeme		Ahşap				Metal		

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL023	FOTO. NO:	KL023_050907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	2 Kat	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Malz.
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	05.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL024	FOTO. NO:	KL024_050907_5
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
Kapı No :					
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		X
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi		X
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.



Mağara Oluşumu	Var		Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		X	Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Doğru Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok		Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var	X	Yok		Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL025	FOTO. NO:	KL025_050907_3
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Cami
Günümüz Kullanımı	Cami

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap				Tuğla				Taş		X		Sıva+Boya				Metal									
Değişirme Malz	Var		X	Yok			Taş		X	Seramik				Kitabe		Yok			Var	X						
Çıkma	Var			Yok	X	Paralel				Üçgen				Çift Yönlü		Sundurma		Var			Yok	X				
Balkon	Var			Yok	X		Teras		Var			Yok	X	Eliböğünde		Var	Yok		X	Malz.	Ahşap			Metal		
Pencere	Kemerli		X		Tek Kanatlı				Çok Kanatlı						Malzeme				Metal							
	Düz Atkılı				İki Kanatlı		X		Giyotin						Malzeme		Ahşap				X					
Giriş Kapısı	Kemerli		X		Düz Atkılı				Tek Kanatlı		X		İki Kanatlı				Malzeme		Ahşap		X		Metal			
Ahır Kapısı	Kemerli				Düz Atkılı				Tek Kanatlı				İki Kanatlı				Malzeme		Ahşap				Metal			

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL026	FOTO. NO:	KL026_050907_3
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	X	Metal
Değişirme Malz	Var	X	Yok	Taş	X	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Sıva Boya
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	05.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL027	FOTO. NO:	KL027_050907_5
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	Taş		Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	05.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL028	FOTO. NO:	KL028_050907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Aynk
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	X	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin	X	Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	05.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL029	FOTO. NO:	KL029_050907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras		
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş	X	Tuğla	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor			
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X	Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	05.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL030	FOTO. NO:	KL030_050907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı				Malzeme	Metal
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		X	Giyotin	X			Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL031	FOTO. NO:	KL031_050907_3
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat		3 Kat	X	Teras		
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	X	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak		Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	X	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor			
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap			Tuğla			Taş			X	Sıva+Boya			Metal							
Devşirme Malz	Var	X	Yok		Taş		X	Seramik		Kitabe			Yok			Var		X			
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel		X	Üçgen		Çift Yönlü			Sundurma			Var		Yok	X		
Balkon	Var	X	Yok		Teras		Var	X	Yok	Eliböğünde			Var	X	Yok	X	Malz.	Ahşap	X	Metal	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı			Çok Kanatlı			X		Malzeme			Metal							
	Düz Atıklı		X	İki Kanatlı		X	Giyotin							Ahşap			X				
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı			X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı			Malzeme			Ahşap				Metal		
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı			X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı			X	Malzeme		Ahşap		X	Metal			

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	05.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL032	FOTO. NO:	KL032_050907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		X
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi		X
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.



Mağara Oluşumu	Var		Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum				1 Kat				2 Kat		X		3 Kat				Teras							
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme				Oyma				Ahşap Karkas				Dolgu Malz.				Taş		X	Tuğla		
Üst Örtü	Beşik Çatı				Kırma Çatı				Tek Yöne Eğim		Dam		X		Kubbe						Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit				Kurşun				Çinko				Taş				Toprak		X		Ahşap			
Döşeme Sistemi	Betonarme				Ahşap				Döşeme Taşıyıcı				Duvaya Oturuyor				Ahşap Dikmeleler Taşıyor							
Plan Özelliği	İç Sofalı				Dış Sofalı				Yapı İçinde Bezeme		Var				Yok				Açıklama :					

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap			Tuğla			Taş		X	Sıva+Boya			Metal		
Devsirme Malz	Var		Yok	X	Taş			Seramik			Kitabe		Yok		X
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel			Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma	Var		X
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok		Eliböğünde	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap
														Metal	
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı			Çok Kanatlı				Malzeme		Metal		
	Düz Atıklı		X	İki Kanatlı		X	Giyotin					Ahşap			X
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı			İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap	X	Metal	
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı			İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap		Metal	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	05.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL033	FOTO. NO:	KL033_050907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Depo
Günümüz Kullanımı	Depo

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var		Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		X	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras				
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe		Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	X	Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor				
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok		Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap				Tuğla				Taş		X		Sıva+Boya				Metal													
Değişirme Malz	Var				Yok		X		Taş				Seramik				Kitabe		Yok		X		Var							
Çıkma	Var				Yok		X		Paralel				Üçgen				Çift Yönlü				Sundurma		Var				Yok		X	
Balkon	Var				Yok		X		Teras		Var				Yok		X		Eliböğünde		Var				Yok		X			
Pencere	Kemerli						Tek Kanatlı						Çok Kanatlı						Malzeme				Metal							
	Düz Atkılı				X		İki Kanatlı						Giyotin								Ahşap									
Giriş Kapısı	Kemerli						Düz Atkılı		X		Tek Kanatlı				İki Kanatlı		X		Malzeme		Ahşap				Metal					
Ahır Kapısı	Kemerli						Düz Atkılı				Tek Kanatlı				İki Kanatlı				Malzeme		Ahşap				Metal					

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Sıva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	05.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL034	FOTO. NO:	KL034_060907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Sundurma	
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Malz.	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL035	FOTO. NO:	KL035_060907_3
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Aynk
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X
		Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL036	FOTO. NO:	KL036_060907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Sundurma	
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Malz.	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL037	FOTO. NO:	KL037_060907_4
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	2 Kat	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Malz.
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL038	FOTO. NO:	KL038_060907_3
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Aynk	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras		
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş	X	Tuğla	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	H.SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	------------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL039	FOTO. NO:	KL039_060907_4
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
Kapı No :					
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi		X
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.



Mağara Oluşumu	Var		Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		X	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum				1Kat				2 Kat		X		3 Kat				Teras									
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme				Oyma				Ahşap Karkas				Dolgu Malz.				Taş		X	Tuğla				
Üst Örtü	Beşik Çatı				Kırma Çatı				Tek Yöne Eğim		Dam		X		Kubbe						Tonoz					
Örtü Malzemesi	Kiremit				Kurşun						Çinko				Taş				Toprak		X	Ahşap				
Döşeme Sistemi	Betonarme				Ahşap		X		Döşeme Taşıyıcı				Duvaya Oturuyor				X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor								
Plan Özelliği	İç Sofalı				Dış Sofalı				Yapı İçinde Bezeme		Var				Yok				Açıklama :							

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		X	Tuğla		Taş		X	Sıva+Boya		Metal		
Devşirme Malz	Var	X	Yok		Taş		X	Seramik		Kitabe	Yok		Var
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma	Var	X
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok		Eliböğünde	Var	X	Yok
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı				Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		X	Giyotin		X		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL040	FOTO. NO:	KL044_060907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	X	Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	X	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor			
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Sıva+Boya	X	Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Seramik	Kitabe	Yok	X
Çıkma	Var	Yok	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL041	FOTO. NO:	KL041_060907_6
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Beze	Var	Yok	X

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal
Değişirne Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	Üçgen	X
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	X	Malzeme
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	X	Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.		
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	X	Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL042	FOTO. NO:	KL042_060907_7
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum				1Kat				2 Kat		X		3 Kat				Teras																			
Taşıyıcı Sistem	Yığma		X		Betonarme				Oyma		X		Ahşap Karkas				Dolgu Malz.		Taş		X		Tuğla													
Üst Örtü	Beşik Çatı						Kırma Çatı						Tek Yöne Eğim			Dam			X			Kubbe						Tonoz								
Örtü Malzemesi	Kiremit						Kurşun						Çinko						Taş						Toprak			X			Ahşap					
Döşeme Sistemi	Betonarme						Ahşap			X			Döşeme Taşıyıcı						Duvaya Oturuyor						X			Ahşap Dikmeleler Taşıyor			X					
Plan Özelliği	İç Sofalı			X			Dış Sofalı						Yapı İçinde Bezeme			Var						Yok			X			Açıklama :								

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		X	Tuğla		Taş		X	Sıva+Boya		Metal			
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok		Var	X	
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma	Var	X	Yok
Balkon	Var	X	Yok		Teras	Var	X	Yok		Eliböğünde	Var	X	Yok	
Pencere	Kemerli				Tek Kanatlı			Çok Kanatlı	X		Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı		X		İki Kanatlı			Giyotin				Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal	
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	X	Malz.	Sıva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL043	FOTO. NO:	KL043_040907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
Kapı No :					
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		X
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi		X
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.



Mağara Oluşumu	Var		Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras				
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe		Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor			
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok		Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		X	Tuğla		Taş		X	Sıva+Boya		Metal		
Değişirme Malz	Var	X	Yok		Taş	X	Seramik		Kitabe	Yok		Var	X
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma	Var	Yok
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var	X	Yok	
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı		Çok Kanatlı			Malzeme	Metal			
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		Giyotin		X		Ahşap			X
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap	X	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL044	FOTO. NO:	KL044_060907_4
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL045	FOTO. NO:	KL045_070907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Aynk	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras		
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		X	Taş		Sıva+Boya			Metal								
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik			Kitabe		Yok	X	Var					
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen			Çift Yönlü		Sundurma		Var		Yok	X		
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var		Yok	X	Eliböğünde	Var		Yok	X	Malz.	Ahşap		Metal	
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı			Çok Kanatlı				Malzeme				Metal				
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		X		Giyotin		X	Malzeme				Ahşap				
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı				Malzeme		Ahşap		X	Metal		
Ahır Kapısı	Kemerli	X		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		X		Malzeme		Ahşap			Metal		X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL046	FOTO. NO:	KL046_050907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Depo

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	X	Dam	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı		Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	X	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL047	FOTO. NO:	KL047_070907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Aynk	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	x	Dam	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		X		Sıva+Boya		Metal											
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe		Yok	X	Var									
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma		Var	X	Yok							
Balkon	Var		Yok	X	Teras		Var	Yok	X	Eliböğünde		Var	Yok	X	Malz.	Ahşap		Metal				
Pencere	Kemerli				Tek Kanatlı				Çok Kanatlı		X		Malzeme		Metal							
	Düz Atkılı		X		İki Kanatlı				Giyotin				Ahşap				X					
Giriş Kapısı	Kemerli				Düz Atkılı		X		Tek Kanatlı				İki Kanatlı		X		Malzeme		Ahşap	X	Metal	
Ahır Kapısı	Kemerli				Düz Atkılı				Tek Kanatlı				İki Kanatlı				Malzeme		Ahşap		Metal	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL048	FOTO. NO:	KL048_060907_5
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrı	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yönlü Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik		Kitabe	Yok	Var	X
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	Yok
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	Var	Yok
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL049	FOTO. NO:	KL049_060907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var		Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum				1Kat				2 Kat		X		3 Kat				Teras									
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme				Oyma				Ahşap Karkas				Dolgu Malz.				Taş		X	Tuğla				
Üst Örtü	Beşik Çatı				Kırma Çatı				Tek Yöne Eğim				Dam		X	Kubbe						Tonoz				
Örtü Malzemesi	Kiremit				Kurşun						Çinko				Taş				Toprak		X	Ahşap				
Döşeme Sistemi	Betonarme				Ahşap		X		Döşeme Taşıyıcı				Duvara Oturuyor				X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor								
Plan Özelliği	İç Sofalı				Dış Sofalı				Yapı İçinde Bezeme		Var				Yok				Açıklama :							

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		X	Tuğla		Taş		X	Sıva+Boya		Metal		
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok		Var	
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma	Var	X
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var	X	Yok	X
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı		Çok Kanatlı			Malzeme	Metal			
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		X	Giyotin		X	Ahşap			X
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL050	FOTO. NO:	KL050_060907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	X	Var	
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	X
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var	X
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL051	FOTO. NO:	KL051_060907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	Var
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL052	FOTO. NO:	KL052_060907_3
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Aynk	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL053	FOTO. NO:	KL053_070907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var		Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		X	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		X	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum			1 Kat			2 Kat		X	3 Kat			Teras			
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Doğru Malz.			Taş			Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı			Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe			Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit			Kurşun			Çinko		X	Taş			Toprak		Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme			Ahşap		X	Döşeme Taşıyıcı			Duvaya Oturuyor			X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		X
Plan Özelliği	İç Sofalı		X	Dış Sofalı			Yapı İçinde Bezeme		Var		Yok			Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X			Malzeme	Metal
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		Giyotin	X			Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok		Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL054	FOTO. NO:	KL054_070907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	X	Dam	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Beze	Var	X	Yok	X
							Açıklama :	Ahşap işçiliği

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı		Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Briket
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL055	FOTO. NO:	KL055_060907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	Taş		Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı	Yapı İçinde Beze	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X	Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin		Ahşap		X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL120	FOTO. NO:	KL120_120907
-------------	-------	-----------	--------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	Kur'an Kursu

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	X	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	X	Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Sıva+Boya	X	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Seramik	Kitabe	Yok	X
Çıkma	Var	Yok	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL057	FOTO. NO:	KL057_060907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		X
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi		X
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.



Mağara Oluşumu	Var		Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		X	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)		Set	X

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Doğru Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Beze	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Sundurma	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Malz.	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		Giyotin		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL058	FOTO. NO:	KL058_060907_4
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		X
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi		X
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.



Mağara Oluşumu	Var		Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		X	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras				
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe		Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor			
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok		Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap				Tuğla				Taş		X		Sıva+Boya				Metal													
Değişirme Malz	Var				Yok		X		Taş				Seramik				Kitabe		Yok		X		Var							
Çıkma	Var				Yok		X		Paralel				Üçgen				Çift Yönlü				Sundurma		Var				Yok		X	
Balkon	Var				Yok		X		Teras		Var		X		Yok				Eliböğünde		Var				Yok		X			
Pencere	Kemerli						Tek Kanatlı						Çok Kanatlı						Malzeme				Metal							
	Düz Atkılı				X		İki Kanatlı						Giyotin				X				Ahşap						X			
Giriş Kapısı	Kemerli						Düz Atkılı		X		Tek Kanatlı		X		İki Kanatlı		X		Malzeme		Ahşap		X		Metal					
Ahır Kapısı	Kemerli						Düz Atkılı		X		Tek Kanatlı				İki Kanatlı		X		Malzeme		Ahşap		X		Metal					

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL059	FOTO. NO:	KL012A_040907_2
-------------	-------	-----------	-----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Aynk
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X
				Set

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		X		Sıva+Boya		Metal							
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe		Yok	X	Var					
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel		X	Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma		Var	X	Yok		
Balkon	Var		Yok	X	Teras		Var	Yok	X	Eliböğünde		Var	Yok	X	Malz.	Ahşap	Metal	
Pencere	Kemerli				Tek Kanatlı		X		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal					
	Düz Atkılı		X		İki Kanatlı				Giyotin		Ahşap		X					
Giriş Kapısı	Kemerli				Düz Atkılı		X		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		X	Malzeme	Ahşap	X	Metal	
Ahır Kapısı	Kemerli				Düz Atkılı		X		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		X	Malzeme	Ahşap	X	Metal	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL060	FOTO. NO:	KL060_060907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL061	FOTO. NO:	KL061_060907_6
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut(Boş)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla		
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş		Toprak	X	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor				
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Beze	Var	Yok	X	Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	X	Var	
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	Yok
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap	Metal
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Ahşap		X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	Metal
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL062	FOTO. NO:	KL062_060907_3
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1 Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL063	FOTO. NO:	KL063_060907_6
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL064	FOTO. NO:	KL064_060907_3
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		X
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var		Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı			Malzeme	Metal
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		Giyotin		X		Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL065	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:			
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta	Kapı No :	
YAPIM YILI / YÜZYILI				Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		X		
	Vakıf		Diğer				

YAPI TÜRÜ			
Özgün Kullanımı	Konut	Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi				X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok				X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet		Hayır	X	Env. No.	
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet		Hayır	X	Env. No.	
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet		Hayır	X	Env. No.	
Altında Başka Yapı Var	Evet		Hayır	X	Env. No.	



Mağara Oluşumu	Var		Yok	Bodrum Kat		Ara Kat		
Parsel Kullanımı	Köşe		X	Bitişik		Ayrık	Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (>30)	X	Set		

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak	X Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap			Tuğla		Taş		X	Sıva+Boya			Metal		
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok		Var		
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma	Var		Yok
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	var	Yok	Malz.	Ahşap	Metal
Pencere	Kemerli				Tek Kanatlı			Çok Kanatlı				Metal		
	Düz Atkılı		X		İki Kanatlı			Giyotin		X	Malzeme	Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal	
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL066	FOTO. NO:	KL066_070907_1.
-------------	-------	-----------	-----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Cami
Günümüz Kullanımı	Cami

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)		Set	X

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak		Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor			
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı	Yapı İçinde Beze	Var	Yok	Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	Var	X		
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	Yok		
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde	Var	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli	X	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal			
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin		Ahşap		X		
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X	Metal
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap		Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL067	FOTO. NO:	KL067_070907_4
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Aynk	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras		
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş		Toprak	X	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		X	Tuğla		Taş		X	Sıva+Boya		Metal					
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok	X	Var				
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma	Var	X	Yok		
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var	X	Yok	Malz.	Ahşap	X	Metal
Pencere	Kemerli				Tek Kanatlı		Çok Kanatlı				Malzeme	Metal				
	Düz Atkılı		X		İki Kanatlı		Giyotin			X		Ahşap		X		
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal			
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal			

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL068	FOTO. NO:	KL068_070907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Aynk	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras		
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko		Taş	Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı	Yapı İçinde Beze	Var	Yok	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		X	Tuğla		Taş		X	Sıva+Boya		Metal						
Devsirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok		Var	X				
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma	Var	X	Yok			
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var	X	Yok	Malz.	Ahşap	X	Metal	
Pencere	Kemerli				Tek Kanatlı		Çok Kanatlı				Malzeme	Metal					
	Düz Atkılı		X		İki Kanatlı	X		Giyotin	X			Ahşap			X		
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal				
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal				

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL069	FOTO. NO:	KL069_080907_3
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut(Boş)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras				
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş	X	Tuğla		
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Sıva+Boya	Metal
Değişirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL070	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Doğru Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok	Var
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok		Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	Var	X
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı			Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL071	FOTO. NO:	KL071_080907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Ev

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen	X	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X			Malzeme	Metal
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı	X	Giyotin				Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL072	FOTO. NO:	KL072_080907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu		Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı Depo

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum		1 Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras				
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma	?	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe		Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		X		Taş		Toprak		Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap				Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor			Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı				Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL073	FOTO. NO:	KL073_080907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun		Çinko	Taş	Toprak	Ahşap			
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor					
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Beze	Var	Yok	Açıklama :				

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı		Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin		Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL074	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Aynk
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)
			X
			Set

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat		3 Kat	X	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak		Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	Var		
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	X	Yok	
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	Var	Yok
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin			Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL075	FOTO. NO:	KL075_080907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	



Mağara Oluşumu	Var	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat		2 Kat		3 Kat	X	Teras Kat	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		Giyotin		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL076	FOTO. NO:	KL076_080907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Beze	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok	X
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok		Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var	X
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı			Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL077	FOTO. NO:	KL077_080907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var		Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı	X	Giyotin			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL078	FOTO. NO:	KL078_080907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi		X
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum				1 Kat				2 Kat		X		3 Kat				Teras							
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme				Oyma				Ahşap Karkas		Dolgu Malz.				Taş		X		Tuğla			
Üst Örtü	Beşik Çatı				Kırma Çatı				Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe				Tonoz							
Örtü Malzemesi	Kiremit				Kurşun				Çinko				Taş				Toprak				Ahşap			
Döşeme Sistemi	Betonarme				Ahşap				Döşeme Taşıyıcı				Duvaya Oturuyor				Ahşap Dikmeleler Taşıyor							
Plan Özelliği	İç Sofalı				Dış Sofalı				Yapı İçinde Bezeme		Var				Yok				Açıklama :					

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap				Tuğla				Taş		X		Sıva+Boya				Metal				
Devsirme Malz	Var		Yok		Taş				Seramik				Kitabe		Yok				Var		
Çıkma	Var		Yok		Paralel				Üçgen				Çift Yönlü		Sundurma		Var		Yok		
Balkon	Var		Yok		Teras		Var		Yok			Eliböğünde		Var		Yok		Malz.	Ahşap	Metal	
Pencere	Kemerli				Tek Kanatlı				Çok Kanatlı				Malzeme				Metal				
	Düz Atıklı				İki Kanatlı				Giyotin						Ahşap						
Giriş Kapısı	Kemerli				Düz Atıklı				Tek Kanatlı				İki Kanatlı				Malzeme	Ahşap		Metal	
Ahır Kapısı	Kemerli				Düz Atıklı				Tek Kanatlı				İki Kanatlı				Malzeme	Ahşap		Metal	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL079	FOTO. NO:	KL079_080907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		X
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi		X
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.



Mağara Oluşumu	Var		Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma		Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Beze	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		Sıva+Boya	X	Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X		Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL080	FOTO. NO:	KL080_080907_17
-------------	-------	-----------	-----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu		Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap			
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X		
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Beze	Var	Yok	X	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	Var	X	
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	X
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var	X
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal			
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin	X	Ahşap		X		
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL081	FOTO. NO:	KL081_080907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Beze	Var	Yok		Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL082	FOTO. NO:	KL082_080907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var		Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		X	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras				
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe		Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok		Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap			Tuğla			Taş			X	Sıva+Boya			Metal								
Devsirme Malz	Var	X	Yok				Taş			Seramik			Kitabe			Yok	Var	X				
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel			X	Üçgen			Çift Yönlü			Sundurma			Var	X	Yok			
Balkon	Var	Yok		X	Teras			Var	X	Yok	Eliböğünde			Var	X	Yok	X	Malz.	Ahşap	X	Metal	
Pencere	Kemerli				Tek Kanatlı						Çok Kanatlı						Malzeme			Metal		
	Düz Atıklı	X			İki Kanatlı			X			Giyotin						Ahşap			X		
Giriş Kapısı	Kemerli				Düz Atıklı			X	Tek Kanatlı						İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal		
Ahır Kapısı	Kemerli				Düz Atıklı			X	Tek Kanatlı						İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal		

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL083	FOTO. NO:	KL083_080907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	2 Kat	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X
Plan Özelliği	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Malz.
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	08.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL084	FOTO. NO:	KL084_040907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	YIKIK

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	X	Set

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko		Taş		Toprak		Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor			
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik		Kitabe	Yok	X	Var
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	Yok	X
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap	Metal
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı		Malzeme	Metal				
	Düz Atkılı	İki Kanatlı	Giyotin		Ahşap					
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal			
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal			

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL085	FOTO. NO:	KL085_080907_4
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum			1Kat		X		2 Kat			3 Kat			Teras					
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma	X	Ahşap Karkas			Dolgu Malz.				Taş	X	Tuğla			
Üst Örtü	Beşik Çatı			Kırma Çatı			Tek Yöne Eğim			Dam			Kubbe			Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit			Kurşun			Çinko			Taş			Toprak			Ahşap			
Döşeme Sistemi	Betonarme			Ahşap			X		Döşeme Taşıyıcı				Duvara Oturuyor			X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		X
Plan Özelliği	İç Sofalı			Dış Sofalı			Yapı İçinde Bezeme		Var		Yok			X	Açıklama :				

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var		Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		Giyotin		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL086	FOTO. NO:	KL086_100907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	x	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	x	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap			
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X		
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap				Tuğla				Taş		X		Sıva+Boya				Metal			
Devşirme Malz	Var		Yok		X	Taş			Seramik				Kitabe		Yok				Var	X
Çukma	Var		Yok		X	Paralel			Üçgen				Çift Yönlü		Sundurma		Var		Yok	X
Balkon	Var		Yok		X	Teras	Var	X	Yok			Eliböğünde		Var	Yok	X	Malz.	Ahşap	Metal	
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı				Çok Kanatlı				Malzeme				Metal				
	Düz Atıklı			İki Kanatlı		X		Giyotin						Ahşap		X				
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		X	İki Kanatlı				Malzeme	Ahşap			Metal			
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı			İki Kanatlı	X		Malzeme	Ahşap	X	Metal					

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL087	FOTO. NO:	KL087_100907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	Taş		Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	X	Var
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	X
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL088	FOTO. NO:	KL088_100907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	X	Yok		Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	X		Malzeme	Metal
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		Giyotin	X			Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL089	FOTO. NO:	KL089_080907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet		Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet		Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet		Hayır



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	X	Yok		Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		Giyotin			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL090	FOTO. NO:	KL090_080907_3
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrı		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişir Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

S

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL091	FOTO. NO:	KL091_080907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		X
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
			Env. No.
			KL177



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat	X	Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		X		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok	Var
Çıkma	Var	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	Var	Yok
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı			Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL092	FOTO. NO:	KL092_080907_5
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	X	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok	X
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var	X
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL093	FOTO. NO:	KL093_080907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Aynk	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak X
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X	Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL094	FOTO. NO:	KL094_080907_4
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras		
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş	X	Tuğla	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		X	Tuğla		Taş		X	Sıva+Boya		Metal				
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok	X	Var			
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma	Var	Yok	X	
Balkon	Var	X	Yok		Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap	Metal
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı			Çok Kanatlı					Metal			
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		X	Giyotin		X	Malzeme		Ahşap		X	
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap		Metal	X	
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal		

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	08.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL095	FOTO. NO:	KL095_100907_7
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	X	Dam	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Beze	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik		Kitabe	Yok	Var	
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü		Sundurma	Var	Yok	
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde	Var	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	Çok Kanatlı		Malzeme	Metal			
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin		Ahşap		X		
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	10.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL096	FOTO. NO:	KL096_040907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		X
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var		Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum		1 Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma		Betonarme		Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Beze	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok	X
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var	Yok
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı				Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin					Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap	Metal
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var		Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok		Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok		Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL097	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş		Seramik	Kitabe	Yok	Var	
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	X
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	Var	X
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	10.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL098	FOTO. NO:	KL098_050907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok		Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı				Malzeme	Metal
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin					Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	05.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL099	FOTO. NO:	KL099_100907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	Depo

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor				
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Beze	Var	X	Yok	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	10.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL100	FOTO. NO:	KL100_100907_5
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	x
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	Var
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde	Var	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	10.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL101	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok	X
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok		Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var	X
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X		Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	10.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL102	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	X
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	Taş		Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı	Yapı İçinde Beze	Var	Yok	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik		Kitabe	Yok	Var	X
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	Yok	
Balkon	Var	Yok		Teras	Var	X	Yok	Malz.	Ahşap	X
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal			
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin	X	Ahşap			X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	10.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL103	FOTO. NO:	KL0103_110907_3
-------------	-------	-----------	-----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
			Env. No.
			KL233



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	x	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	X
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	11.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL104	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi			
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok		X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.	
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.	
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.	
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.	



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	X
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Beze	Var	X	Yok		Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok	X
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	Var	X
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı			Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	10.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL105	FOTO. NO:	KL105_110907_4
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X

Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla	X	Taş		Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok	Eliböğünde	Var	Yok
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	11.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------



KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL106	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1 Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Beze	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Sundurma	
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Malz.	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	11.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL107	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Beze	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Sundurma	
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Malz.	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	11.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL108	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set

Kat Adedi	Bodrum		1Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	X
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		Giyotin		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	METAL
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL109	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır



Mağara Oluşumu	Var		Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	X
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Doğru Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Beze	Var	X	Yok		Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel		Üçgen		Sundurma	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	X
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X		Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL110	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	x	Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır



Mağara Oluşumu	Var		Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Sundurma	
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Malz.	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Sıva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	x	Yok		Malz.	Kiremit

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL111	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	2 Kat	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Beze	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Sıva+Boya	Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Malz.
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	İki Kanatlı	Giyotin		Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL112	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1 Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	X
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Malz.	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Sıva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	11.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL0113	FOTO. NO:	KL113_060907_2
-------------	--------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X

Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak		Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var		Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok		Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok		Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------



KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL114	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	X
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Doğru Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya	X	Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel		Üçgen		Sundurma	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok		Malz.	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	X
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		Giyotin		Ahşap		
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL115	FOTO. NO:	KL115_120907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Aynk	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set	X

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok
				Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	X
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X	Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL116	FOTO. NO:	KL116_120907_5
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik		
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	Set		

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Beze	Var	Yok	X	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin	X	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL117	FOTO. NO:	KL117_120907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum				1 Kat				2 Kat				3 Kat		X		Teras								
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme				Oyma				Ahşap Karkas		Doğru Malz.				Taş		X		Tuğla		X		
Üst Örtü	Beşik Çatı		X	Kırma Çatı				Tek Yöne Eğim				Dam		Kubbe				Tonoz							
Örtü Malzemesi	Kiremit				Kurşun				Çinko		X		Taş				Toprak				Ahşap				
Döşeme Sistemi	Betonarme				Ahşap		X		Döşeme Taşıyıcı				Duvaya Oturuyor				X		Ahşap Dikmeleler Taşıyor						
Plan Özelliği	İç Sofalı				Dış Sofalı				Yapı İçinde Bezeme				Var				Yok				Açıklama :				

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	X	Var
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	Yok
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Ahşap		X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap		Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL118	FOTO. NO:	KL118_080907_3
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik		
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	Set		

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Sıva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	Var
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Malz.
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal			
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	08.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL119	FOTO. NO:	KL119_080907_3
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Aynk	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Değişirme Malz	Var	X	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	X	Var	
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	Yok	X
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap	Metal
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal		X
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Ahşap			
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	08.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL120	FOTO. NO:	KL120_120907
-------------	-------	-----------	--------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	Kur'an Kursu

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Aynk	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	X	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	X	Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Sıva+Boya	X	Metal	
Değişirme Malz	Var	Yok	X	Seramik	Kitabe	Yok	X
Çıkma	Var	Yok	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL121	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Aynk		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe		Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL122	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Aynk	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Doğru Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak	X Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla			Taş		X	Sıva+Boya			Metal				
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş			Seramik			Kitabe		Yok	Var	X	
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel			Üçgen			Çift Yönlü			Sundurma	X	
Balkon	Var		Yok	X	Teras		Var	X	Yok		Eliböğünde		var	Yok	X	
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı			Çok Kanatlı		X	Malzeme				Metal	X	
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı			X	Giyotin						Ahşap		
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		X	Tek Kanatlı			İki Kanatlı		X	Malzeme		Ahşap	X	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		X	Tek Kanatlı			İki Kanatlı		X	Malzeme		Ahşap	Metal	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL123	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu		X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		X
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi		X
Yapı Katmanlaşması	Var		Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	X	Hayır	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.



Mağara Oluşumu	Var		Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik		Aynk		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras				
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe		Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvaya Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor				
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok		Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		X	Tuğla		Taş		X	Sıva+Boya		Metal		
Değişirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok		Var	
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma	Var	X
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	var	Yok	x	Malz.
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı		Çok Kanatlı			Malzeme		Metal		
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		X	Giyotin				Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap	X	Metal
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap		Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL124	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma X	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok
					Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atıklı	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL125	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş X Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atıklı	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL126	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe		Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	X	Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		X
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin		Malzeme	Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL127	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ		Günümüz Kullanımı	Konut(Boş)
Özgün Kullanımı	Konut		

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL128	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZVİLİ		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras			
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok		Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap				Tuğla				Taş		X		Sıva+Boya					Metal			
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş				Seramik				Kitabe		Yok				Var		
Çıkma	Var		Yok		Paralel				Üçgen				Çift Yönlü				Sundurma		Var		Yok
Balkon	Var		Yok		Teras		Var	X	Yok			Eliböğünde		Var		Yok		Malz.	Ahşap		Metal
Pencere	Kemerli				Tek Kanatlı				Çok Kanatlı				Malzeme			Metal					
	Düz Atıklı		X		İki Kanatlı		X	Giyotin				Ahşap						X			
Giriş Kapısı	Kemerli				Düz Atıklı		X	Tek Kanatlı				İki Kanatlı		X	Malzeme		Ahşap		X	Metal	
Ahır Kapısı	Kemerli				Düz Atıklı		X	Tek Kanatlı				İki Kanatlı		X	Malzeme		Ahşap		X	Metal	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL129	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş X Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Malz. Ahşap Metal
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atıklı	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap Metal
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL130	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen	X	Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X	Malzeme		Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	x	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL131	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	Giyotin	X	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL132	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	x	Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok		Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	X	Yok		Taş	X	Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı				Malzeme	Metal
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin		X		Malzeme	Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL133	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat		3 Kat	X	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya	X	Metal	
Devşirme Malz	Var	X	Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Tuğla, sıva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL134	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	X	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap			
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X		
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	Var	
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal			
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL135	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin			Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL136	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL137	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZVİLİ		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL138	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	Ahır

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş X Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe Tono
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL139	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat	X	Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam		Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla	X	Taş		Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel	Üçgen	Çift Yönlü		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı		İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL140	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	x
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Sundurma	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL141	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	x
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok		Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Malzeme	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL142	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut(Boş)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik		Kitabe	Yok	Var	X
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	X
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL143	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel			
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ			
Özgün Kullanımı	MESCİD	Günümüz Kullanımı	Mescis

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		X		2 Kat				3 Kat				Teras			
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.				Taş		X	Tuğla		
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		X Dam		Kubbe		Tonoz							
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		X		Taş				Toprak				Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor				Ahşap Dikmeleler Taşıyor							
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme		Var		Yok		Açıklama :							

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	X	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal
Giriş Kapısı	Kemerli	X	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL144	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ			
Özgün Kullanımı	Konut	Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	XX	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL145	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mah
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok		Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya	X	Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Yok	Malz.
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Malzeme		Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Brikt
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL146	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş		Toprak	X	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor			
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik		Kitabe	Yok	X	Var
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	X
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin			Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL147	FOTO. NO:	KL147_100907_3
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel			
	Vakıf	X	Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Cami
Günümüz Kullanımı	Cami

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	X	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL148	FOTO. NO:	KL148_080907_4
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	Taş		Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL149	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	İki Kanatlı	Giyotin	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL150	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut(Boş)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam	X	Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL151	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL152	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	x
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.		Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap				Tuğla				Taş		X		Siva+Boya				Metal													
Devşirme Malz	Var				Yok				Taş				Seramik				Kitabe		Yok		Var		X							
Çıkma	Var				Yok				Paralel				Üçgen				Çift Yönlü		Sundurma		Var		X		Yok					
Balkon	Var				Yok				Teras		Var		X		Yok		Eliböğünde		Var		Yok		Malz.		Ahşap		Metal			
Pencere	Kemerli						Tek Kanatlı						Çok Kanatlı						Malzeme				Metal							
	Düz Atıklı				X		İki Kanatlı		X				Giyotin		X				Malzeme		Ahşap						X			
Giriş Kapısı	Kemerli						Düz Atıklı		X		Tek Kanatlı				İki Kanatlı		X		Malzeme		Ahşap		X		Metal					
Ahır Kapısı	Kemerli						Düz Atıklı		X		Tek Kanatlı				İki Kanatlı		X		Malzeme		Ahşap		X		Metal					

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL153	FOTO. NO:	KL153_100907_4
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut(Boş)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X			Malzeme	Metal
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin					Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	10.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL154	FOTO. NO:	KL154_100907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut (yılık)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş X Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	X	Taş	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Malz. Ahşap Metal
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap Metal
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	10.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL155	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel		Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Malzeme	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	10.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL156	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı				Malzeme	Metal
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin		X			Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	10.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL157	FOTO. NO:	IMG_0292.JPG
-------------	-------	-----------	--------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)
				Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok
					Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	X	Yok	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL158	FOTO. NO:	KL158_100907_9
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel			
	Vakıf	X	Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Yok	Malz.
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	10.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL159	FOTO. NO:	KL159_060907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZVİLİ		Tescil Durumu	Var		Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel	X	
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ			
Özgün Kullanımı	Konut	Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var		Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X	Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	06.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL160	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL161	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak	X Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		X	Tuğla		Taş		X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok		X
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma	X
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Elböğünde	Var	X	Yok
										Malz.	Ahşap	Metal
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı		Çok Kanatlı			Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı		X	İki Kanatlı	X	Giyotin		X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		X	Malzeme	Ahşap	Metal
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap	X	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL162	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak		Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL163	FOTO. NO:	IMG_0343.JPG
-------------	-------	-----------	--------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel			
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Okul
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli	X	Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		X
	Düz Atkılı		İki Kanatlı	X	Giyotin			Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL164	FOTO. NO:	IMG_0191
-------------	-------	-----------	----------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet		Özel		
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Ticaret (Bakkal)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır



Mağara Oluşumu	Var		Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik		Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	Ahşap

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Elböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Malzeme		Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL165	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel			
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak		Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok		Taş	Seramik		Kitabe	Yok	Var	
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma	Var	Yok
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	var	Yok
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin			Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL166	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak		Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X		
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	Var	X	
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	X
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	var	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal			
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Ahşap		X	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL167	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	x
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)
				Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok
					Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen
Balkon	Var	X	Yok	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL168	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	x	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL169	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZVİLİ		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik		Kitabe	Yok	Var	X
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	X
Balkon	Var	X	Yok	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	var	X
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	PVC
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL170	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	x
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	Var	
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	Yok
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Elböğünde	var	Yok
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap	X		
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL171	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZVİLİ		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak	X Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL172	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok		Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel		Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Malzeme	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL173	FOTO. NO:	Resim 004
-------------	-------	-----------	-----------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	X	Toprak	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	Ahşap	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	İki Kanatlı	Giyotin		Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	01.05.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL174	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	x
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	x
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik	x		
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set		

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	01.05.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL175	FOTO. NO:	Resim003
-------------	-------	-----------	----------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
			Env. No.
			KL327



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Malzeme		Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	01.05.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL176	FOTO. NO:	KL176_280408_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta
YAPIM YILI / YÜZVİLİ		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	x



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL177	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Malz.
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	07.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL178	FOTO. NO:	KL178_070907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alımahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	X	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	x	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Ahşap
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL179	FOTO. NO:	KL179_240408_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Ahır
Günümüz Kullanımı	Ahır

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	X	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL180	FOTO. NO:	KL180_2404208
-------------	-------	-----------	---------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Metruk

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		X	Tuğla		Taş		X	Sıva+Boya		Metal			
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş	Seramik			Kitabe		Yok		Var	X
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel		X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma		Var		Yok
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var	X	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli				Tek Kanatlı		Çok Kanatlı			X	Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı			Giyotin					Ahşap		X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı			İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı			İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	z	Metal	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**


ENVANTER NO	KL181	FOTO. NO:	KL181_280408_4
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	x	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
			Env. No.
			KL190



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak		Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	Ahşap	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
									X	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL182	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	19.08.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL183	FOTO. NO:	KL183_
-------------	-------	-----------	--------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Depo
Günümüz Kullanımı	Depo

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok		Malz.	KISM. YIKIK

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL184	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır

Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)	Set	X

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	X	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL185	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	X	2 Kat	X	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	X	Dam	Kubbe	Tonoz	X
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	X	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	X	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	X	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	X	Var
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	Yok
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli	X	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap	X		
Giriş Kapısı	Kemerli	X	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal
Ahır Kapısı	Kemerli	X	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL186	FOTO. NO:	KL186_240408_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş X Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok X Var
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	X Çift Yönlü Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X Eliböğünde
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL187	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X
				Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok
					Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	19.08.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL188	FOTO. NO:	KL188_070907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	Konut
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	X	Yok	Taş	X	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X	Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL189	FOTO. NO:	KL189
-------------	-------	-----------	-------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	Konut
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL190	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Ahır
Günümüz Kullanımı	Ahır

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	x	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik		Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	x	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin		Malzeme		Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL191	FOTO. NO:	KL191_070907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL192	FOTO. NO:	KL192_
-------------	-------	-----------	--------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	Konut
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Ahşap		X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Pvc
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL193	FOTO. NO:	KL193_070907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	Konut
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	Env. No.



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras			
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	X	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak		Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap				Tuğla				Taş		X		Sıva+Boya				Metal			
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş				Seramik				Kitabe		Yok		X	Var		
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel				Üçgen				Çift Yönlü				Sundurma		Var	
Balkon	Var		Yok	X	Teras		Var	X	Yok			Eliböğünde		Var		Yok	x	Malz.	Ahşap	
Pencere	Kemerli				Tek Kanatlı				Çok Kanatlı				Malzeme				Metal			
	Düz Atıklı		X		İki Kanatlı		X		Giyotin						Ahşap		X			
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	X	İki Kanatlı			Malzeme		Ahşap		Metal					
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı			İki Kanatlı	X	Malzeme		Ahşap		Metal						

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL194	FOTO. NO:	KL194
-------------	-------	-----------	-------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	Konut
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	X	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	X	Ahşap		Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X
							Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		Siva+Boya	X	Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var	X	Yok		Teras	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin			Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
									Metal	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL195	FOTO. NO:	KL195_260408_4
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZVİLİ		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel			
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum				1Kat				2 Kat		X		3 Kat				Teras				
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		X	Ahşap Karkas				Dolgu Malz.				Taş		X	Tuğla		
Üst Örtü	Beşik Çatı				Kırma Çatı				Tek Yöne Eğim		Dam		X	Kubbe				Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit				Kurşun				Çinko				Taş				Toprak		X	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme				Ahşap		X	Döşeme Taşıyıcı				Duvara Oturuyor				X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor				X
Plan Özelliği	İç Sofalı		X	Dış Sofalı				Yapı İçinde Bezeme				Var			Yok			Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		X	Tuğla		Taş		X	Siva+Boya		Metal		
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok	Var		X
Çıkma	Var	X	Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma	Var	Yok
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Elböğünde	Var	Yok		
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal				
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap		X		
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	x	Malzeme	Ahşap	X	Metal	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	Metal	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	26.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL196	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZVİLİ		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	X	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	19.08.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL197	FOTO. NO:	KL197_260408_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Depo

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.		Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik		Kitabe	Yok	Var	X
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	X
Balkon	Var	X	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde	X	Yok	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin			Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	x	Yok	Malz.	Briket
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	x	Yok		Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL198	FOTO. NO:	KL198_260408_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZVİLİ		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel			
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Cami

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
			Env. No.
			KL200



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	X	Dam	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	x	Yok	Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	x	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	26.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL199	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	Env. No.



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)
				Set

Kat Adedi	Bodrum	X	1 Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	X	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		X	Taş		Sıva+Boya		X	Metal				
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe		Yok	X	Var		
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma				
Balkon	Var		Yok	X	Teras		Var	Yok	X	Eliböğünde		var	Yok		
										X	Ahşap		Metal		
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı			Çok Kanatlı			Malzeme			Metal		X	
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		Giyotin						Ahşap			
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		X	Tek Kanatlı		X	İki Kanatlı		Malzeme		Ahşap	Metal	X
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı			Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme		Ahşap	Metal		

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	26.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL200	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	KONU YAPISI
Özgün Kullanımı	konut
Günümüz Kullanımı	konut/depo

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
			Env. No.
			KL198



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok		Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Malzeme		Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL201	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	x
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	konut
Günümüz Kullanımı	konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
			Env. No.
			KL202



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik	X		
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set		

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	Var
Çıkma	Var	x	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal			
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
								X
								Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL202	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZVİLİ		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	konut
Günümüz Kullanımı	konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	x
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	x
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	x
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	x



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak		Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	26.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL203	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	x
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	x
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	x
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	x
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	x

Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	Taş		Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	Var
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	X
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde	var	Yok
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	Çok Kanatlı		Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL204	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel			
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
			Env. No.

Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok
					Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal
	Düz Atkılı	İki Kanatlı	Giyotin		Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme
					Ahşap
					Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL205	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	KONU YAPISI
Özgün Kullanımı	konut
Günümüz Kullanımı	konut/boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X

Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum			1Kat			2 Kat		X	3 Kat			Teras				
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma	X	Ahşap Karkas			Dolgu Malz.			Taş	X	Tuğla		
Üst Örtü	Beşik Çatı			Kırma Çatı			Tek Yöne Eğim			Dam	X	Kubbe		Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit			Kurşun			Çinko			Taş			Toprak		X	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme			Ahşap		X	Döşeme Taşıyıcı			Duvara Oturuyor			X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		X	
Plan Özelliği	İç Sofalı			Dış Sofalı			Yapı İçinde Bezeme		Var		Yok		Açıklama :				

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		X	Tuğla		Taş		X	Siva+Boya		Metal		
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok	X	Var	
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma	Var	X
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok		Eliböğünde	var	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı		Çok Kanatlı			Malzeme	Metal			
	Düz Atkılı	X		İki Kanatlı	X	Giyotin				Ahşap			
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X	
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap	X	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL206	FOTO. NO:	KL206_250408_3
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL207	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZVİLİ		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı Depo

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)
				Set
				X

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok
					Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı
				Malzeme	Ahşap	X
				Malzeme	Ahşap	X
				Malzeme	Ahşap	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL208	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok		Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	26.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL209	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZVİLİ		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı Depo

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam		Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok	Eliböğünde	Var	Yok
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	26.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL210	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	X	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	X	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Siva+Boya	X	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	X	Yok	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	26.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL211	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)		Set	X

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok		Açıklama :
										Ahşap Raf

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	X	Yok		Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	26.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL212	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZVİLİ		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	26.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL213	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	26.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL214	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut (Boş)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	X
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	X	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL215	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZVİLİ		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	Env. No.



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)
				Set

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	X	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Çinko (Kısmi)

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL216	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme	X	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya	X	Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok		Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X			Malzeme	Metal
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin					Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL217	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen
Balkon	Var	X	Yok	Teras	Var	x
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL218	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut (Boş)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Elböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL219	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZVİLİ		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	Set	X

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok		Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X		Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var		Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var		Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL220	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum				1 Kat		2 Kat		X		3 Kat				Teras				
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.				Taş		X	Tuğla		
Üst Örtü	Beşik Çatı				Kırma Çatı				Tek Yöne Eğim		X	Dam		Kubbe				Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit				Kurşun				Çinko		X		Taş				Toprak		
Döşeme Sistemi	Betonarme				Ahşap				Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor				Ahşap Dikmeleler Taşıyor				
Plan Özelliği	İç Sofalı				Dış Sofalı				Yapı İçinde Bezeme		Var				Yok		Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Siva+Boya	X	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL221	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X	Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Ahşap		X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var		Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL222	FOTO. NO:	KL222_070907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL223	FOTO. NO:	KL223_
-------------	-------	-----------	--------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	Konut
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	X	Yok	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL224	FOTO. NO:	KL224_
-------------	-------	-----------	--------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	Konut
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya			
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik		Kitabe	Yok	Var	X
Çıkma	Var	X	Yok	X	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Elböğünde	Var	X
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X	Ahşap		X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL225	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	x
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	X	Yok	Taş	X	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X	Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL226	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	Ahır

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)
				Set

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		X		2 Kat				3 Kat				Teras			
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.		Taş		X	Tuğla			X	
Üst Örtü	Beşik Çatı				Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		X	Dam		Kubbe		Tonoz				
Örtü Malzemesi	Kiremit				Kurşun				Çinko		X	Taş				Toprak		Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme				Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor				Ahşap Dikmeleler Taşıyor					
Plan Özelliği	İç Sofalı				Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme		Var			Yok				Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla			Taş			X	Siva+Boya			Metal				
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik			Kitabe			Yok	X	Var		
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen			Çift Yönlü		Sundurma		Var		Yok	X
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde		Var	Yok	X	Malz.	Ahşap		Metal
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı			Çok Kanatlı			Malzeme			Metal					
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı		Giyotin						Ahşap					
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme			Ahşap		Metal		
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı			Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme			Ahşap		Metal		

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL227	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Elböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı				Malzeme	Metal
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		X			Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL228	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok		Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok		Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X	Malzeme		Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL229	FOTO. NO:	KL229
-------------	-------	-----------	-------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL230	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	Konut
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	Malz.
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL231	FOTO. NO:	KL231
-------------	-------	-----------	-------

Açıklama	YIKIK
----------	-------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Elleböğünde
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL232	FOTO. NO:	KL232_
-------------	-------	-----------	--------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık + Ahır

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)
				Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kuşun	Çinko	X	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok
					X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	X	Malzeme
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL233	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (<30)		Çok Eğimli (>30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko		Taş		Toprak	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor			
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş		Seramik		Kitabe	Yok	Var	
Çıkma	Var	Yok	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma	Var	Yok
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Elbögünde	Var	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal			
	Düz Atıklı	İki Kanatlı	Giyotin		Ahşap					
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal			
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal			

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	11.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL234	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	Okul

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	X	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	X	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	X	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Siva+Boya	X	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı		Tek Kanatlı	İki Kanatlı		Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	13.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL235	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	X	Özel		
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Okul
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var		Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat	X	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Elbögünde	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Kiremit

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	13.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL236	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	Taş		Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	X
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Yok
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	Çok Kanatlı		Malzeme	Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	13.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL237	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	Ahır

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)
			Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	X	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X
			Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	X	Üçgen
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
						Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
									Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL238	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	KONUT
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras		
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak		Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		X		Sıva+Boya		Metal				
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe			Yok	X	Var	
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma		Var		Yok
Balkon	Var		Yok			Var	Yok		Eliböğünde		var	Yok		Ahşap	Metal
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı			Çok Kanatlı			Malzeme			Metal			
	Düz Atıklı		X	İki Kanatlı		X	Giyotin					Ahşap			X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		X	Malzeme		Ahşap	X	Metal
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		X	Malzeme		Ahşap	X	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Briket
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL239	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Ahır

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X

Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)
			X	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	X	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	Eliböğünde
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Briket
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL240	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	Ahır

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	X	Üçgen
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Briket
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Kiremit

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL241	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X

Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok		Elböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL242	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut,

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)	X

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		X	Tuğla			Taş		X	Sıva+Boya			Metal		
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş			Seramik			Kitabe		Yok		X
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel		X	Üçgen			Çift Yönlü			Sundurma	
Balkon	Var		Yok	X	Teras		Var	X	Yok		Elböğründe		var	X	Yok
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı				Çok Kanatlı			X	Metal			
	Düz Atıklı			İki Kanatlı			X	Giyotin			X	Malzeme			
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı			İki Kanatlı		X	Malzeme		Ahşap	X	Metal
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı			İki Kanatlı		X	Malzeme		Ahşap	X	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL243	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL244	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	x
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X

Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Siva,Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL245	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut (Yıkık)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	x	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	x	Elbögünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL246	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	KONUT
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)		Çok Eğimli (>30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL247	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahale
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)		Set	X

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	X	Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X		Malzeme	Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin			Malzeme	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL248	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)		Çok Eğimli (>30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik		Kitabe	Yok	X	Var
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	X
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Elböğünde	var	X
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin			Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL249	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut (kısmen boş)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL250	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel			
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı Cami

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)		Çok Eğimli (>30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Elbögünde	var
Pencere	Kemerli	X	Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı		İki Kanatlı	X	Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL251	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut (Boş)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)	X

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL252	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin		Malzeme		Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL253	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)	X

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	X	Oyma	Ahşap Karkas
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL254	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)	X

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL255	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut (Kısmen yıkık)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi		X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok		X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok	Açıklama :	Kalemişi

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL256	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)		Çok Eğimli (>30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli	X	Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		X	Giyotin		Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL257	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	KONUT
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL258	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	x	Çok Eğimli (>30)

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme	X	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Beton

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL259	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X

Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim X	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	Var
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap		X	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	13.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL260	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut(Boş)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X

Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	X	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı		Malzeme	Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	13.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL261	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X

Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	x	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	x	Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	x	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Elböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Ahşap		X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	PVC
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Çinko

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	13.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL262	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)		Çok Eğimli (>30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı			Malzeme	Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin		X		Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X		Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	13.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL263	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	X	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		X	Tuğla			Taş		X	Sıva+Boya			Metal				
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş			Seramik		Kitabe			Yok	X	Var		
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel			Üçgen		Çift Yönlü			Sundurma	Var	X	Yok	
Balkon	Var		Yok	X		Teras	Var	X	Yok		Eliböğünde		Var	X	Yok		
Pencere	Kemerli			Tek Kanatlı				Çok Kanatlı				Malzeme			Metal		
	Düz Atkılı		X	İki Kanatlı			X	Giyotin					Ahşap			X	
Giriş Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı			X	Malzeme			Ahşap	X	Metal
Ahır Kapısı	Kemerli			Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı			X	Malzeme			Ahşap	X	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	PVC
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL264	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	Var
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Kiremit

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	13.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL265	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	X	Özel		
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Sağlık Ocağı
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	X	Ahşap		Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla	X	Taş		Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok	X
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Elbögünde	Var	Yok
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin			Ahşap		
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL266	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	X	Özel		
	Vakıf		Diğer		

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	Sağlık Ocağı

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	X	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	X	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	Tuğla	X
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor				
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Siva+Boya	X	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Seramik	Kitabe	Yok	X
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL267	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok		Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X			Malzeme	Metal
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin					Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL268	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Malzeme	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Pvc
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL269	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Malz.	X
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL270	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	Var
	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin		Malzeme		Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Kiremit

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL271	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Ahır

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat		3 Kat	X	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok		Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Malzeme		Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Kiremit

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL272	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı Depo

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla		Taş		Siva+Boya	X	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL273	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var		X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	X		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok		Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	X			Malzeme	Metal
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X				Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL274	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	Ahır

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X

Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	X	2 Kat	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	X	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL275	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak		Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok		Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	X	Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X			Malzeme	Metal
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X				Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL276	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun		Çinko		Taş		Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Elböğründü	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	Kiremit

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	13.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL277	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Elbögünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	13.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL278	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	13.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL279	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	X	2 Kat	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Elböğründü	Var
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	13.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL280	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)
				Set

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X
							Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X	Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL281	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	X	Yok	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı	X			Malzeme	Metal
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X				Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL282	FOTO. NO:	KL282_040907_7
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Elböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X	Malzeme	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	04.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL283	FOTO. NO:	KL283_110907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (<30)		Çok Eğimli (>30)	X	Set

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam		Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Elbögünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı				Malzeme	Metal
	Düz Atıklı		İki Kanatlı		Giyotin					Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	11.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL284	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap			
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	Var
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Elböğründü	Var
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap	X		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	X

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	13.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL285	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik		Kitabe	Yok	X	Var
Çıkma	Var	Yok		Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	X	Yok
Balkon	Var	Yok		Teras	Var	X	Yok	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin			Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	11.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL286	FOTO. NO:	KL286_120907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	X	Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL287	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş X Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe Tono
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	X	Toprak Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL288	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor			
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	X	Yok	Malz.
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL289	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras			
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	X	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor				
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL290	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Ahır
Günümüz Kullanımı	Ahır

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL291	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X	Malzeme	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	11.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL292	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)	X

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvaya Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	X	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	X
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Malz.
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Briket
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	11.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL293	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak		Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok	X	Elböğründü	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X	Malzeme	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok		Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	12.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL294	FOTO. NO:	KL294_110907_4
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok		
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin			Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	11.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL295	FOTO. NO:	KL295_110907_4
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	x
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe		Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun	Çinko	Taş		Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	X
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Malz.
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	Giyotin	X	Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	11.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL296	FOTO. NO:	KL296_110907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak		Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı				Malzeme	Metal
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin				Malzeme	Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	11.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL297	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)	Set			

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	X	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	X	Var
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	X	Yok	Elböğründü	Var
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal			
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X	Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	11.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL298	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)		Çok Eğimli (>30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	2 Kat	3 Kat	X	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	X	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun		Çinko	X	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	X	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Siva+Boya	X	Metal	
Devişirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	X	Yok	Teras	Var	X	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	X	Malzeme	Metal	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	26.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL299	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)
				Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	X	Dam
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	X	Taş
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok
					Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
						Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var			X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	19.08.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL300	FOTO. NO:	KL300_110907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Depo

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum		1Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras				
Taşıyıcı Sistem	Yığma		Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş		Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe		Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun				Çinko		Taş		Toprak		Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap				Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor			Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı				Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Siva+Boya	X	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	X
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	11.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL301	FOTO. NO:	KL301_110907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko		Taş		Toprak	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor			
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş		Seramik		Kitabe	Yok	Var	
Çıkma	Var	Yok	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma	Var	Yok
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde	Var	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal			
	Düz Atıklı	İki Kanatlı	Giyotin		Ahşap					
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal			
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal			

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	11.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL302	FOTO. NO:	KL302_070907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Depo

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras		
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.		Taş	X	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz			
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor			
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		X		Sıva+Boya		Metal			
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe		Yok		Var	X
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma	Var	X	Yok
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	Var	X	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı			Çok Kanatlı			Malzeme		Metal			
	Düz Atıklı		X	İki Kanatlı		X	Giyotin				Ahşap		X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		X	Malzeme	Ahşap	X	Metal
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		X	Malzeme	Ahşap	X	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL303	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut(kısmen yıkık)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi		X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok		X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.



Mağara Oluşumu	Var	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)		Çok Eğimli (>30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin				Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL304	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)

Kat Adedi	Bodrum	1 Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL305	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	X	Yok
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	Ahır
Özgün Kullanımı	Ahır
Günümüz Kullanımı	Ahır

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)		Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Elböğründü	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı	X	İki Kanatlı		Giyotin		Malzeme		Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	x	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL306	FOTO. NO:	KL306_070907_1
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş (Yıkık)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	X	Hayır
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam		Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Elipöğründe	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı		İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	24.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL307	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Ahır
Günümüz Kullanımı	Ahır

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	X	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	Eliböğünde	Var	Yok
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin		Malzeme		Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	sıva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL308	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	Ahır

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	X	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	X	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	X	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	X	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Siva+Boya	X	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	X	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL309	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL310	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)	X	Set		

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş X Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok Var
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma Var Yok
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Elbögünde Var Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
	Düz Atıklı	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap		
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap Metal
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	11.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL310	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	Env. No.



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	25.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL311	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	X
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	X	Yok		Taş	X	Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Sundurma	Var
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Elbögünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı				Malzeme	Metal
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin	X			Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	26.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL312	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X

Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	X	Dam
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	
-----------------------	----------------	-------	--

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL313	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Boş

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X

Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)
				Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	X	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	X	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	X	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL314	FOTO. NO:	IMG_0415.JPG
-------------	-------	-----------	--------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı Depo

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	X	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL315	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)		Çok Eğimli (>30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.	Taş X Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	Açıklama :

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok	Var
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Elbögünde	Var
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	Giyotin	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap X Metal
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL316	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı
	Ahır

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok		Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (<30)		Çok Eğimli (>30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Elböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin		Malzeme	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL317	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut (Boş)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi		X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok		X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X	Env. No.
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X	Env. No.



Mağara Oluşumu	Var	Yok		Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)		Çok Eğimli (>30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko		Taş		Toprak	X	Ahşap	
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X		
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik		Kitabe	Yok	Var	X
Çıkma	Var	X	Yok	Paralel	X	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	X
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	X	Yok	Elbögünde	var	X
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin			Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL318	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum		1 Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Elbögünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı		İki Kanatlı		Giyotin		Ahşap		Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	27.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL319	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet		Hayır



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	Çok Eğimli (> 30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL320	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)		Çok Eğimli (>30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	X	Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı	X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam		Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	Ahşap

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		Siva+Boya	X	Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok	X	Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı		Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	X	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var		Yok	X	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL321	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok	Açıklama :	Ahşap

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Sıva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin		Malzeme	Ahşap	X	
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
X	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Sıva,Tuğla
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL322	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	x
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut(Boş)

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	x
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	x



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik		Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)		Çok Eğimli (>30)	X	Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme		Oyma		Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam	X	Kubbe	Tonoz
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	X
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	X	Yok	Açıklama :	Ahşap

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	X	Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLER

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok		Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL323	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	X	Dam
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik	Kitabe	Yok
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Eliböğünde
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH
-----------------------	----------------	-------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL324	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı mahalle
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)	Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	X	Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı	X	Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	Ahşap

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok	X	Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var	X	Yok		Paralel	X	Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Eliböğünde	var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin				Ahşap	X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var		Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	01.05.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL325	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	Ayrık	X
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat		2 Kat	X	3 Kat		Teras		
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas	Dolgu Malz.		Taş	X	Tuğla	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	X	Dam	Kubbe		Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko	X	Taş		Toprak		Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var		Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		X		Sıva+Boya		Metal			
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe		Yok		Var	
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü		Sundurma	Var	X	Yok
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	Var	Yok	Malz.	Ahşap	Metal
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı			Çok Kanatlı			Malzeme		Metal			
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı			Giyotin					Ahşap			X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		X	Tek Kanatlı		İki Kanatlı			Malzeme	Ahşap		Metal
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı			Tek Kanatlı		İki Kanatlı			Malzeme	Ahşap		Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	X	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	15.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL326	FOTO. NO:	KL326_080907_2
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Aşağı mahlle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	x
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Yıkık

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	X	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (<30)		Çok Eğimli (>30)	X	Set

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam		Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş		Toprak	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap		Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı				Malzeme	Metal
	Düz Atkılı		İki Kanatlı		Giyotin					Ahşap
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atkılı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	08.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL327	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	
YAPIM YILI / YÜZYILI		Tescil Durumu	VAR	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel		X	
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	x	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır

Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık	Tek Taraftan Bitişik
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (< 30)	X	Çok Eğimli (> 30)	Set

Kat Adedi	Bodrum	1Kat	2 Kat	3 Kat	Teras
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim	Dam	Kubbe
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko	Taş	Toprak
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	Ahşap Dikmeleler Taşıyor
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap	Tuğla	Taş	X	Siva+Boya	Metal
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik	Kitabe
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	X
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı	Malzeme	Metal	
Giriş Kapısı	Kemerli	X	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atkılı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	01.05.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL328	FOTO. NO:	KL328_110907_3
-------------	-------	-----------	----------------

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Başıpınar
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi	X	Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	X	Bodrum Kat		Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe	Bitişik	X	Ayrık		Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	X	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum	X	1Kat	X	2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim	Dam	X	Kubbe	Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun		Çinko		Taş	Toprak	X	Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme		Ahşap	X	Döşeme Taşıyıcı	Duvara Oturuyor	X	Ahşap Dikmeleler Taşıyor	X	
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok	X	Açıklama :	

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	X	Taş	Seramik		Kitabe	Yok	Var	X
Çıkma	Var	Yok	X	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	Yok	X
Balkon	Var	Yok	X	Teras	Var	Yok	X	Malz.	Ahşap	Metal
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme	Metal		
	Düz Atıklı	X	İki Kanatlı	X	Giyotin			Ahşap		X
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı	X	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	X	Malzeme	Ahşap	X
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı	İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap	Metal

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÖMEYYE ARITAN	TARİH	
-----------------------	----------------	-------	--

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

ENVANTER NO	KL329	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Alı Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Günümüz Kullanımı

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	X
Yapı Katmanlaşması	Var	X	Yok
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	X	Hayır
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	X	Yok	Bodrum Kat	X	Ara Kat	
Parsel Kullanımı	Köşe		Bitişik	Ayrık	X	Tek Taraftan Bitişik	
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz		Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)		Set	

Kat Adedi	Bodrum		1Kat		2 Kat		3 Kat		Teras	
Taşıyıcı Sistem	Yığma	Betonarme	Oyma	X	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.	Taş	Tuğla	
Üst Örtü	Beşik Çatı	Kırma Çatı	Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe	Tonoz		
Örtü Malzemesi	Kiremit	Kurşun	Çinko		Taş		Toprak	Ahşap		
Döşeme Sistemi	Betonarme	Ahşap	Döşeme Taşıyıcı		Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor			
Plan Özelliği	İç Sofalı	Dış Sofalı	Yapı İçinde Bezeme	Var	Yok		Açıklama :			

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş	X	Siva+Boya		Metal	
Devşirme Malz	Var	Yok	Taş	Seramik		Kitabe	Yok	Var		
Çıkma	Var	Yok	Paralel	Üçgen	Çift Yönlü	Sundurma	Var	Yok		
Balkon	Var	Yok	Teras	Var	Yok	Elböğünde	Var	Yok	Malz.	Ahşap
Pencere	Kemerli	Tek Kanatlı	Çok Kanatlı		Malzeme		Metal			
	Düz Atıklı	İki Kanatlı	Giyotin				Ahşap			
Giriş Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme		Ahşap		Metal	
Ahır Kapısı	Kemerli	Düz Atıklı	Tek Kanatlı	İki Kanatlı	Malzeme		Ahşap		Metal	

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	X	Malz.	

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	28.04.2008
-----------------------	----------------	-------	------------

KONYA- KİLİSTRA KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

A. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

ENVANTER NO	KL330	FOTO. NO:	
-------------	-------	-----------	--

PAFTA NO:		ADA NO:		PARSEL NO:	
İl:	KONYA	İlçe :	Meram	Mahalle :	Orta Mahalle
YAPIM YILI/ YÜZYILI		Tescil Durumu	Var	Yok	X
Mülk Sahibi	Devlet	Özel	X		
	Vakıf	Diğer			

YAPI TÜRÜ	
Özgün Kullanımı	Konut
Günümüz Kullanımı	Konut

B. YAPI FİZİKİ TANIM BİLGİLERİ

Yapıya Girildi		Yapıya Girilemedi	
Yapı Katmanlaşması	Var	Yok	X
Başka Yapının Damını Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Damı Başka Yapı Tarafından Kullanıyor	Evet	Hayır	X
Üzerinde Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X
Altında Başka Yapı Var	Evet	Hayır	X



Mağara Oluşumu	Var	Yok	Bodrum Kat	Ara Kat
Parsel Kullanımı	Köşe	X	Bitişik	Ayrık
Parselin Topoğrafik Durumu	Düz	Az Eğimli (<30)	Çok Eğimli (>30)	Set

Kat Adedi	Bodrum		1Kat			2 Kat		3 Kat		X	Teras		
Taşıyıcı Sistem	Yığma	X	Betonarme	X	Oyma	Ahşap Karkas		Dolgu Malz.		Taş		X	Tuğla
Üst Örtü	Beşik Çatı		X	Kırma Çatı		Tek Yöne Eğim		Dam		Kubbe		Tonoz	
Örtü Malzemesi	Kiremit		Kurşun			Çinko		X	Taş		Toprak		Ahşap
Döşeme Sistemi	Betonarme			Ahşap		Döşeme Taşıyıcı			Duvara Oturuyor		Ahşap Dikmeleler Taşıyor		
Plan Özelliği	İç Sofalı		Dış Sofalı		Yapı İçinde Bezeme			Var	Yok		Açıklama :		

C.YAPININ ÖZGÜN CEPHE ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Malz	Ahşap		Tuğla		Taş		Siva+Boya	X	Metal	
Devşirme Malz	Var		Yok		Taş		Seramik		Kitabe	Yok
Çıkma	Var		Yok		Paralel		Üçgen		Çift Yönlü	Sundurma
Balkon	Var		Yok		Teras	Var	Yok		Eliböğünde	Var
Pencere	Kemerli		Tek Kanatlı		Çok Kanatlı		Malzeme		Metal	
	Düz Atıklı		İki Kanatlı		Giyotin		Ahşap			
Giriş Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap
Ahır Kapısı	Kemerli		Düz Atıklı		Tek Kanatlı		İki Kanatlı		Malzeme	Ahşap

D.YAPI FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

Cephe	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.	Siva
Kapı/ pencere	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.	Metal
Çatı Örtüsü	Deformasyon	Var	X	Yok	Malzeme Değişikliği	Var	Yok	Malz.	Metal

ARAZİDE HAZIRLAYANLAR	SÜMEYYE ARITAN	TARİH	14.09.2007
-----------------------	----------------	-------	------------

ÖZGEÇMİŞ

Doğum tarihi 14.03.1982

Doğum yeri Konya

Lise 1997-2000 Konya Atatürk Kız Lisesi

Lisans 2000-2005 Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fak.
Mimarlık Bölümü

Yüksek Lisans 2005- Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimarlık Anabilim Dalı, Rölöve-Restorasyon Prog.

Çalıştığı kurumlar

2006 Kilis'te Sıdika Bebekoğlu Mimarlık bürosunda
rölöve çalışması

2006 Feyza Cansever ile dekorasyon çalışması

2007 – Devam Ediyor İBB. Boğaziçi İmar Müdürlüğü